Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Dolní Bolíkov	**Bolíkovský potok**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6540	Krystalinikum v povodí Dyje – západní část

Morfologie, šířka údolní nivy

Mělké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v regionální jednotce moldanubického plutonu v moldanubické oblasti. Převládajícím horninovým typem jsou hlubinné magmatity – středně až hrubozrnný granit s žílami granitového porfyru. V širším okolí se vyskytují pararuly a migmatity – relikty metamorfního pláště. Kvartérní pokryv tvoří kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty o mocnosti kolem 3 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	1342	pararula
7	deluviofluviální smíšený sediment	1532	granitový porfyr
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	1549, 1550	granit
1325	pararula až migmatit	2205	migmatit

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy směru S-J a Z-V. V okolí Českého Rudolce a v oblasti předpokládané hráze u Dolního Bolíkova je údolí Bolíkovského potoka predisponováno tektonickými poruchami.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horninové prostředí lokality lze považovat za málo propustné s jediným nevymezeným kolektorem podzemní vody. Lepší propustnost má zvětralinový plášť spolu se zónou přípovrchového rozpojení puklin, kde se nachází dominantní mělká zvodeň. Pro výskyt hlubších zvodní nejsou vhodné geologické poměry. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou T = 1 x 10^{-5} až 1 x 10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k místní erozní bázi – Bolíkovskému potoku a dále jeho nivou k jihovýchodu k Moravské Dyji.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Je velmi pravděpodobné, že se v okolí vyskytují zdroje vody pro lokální zásobování (domovní studny) v obcích Nová Ves, Dolní Bolíkov a Český Rudolec.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V okolí lokality nejsou evidovány žádné staré ekologické zátěže.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Zájmové území částečně zasahuje do regionálního biocentra Cizokrajovský les. V jižní části lokality u obce Dolní Bolíkov se nachází jáma po historické těžbě železné rudy. V obci Český Rudolec jsou do Bolíkovského potoka vypouštěny přečištěné vody z obecní ČOV (cca 68 tis. m^3/rok. Lokalita se nachází v území s vysokým radonovým indexem.

Shrnutí

Bolíkovský potok má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. Vodní nádrž bude mít pozitivní vliv na studnu pro lokální zásobování v obci Český Rudolec.