Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Horní Kounice	**Rokytná**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6550	Krystalinikum v povodí Jihlavy

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v moldanubické oblasti v regionu metamorfních jednotek moldanubika. Převládajícím horninovým typem jsou metamorfovaní horniny – sillimanit biotitické ruly a migmatity ař ortoruly. V menší míře se zde vyskytují také amfibolity, vápence, erlany a skarny. Kvartérní pokryv tvoří smíšené deluviální sedimenty, spraše a sprašové hlíny o mocnosti 2,5 až 11 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	1162	amfibolit
7	deluviofluviální smíšený sediment	1179	migmatit až ortorula
13	kamenitý až hlinito-kamenitý deluviální sediment	1265	vápenec, erlan
16	spraše a sprašové hlíny	1273	skarn
19	sprašové hlíny	1320	rula

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území nejsou dokumentovány tektonické poruchy. V blízkém okolí lokality se vyskytují tektonické poruchy především ve směru SSV-JJZ.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horninové prostředí nevytváří podmínky pro výskyt stratiformních kolektorů podzemní vody. Živější oběh podzemní vody je vázán na přípovrchovou zónu rozvolnění skalních hornin. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou T = 5,6 x 10^{-6} m^2/s až 4,5 x 10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k jihozápadu.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. V obci Horní Kounice je evidován zdroj vody D+V Stavos - Horní Kounice, vrt HKN-1 s povoleným odběrem 20 tis. m^3/rok. Zdroj vody je vzdálen od okraje zátopy případné vodní nádrže cca 1 km.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

V obci Horní Kounice jsou evidovány dvě ekologické zátěže – skládka TKO a Dílny a bývalá ČS PHM Horní Kounice. Možnost kontaminace případné vodní nádrže je nepatrná.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Zájmové území se nachází v regionálním biocentru Valův mlýn. V blízkosti uvažované hráze vodní nádrže byla do 19. století těžena železná ruda (stará šachta Valův mlýn), po těžbě zůstaly haldy a propadliny. Lokalita se nachází v území se středním (místy nízkým) radonovým indexem.

Shrnutí

Rokytná má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu.