Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Chotěbudice	**Želetavka**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6540	Krystalinikum v povodí Dyje – západní část

Morfologie, šířka údolní nivy

Mělké údolí – přehrada zaplaví většinu fluviálních sedimentů a nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v moldanubické oblasti v regionu metamorfních jednotek moldanubika. Převládajícím horninovým typem jsou metamorfovaní horniny – pararuly. V menší míře se zde vyskytují také amfibolity, kvarcity a erlany. Kvartérní pokryv tvoří smíšené deluviální sedimenty a sprašové hlíny o mocnosti 1,2 až 8 m, dále se zde vyskytují relikty terasy pleistocenních fluviálních štěrků a písků. Většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	1248	amfibolit
7	deluviofluviální smíšený sediment	1258	erlan
13	kamenitý až hlinito-kamenitý deluviální sediment	1268, 1271	kvarcit, pararula
19	sprašové hlíny	1342	pararula
24	písek, štěrk		

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy ve směru SZ-JV. Průběh vodních toků je zčásti těmito tektonickými poruchami predisponován.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horninové prostředí nevytváří podmínky pro výskyt stratiformních kolektorů podzemní vody. Živější oběh podzemní vody je vázán na přípovrchovou zónu rozvolnění skalních hornin spolu s kvartérními sedimenty. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou T = 1,4 x 10^{-5} m^2/s až 1,9 x 10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k místní erozní bázi tvořené tokem Želetavky.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže jsou evidované odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. V obci Budeč je povolen odběr a vypouštění vod – Lihovar Budeč v blízkosti Budečského rybníka. V obci Budeč je také zdroj vody Borová studna, cca 900 m východním směrem od severního konce lokality.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

V okolí se nevyskytují staré ekologické zátěže, kromě skládky TKO v obci Budeč.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Východně od lokality jsou v obcích Budeč a Lomy vymezena ochranná pásma vodních zdrojů, na které však nebude mít případná výstavba vodní nádrže vliv. Lokalita se nachází v území se středním, místy nízkým radonovým indexem.

Shrnutí

Želetavka má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V blízkosti vodní nádrže se nacházejí depozice pleistocenních štěrkopísků, kde může docházet k infiltraci povrchové vody a většímu zvodnění těchto struktur.