Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Kačenka	**Jevišovka**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6540	Krystalinikum v povodí Dyje – západní část

Morfologie, šířka údolní nivy

Mělké údolí – přehrada zaplaví většinu fluviálních sedimentů a nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v moldanubické oblasti v regionu metamorfních jednotek moldanubika. Převládajícím horninovým typem jsou metamorfovaní horniny – leukokratní migmatit až ortorula gföhlské skupiny. V menší míře se zde vyskytují také granulit a sillimanit-biotitická rula. Kvartérní pokryv tvoří smíšené deluviální sedimenty, relikty sladkovodního terciéru a spraše a sprašové hlíny. Mocnost kvartérního pokryvu kolísá mezi 1 až 2,5 m. Většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	1167	granit
7	deluviofluviální smíšený sediment	1179	migmatit až ortorula
13	kamenitý až hlinito-kamenitý deluviální sediment	1180	migmatit
16, 19	spraše a sprašové hlíny	1320	rula
130	písek, štěrk, písek s vložkami jílů	2262	granulit

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací

Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území nejsou dokumentovány tektonické poruchy. V okolí se vyskytují tektonické poruch především ve směru SZ-JV.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horninové prostředí nevytváří podmínky pro výskyt stratiformních kolektorů podzemní vody. Živější oběh podzemní vody je vázán na přípovrchovou zónu rozvolnění skalních hornin spolu s kvartérním pokryvem. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou T = 7,4 x 10^{-6} m^2/s až 1,2 x 10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k místní erozní bázi tvořené tokem Jevišovky.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Do roku 2010 byl v obci Pavlice evidován zdroj vody pro Agrodružstvo Blížkovice – výkrmna prasat Pavlice.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

V okolí se staré ekologické zátěže nevyskytují.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

V okolí nejsou evidována žádná ochranná pásma vodních zdrojů. Na lokalitě Pustý mlýn v severní části zájmového území je s největší pravděpodobností lokální zdroj vody. Lokalita se nachází v území se středním radonovým indexem.

Shrnutí

Jevišovka má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V okolí vodní nádrže může omezeně docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku prostřednictvím puklinového systému skalních hornin v podloží.