Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Kuřimské Jestřabí	**Libochovka**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6560	Krystalinikum v povodí Svratky – střední část

Morfologie, šířka údolní nivy

Údolí s proměnlivou šířkou nivy (až 200 m), místy s příkrými svahy – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží na hranici moldanubika, svrateckého krystalinika a moravika. Převládajícím horninovým typem jsou metamorfované horniny. Horniny moravika zastupují sericitické fylity (místy s kvarcity) a migmatitizované pararuly až migmatity ve východní části, a porfyroblastické dvojslídné ortoruly v západní části. Místy se vyskytují krystalické vápence, erlany a dále granity náležející k svrateckému masivu. V západní části lokality se vyskytují svory svrateckého krystalinika a durbachyty náležející k moldanubiku. V širším okolí se vyskytují relikty mořských vápnitých jílů náležejících ke karpatské předhlubni. Kvartérní pokryv tvoří písčito-hlinité až kamenité deluviální sedimenty a sprašové hlíny o mocnosti až 6 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	1074	sericitický fylit
7	deluviofluviální smíšený sediment	1078	chlorit sericitický fylit
12	písčito-hlinitý sediment	1079	sericitický kvarcit

13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	1081	vápenec krystalický
19	sprašové hlíny	1205	dvojslídný svor
1055	porfyroblastická dvojslídná ortorula	1586	granit až syenit

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy převážně ve směru SV-JZ a Z-V. V ploše případné zátopy probíhá tektonická porucha směru Z-V, které zčásti predisponuje tok Libochovky.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou v řádu T = 1 x 10^{-5} až 1 x 10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k místní erozní bázi tvořené tokem Oslavy.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Zdroje vody pro okolní obce jsou mimo vliv případné vodní nádrže.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V okolí se staré ekologické zátěže nevyskytují.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Do vodotečí v povodí Libochovky se vypouštějí vody z obecních ČOV. Lokalita se nachází v území se středním radonovým indexem, severozápadní konec zasahuje do území s vysokým radonovým indexem.

Shrnutí

Libochovka má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V okolí vodní nádrže může omezeně docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku prostřednictvím puklinového systému skalních hornin v podloží.