Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Plaveč	**Jevišovka**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6540	Krystalinikum v povodí Dyje – západní část

Morfologie, šířka údolní nivy

Mělké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v moldanubické oblasti v regionu metamorfních jednotek moldanubika. Převládajícím horninovým typem jsou metamorfovaní horniny – leukokratní migmatit až ortorula gföhlské skupiny. V menší míře se zde vyskytují také granulit a sillimanit-biotitická rula. Jižní okraj a hráz zasahují do moravskoslezské oblasti, zde převládají dvojslídné svory, méně pak ortoruly a pararuly. Kvartérní pokryv tvoří smíšené deluviální sedimenty, relikty sladkovodního terciéru a spraše a sprašové hlíny. Mocnost kvartérního pokryvu dosahuje až 4,5 m. Většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	1042	dvojslídný svor s granátem
7	deluviofluviální smíšený sediment	1055	porfyroblastická dvojslídná ortorula
16, 19	spraš, sprašová hlína	1179	migmatit až ortorula
26	písek, štěrk	2262	granulit

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy směru S-V a Z-V. V místě bezejmenného toku vlévajícího se do Jevišovky u obce Rudlice, prochází napříč údolím přesmyk oddělující moldanubikum od moravika.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horninové prostředí lokality lze považovat za málo propustné s jediným nevymezeným kolektorem podzemní vody. Lepší propustnost má zvětralinový plášť spolu se zónou přípovrchového rozpojení puklin, kde se nachází dominantní mělká zvodeň. Pro výskyt hlubších zvodní nejsou vhodné geologické poměry. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou $T < 1 \times 10^{-4}$ m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost $T = 3,5$ až $1,4 \times 10^{-3}$ m^2/s. Směr proudění podzemní vody je k místní erozní bázi – Jevišovce a dále její nivou k jihovýchodu.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Je velmi pravděpodobné, že se v okolí vyskytují zdroje vody pro lokální zásobování (domovní studny) v obcích Vevčice a Rudlice. V těchto obcích jsou také evidovány historické zdroje podzemní vody, cca 16 tis. m^3/rok pro živočišnou výrobu.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V okolí lokality jsou evidovány staré ekologické zátěže v okolí Rudlic, jedná se o skládky TKO Rudlické kopce 1 a 2.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Zájmové území se nachází v přírodním parku Jevišovka. V okolí plánované hráze se nachází EVL Lapikus. Pod obcí Jevišovice jsou do Jevišovky vypouštěny přečištěné vody z obecní ČOV (cca 109 tis. m^3/rok). Lokalita se nachází v území se středním radonovým indexem.

Shrnutí

Jevišovka má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. Vybudováním vodní nádrže zanikne možnost realizovat zdroje podzemní vody v kvartérních sedimentech.