Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Podlesný mlýn	**Velička**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6612	Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty úzké nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v regionální jednotce Jesenického kulmu v moravskoslezské oblasti. Převládajícím horninovým typem jsou zpevněné sedimenty – droby a dále jílovité břidlice a prachovce. Kvartérní pokryv tvoří kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty o mocnosti kolem 2,5 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků, celková mocnost fluviálních a diluviálních sedimentů dosahuje až 5 až 10 m.



6	nivní sediment	489	slepence
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	490	jílovité břidlice, prachovce, droby
488	droby		

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V okolí lokality převažují tektonické poruchy směru SZ-JV a Z-V.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy 6612 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s proměnlivou transmisivitou T = 6,3 x 10^{-6} až 3,9 x 10^{-4} m^2/s. Chemický typ vody je Ca-Mg-HCO_3-SO_4. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k místní erozní bázi Veličce.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže jsou evidované odběry podzemních vod přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Jižně od lokality v údolí Veličky ve vzdálenosti cca 1 500 m se nachází zdroj podzemní vody VaK Přerov – Lhotka (povolené množství 250 000 m^3/rok). Případná výstavba vodní nádrže tento zdroj vody pozitivně ovlivní v důsledku vyrovnání průtoku ve Veličce.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

V okolí lokality nejsou v SEKM evidovány staré ekologické zátěže.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Přibližně 600 m jihovýchodně od hráze případné vodní nádrže se, v údolí Veličky, rozkládá ochranné pásmo zdroje podzemní vody Lhotka – Olšovec a za ním dále navazuje ochranné pásmo VaK Přerov – Lhotka. Jižně od hráze případné vodní nádrže se nacházejí pozůstatky po těžbě kamene. Opuštěná důlní díla jsou také přírodní památkou (Soudkova štola). Lokalita se nachází v území se středním radonovým indexem.

Shrnutí

Velička má drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu.