Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Radkovy	**Dolnonětčický potok**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
3222 2220	Flyš v povodí Moravy – severní část Hornomoravský úval – severní část

Morfologie, šířka údolní nivy

Mělké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v karpatské soustavě v oblasti karpatské předhlubně a flyšového pásma. Skalní podloží tvoří jílovce, pískovce až slepence a dále silicity a vápence flyšového pásma, výplň karpatské předhlubně tvoří vápnité jíly, písky a štěrky. Kvartérní pokryv tvoří písčito-hlinité deluviální sedimenty a spraše a sprašové hlíny. Kvartérní sedimenty dosahují mocnosti kolem 3 m a v případě výskytu spraší až 6,5 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	1827	vápnité písky, místy se štěrky, vápnité pískovce, štěrky
7	deluviofluviální smíšený sediment	1956	pískovec, jílovec
12	deluviální písčito-hlinitý sediment	1961	jílovec, silicit, vápenec
16	spraš a sprašová hlína	1966	pískovec, slepenec
1824	vápnitý jíl, s polohami písků a štěrků	2243	pískovec, slepenec

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území nejsou tektonické poruchy dokumentovány.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Větší část lokality se nachází v hydrogeologickém rajónu Hornomoravský úval a východní část v rajónu Flyš v povodí Moravy. Dle základní hydrogeologické mapy je lokalita charakterizovaná nepravidelným střídáním většího počtu izolátorů a průlinových kolektorů s transmisivitou T = 1,9 x 10^{-5} až 7,3 x 10^{-4} m^2/s. Ve východní části lokality mají kolektory průlino-puklinových propustnost s transmisivitou T = 7,8 x 10^{-6} až 9,3 x 10^{-5} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je přibližně k jihovýchodu.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

Severně od lokality se nachází, mimo oblast případné zátopy, několik starých skládek TKO (Smíře, Bezuchov) a v obci Bezuchov kontaminovaný průmyslový areál.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

V blízkém okolí se nenacházejí ochranná pásma vodních zdrojů, v okolních obcích a sídlech budou pouze lokální zdroje vody. V okolí lokality se nachází uklidněné svahové deformace přírodního původu. Do přítoků případné vodní nádrže jsou vypouštěny přečištěné odpadní vody z obecních ČOV Bezuchov, Oprostice a Soběchleby.

Shrnutí

Dolnonětčický potok má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu.