Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Vosovec	**Nedveka**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6540	Krystalinikum v povodí Dyje – západní část

Morfologie, šířka údolní nivy

Ploché údolí – přehrada zaplaví většinu fluviálních sedimentů a nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v moldanubické oblasti v regionu metamorfních jednotek a magmatitů moldanubika. Převládajícím horninovým typem, v jihovýchodní části jsou metamorfovaní horniny – migmatit až ortorula (pararula) gföhlské skupiny a na okraji lokality také serpentinit. Severozápadní část tvoří hlubinné magmatity regionální skupiny durbachitových těles v moldanubiku, vyskytují se zde především granity až křemenné syenity Třebíčského masivu. Kvartérní pokryv tvoří smíšené deluviální sedimenty, relikty sladkovodního terciéru a sprašové hlíny. Mocnost kvartérního pokryvu dosahuje prvních jednotek metrů. Většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	1179	migmatit až ortorula	1242	serpentinit
7	deluviofluviální smíšený sediment	1190	pararula až migmatit		
12	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	1584	granit		
19	sprašové hlíny	1586	granit až syenit křemenný		
130	štěrky, písčité štěrky, písky s vložkami jílů	2325	jemně-středně zrnité písky místy jílovité a vápnité		

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

Jižní částí lokality probíhá tektonická porucha ve směru SZ-JV.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horninové prostředí nevytváří podmínky pro výskyt stratiformních kolektorů podzemní vody. Živější oběh podzemní vody je vázán na přípovrchovou zónu rozvolnění skalních hornin spolu s kvartérním pokryvem. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou; v oblasti výskytu metamorfovaných hornin T = 1,9 x 10^{-5} až 1,5 x 10^{-4} m^2/s a v oblasti s výskytem magmatitů T = 3,1 x 10^{-6} až 2,8 x 10^{-5} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění mělkého oběhu podzemní vody je konformní s terénem, k místní erozní bázi tvořené tokem Nedveky.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Do roku 2020 byl evidován odběr povrchové vody z Nedveky pro ZD Hodonice – skleníkový areál Hostim.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V okolí se staré ekologické zátěže nevyskytují.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

V okolí nejsou evidována žádná ochranná pásma vodních zdrojů. Jižně od lokality je. Lokalita se nachází v území se středním radonovým indexem, část, kde se vyskytují magmatity je radonový index vysoký.

Shrnutí

Nedveka má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. Po naplnění případné vodní nádrže voda nedosáhne do oblastí s výskytem štěrkopísků a tak její vliv na zvýšení zásob podzemní vody nebude příliš významný.