Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Dvorečky	**Libava**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6112	Krystalinikum Slavkovského lesa

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v sasko-durynské oblasti. Převládající horninový typ jsou pararuly slavkovského krystalinika, jimiž pronikají hlubinné magmatity krušnohorského plutonu – granity až granodiority. Kvartérní pokryv tvoří tenká vrstva diluviálních sedimentů do mocnosti 6 m. Dna údolí vyplňují fluviální a deluviofluviální sedimenty.



6	nivní sediment	1453	písek, štěrk
13	deluviofluviální smíšený sediment	1457	jíl, písek, štěrk
1446	písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment	1652	písky, jíly, štěrkopísky

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

Nejvýznamnější tektonickou poruchou v okolí je mariánsko-lázeňský komplex probíhající cca 1500 m západně od Dvoreček v severojižním směru. Z východní i západní strany lokalitu ohraničují dokumentované zlomy severojižního směru. V prostoru případné zátopy nejsou tektonické poruchy dokumentovány

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy 6112 Krystalinikum Slavkovského lesa. Pro dané horninové prostředí je charakteristický výskyt jediného nevymezeného, puklinově propustného, kolektoru podzemní vody vázaného na přípovrchovou zónu rozpojení hornin spolu s kvartérním pokryvem. Propustnost horninového prostředí je nízká T = 1 x 10^{-5} až 1 x 10^{-4} m^2/s, hladina podzemní vody volná. Směr proudění podzemní vody mělkého oběhu je shodná s morfologií terénu k místním erozním bázím. Regionální směr odtoku podzemní vody je k severozápadu až severu – k erozní bázi tvořené tokem Ohře.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. V okolních obcích Dvorečky, Kostelní Bříza jsou lokální zdroje vody, na které případná realizace vodní nádrže nebude mít znatelný vliv.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

Na lokalitě ani v jejím blízkém okolí nejsou databází SEKM evidovány ekologické zátěže.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území
V obci Kostelní Bříza jsou vymezena drobná ochranná pásma vodních zdrojů (cca 600 m severně). Lokalita se nachází v CHKO Slavkovský les. Na lokalitě převažuje střední hodnota radonového indexu, pouze v západní části, kde vystupují vyvřelé horniny převažuje vysoký radonový index. Na východním okraji lokality jsou evidována stará důlní díla (štoly) pro průzkum a těžbu polymetalických rud.

Shrnutí
Libava má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody (vzhledem k charakteru horninového prostředí jen minimálně). V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu.