Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Amerika	**Klabava**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6230	Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky

Morfologie, šířka údolní nivy

Zaříznuté údolí s plochou centrální částí – přehrada zcela zaplaví sedimenty úzké nivy na soutoku Klabavy, Rezervy a Třítrubeckého potoka

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v regionu Barrandienu ve středočeské oblasti. Převládajícím horninovým typem jsou zpevněné paleozoické sedimenty příbramsko-jinecké pánve – slepence a polymiktní slepence pískovce, droby a arkózy. Křemenné slepence tvoří vrcholy v okolí. Ve střední části lokality v okolí Tří trubek vystupují žíly tvořené ryolitem. Kvartérní pokryv tvoří kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty o mocnosti do 3 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	589	pískovce a polymiktní slepence
7	deluviofluviální, smíšený sediment	590	pískovce
10	hlína, písek, štěrk	592	droby, arkózy a pískovce
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	593	slepence
588	pískovce	601	ryolit, tufy ryolitu

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy směru SV-JZ a SZ-JV. V ploše případné zátopy probíhají přibližně tektonické poruchy souhlasně i příčně na osu údolí.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horninové prostředí nevytváří podmínky pro výskyt stratiformních kolektorů podzemní vody. Živější oběh podzemní vody je vázán na přípovrchovou zónu rozvolnění skalních hornin spolu s kvartérním pokryvem. Skalní horniny jsou kompaktní s omezeným systémem puklin. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s velmi nízkou transmisivitou T = méně než 1 x 10^{-6} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost ve vrstvě deluviálních kamenitých sedimentů. Lokální směr proudění podzemní vody mělkého oběhu je shodný se sklonem terénu k severoseverozápadu.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Ve střední části lokality na soutoku Klabavy, Rezervy a Třítrubeckého potoka jsou umístěny zdroje vody. Voda se jímá z povrchového toku Klabavy a Rezervy a dále z pěti jímacích zářezů na jejich soutoku.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

V okolí se nevyskytují staré ekologické zátěže, jedná se však o bývalý vojenský újezd a můžou se zde vyskytovat neevidovaná kontaminovaná místa, případně nebezpečná munice.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Zájmové území leží v II. a II. zóně chráněné krajinné oblasti Brdy a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod 108 Brdy. Lokalita se nachází v území se středním radonovým indexem.

Shrnutí

Klabava má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. Prostředí je vhodné pouze pro soustředěné odběry pro lokální zásobování. Nevyskytují se zde hydrologické struktury, do kterých by byla možná břehová infiltrace. Jímací objekty ve střední části lokality zcela zaniknou.