Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Šipín	**Úterský potok**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6221	Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem

Morfologie, šířka údolní nivy

Středně hluboké údolí s rozšířením v místě hráze – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v středočeské oblasti v regionu tepelského krystalinika. Převládajícím horninovým typem, na lokalitě, jsou fylity, svory a břidlice kralupsko-zbraslavské skupiny. V širším okolí se vyskytují intruze vulkanických hornin. Kvartérní pokryv tvoří tenká vrstva deluviálních sedimentů (do 1 m) a v okolí vodních toků fluviálních a deluviofluviálních sedimentů o mocnosti do 7 m.



6	nivní sediment	188, 189	nefelinický bazanit (efuze, intruze)
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	755, 757	fylitické droby a břidlice
28	písky, štěrky	778, 781	fylit, svorový fylit
128, 132	jíly, písky, štěrky	799	metabazalt,metatuf,metatufit

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V okolí lokality nejsou zmapovány žádné významnější zlomy.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy 6221 Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem. Z hydrogeologického hlediska je horninové prostředí charakterizováno jediným nevymezeným, puklinově propustným, kolektorem podzemní vody v připovrchové zóně rozpojení skalních hornin. Hladina podzemní vody je volná, transmisivita nízká T = 1,7 x 10^{-5} až 1,8 x 10^{-4} m^2/s a chemický typ Ca-Na-HCO_3. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Lokální směr odtoku podzemní vody je k erozní bázi tvořené Úterským potokem.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. V léčebných lázních Konstantinovy Lázně je využíván zdroj vody (63 070 m^3/rok). V obcích v okolí lokality se jistě nacházejí historické zdroje vody v podobě mělkých studní; tyto zdroje případné vybudování nádrže neovlivní.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

V dosahu případné vodní nádrže se nenacházejí staré ekologické zátěže, evidované v databázi SEKM. U okolních obcí v blízkosti přítoků Úterského potoka se nacházejí pouze staré skládky TKO (vzdálenosti přesahují 1 km).

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území
Západně od lokality je vymezeno ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje II B Konstantinovy Lázně, hranice pásma je shodné s rozsahem levobřežního okraje rozsahu fluviálních sedimentů Úterského potoka. Lokalita se nachází v povodí vodárenské nádrže Hracholusky. Lokalita leží v oblasti s nízkým radonovým indexem, v širším okolí se nacházejí také stará důlní díla (18. století).

Shrnutí
Úterský potok má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody (vzhledem k charakteru horninového prostředí jen minimálně). V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu.