Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Mnichov	**Pramenský potok**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6221	Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem

Morfologie, šířka údolní nivy

Středně hluboké údolí se zúžením v místě hráze – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v oblasti mariánsko-lázeňského bazického komplexu. Převládajícím horninovým typem, na lokalitě, jsou amfibolity, serpentinity a tremolitická a aktinolitická břidlice vzniklé metamorfózou bazických hornin. V menší míře se zde vyskytují migmatit s prevahou ortosložky až hybridní granit slavkovského krystalinika. Kvartérní pokryv tvoří tenká vrstva deluviálních písčito-hlinitých až hlinito-písčitých sedimentů (kolem 1 m) a v okolí vodních toků fluviálních a deluviofluviálních sedimentů o mocnosti až 11 m.



6	nivní sediment	1364	serpentinit
7	deluviální smíšený sediment	1366, 1367	amfibolit
12	písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment	1469	migmatit s prevahou ortosložky až hybridní granit
1363	tremolitická a aktinolitická břidlice	1458	pararula

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

Údolí Pramenského potoka je zčásti predisponováno tektonickou poruchou směru SV-JZ. Hlavní směry tektonických poruch probíhají SSZ-JJV až SV-JZ. Ve střední části lokality probíhají napříč údolím dva zlomy ve směru SSZ-JJV.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy 6221 Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem. Z hydrogeologického hlediska je horninové prostředí charakterizováno jediným nevymezeným, puklinově propustným, kolektorem podzemní vody v připovrchové zóně rozpojení skalních hornin. Hladina podzemní vody je volná, transmisivita nízká T = 9,9 x 10^{-6} až 2,2 x 10^{-4} m^2/s a chemický typ Ca-Na-HCO_3. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Lokální směr odtoku podzemní vody je k erozní bázi tvořené údolím Pramenského potoka.

Jímání podzemní vody

V údolí Pramenského potoka jsou umístěny jímací objekty přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod (Magnesia) a zdroj podzemní vody: Pitná voda Louka (cca 67 000 m^3/rok).

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V obci Prameny je situován kontaminovaný areál (kovy, NEL, PAU, pesticidy), není však pravděpodobné, že by měl vliv na případnou vodní nádrž, jedná se spíš o potenciální riziko.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území
Lokalita je součástí ochranného pásma přírodního léčivého zdroje II B Mariánské Lázně a II A Nová Ves-Louka-Mnichov. Lokalita se nachází v CHKO Slavkovský les. Jižní část lokality leží v evropsky významné lokalitě Raušenbašská lada a severní část v Ramsarské lokalitě Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa. Dále je zde vyhlášeny maloprostorové chráněné lokality Pluhův bor a Úpolínová louka-Křížky. Lokalita je součástí CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les. Lokalita leží v oblasti s nízkým, na okrajích se středním radonovým indexem.

Shrnutí
Pramenský potok má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody (vzhledem k charakteru horninového prostředí jen minimálně). V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu. Případnou výstavbou vodní nádrže by došlo k zániku významného prameniště – zdroje přírodní minerální vody.