


R7: 时间偏差修正通过; 一次PMFS + Nav2定位未成功 (N1工程对齐版本)

最终源后验与真实移动
原生结果 success=false; 8处停留、1次源更新



实际气体/风服务的时间对齐: 最后10个模拟秒
零阶保持年龄<0.600 s; 未消费未来帧

