


A - PLANTA DEL ACCESO: VADO SANITARIO Y ARCO - ESC. 1:100



C - ARCO DE ASPERSIÓN - ESC. 1:100




E - PEDILUVIO Y LAVABOTAS (PP1) - ESC. 1:50




pediluvio 1.200 × 900 × 60 mm

B - CORTE LONGITUDINAL DEL VADO - ESC. 1:50 (alturas × 2)



D - LAVADERO EN P1 - ESC. 1:200



DATOS DE DISEÑO Y OPERACIÓN

Elemento	Datos de diseño
Vado sanitario	5,0 × 7,0 m útiles; 0,15 m de solución = 1,5 m³
Arco de aspersión	14 boquillas, 28 l/min, ≈ 60 l por camión
Bomba del arco M17	1,1 kW, arranque por sensor de paso, temporizada 20 s
Hidrolavadora M16	150 bar, 15 l/min, ≈ 300 l por camión
Desinfectante	amonio cuaternario o glutaraldehído (dosis del marbete)
Renovación del vado	semanal o según turbidez; registro diario
Pediluvio y lavabotas	en el acceso del personal PP1 (zona sucia / limpia)

GESTIÓN DE EFLUENTES

Efluente	Destino
Agua del lavadero (guano)	canaleta → cámara 26 → biodigestor
Solución del vado (desinfectante)	bidones → operador habilitado (no al biodigestor)
Barro de la rejilla desarenadora	a la pila de guano (se seca en la planta)

SECUENCIA: 1) el camión se pesa; 2) cruza el vado a paso (5 km/h) y el sensor enciende el arco 20 s; 3) descarga en P1 y lava caja y ruedas con la hidrolavadora antes de salir; 4) al salir vuelve a cruzar el vado. El operario usa botas, guantes de nitrilo, antiparras y protector facial (EPP del lavadero).

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: vado sanitario, arco de aspersión, lavadero de camiones, pediluvio y lavabotas	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:100/1:50/1:200	21
Formato	Revisión
A3	D

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	09/2026	Hoja	21/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo