
# Reporte 2

# Reporte 2

#### /rest/user/login


**SQL** Injection

Se realizó una inyección de SQL con el payload: {"email":" or 1=1 -- ","password":"a"} en el login de la página



#### Improper Input Validation


Se interceptó una request y se modificó la variable "rating" para evadir las opciones del cliente, se usó un 200, cuando el máximo era 5



# /ftp

Directory Listing (CWE-548)


EL directorio ftp muestra información que no debería estar visible para el usuario



### /ftp/legal.md

Information disclosure

EL directorio ftp/legal.md Descarga el archivo "legal.md" aún sin contar con cookies de session



# /rest/products/search?q=

#### XSS

Se modificó la página al colocar el payload <h1>xss</h1> en el buscador de la página inicial, lo que insertó un xss en la misma

