


瘟猪坝废墟·踏勘测绘




瘟猪坝管涌点
踏勘扫描 (2025 02 10)



推土墙
踏勘草图 (2025 02 10)



积水塘
实景照片 (2025 02 10)



积水塘
踏勘草图 (2025 02 10)

瘟猪坝是成都天府新区正兴街道（原苏码头）的一处历史地名，曾是当地居民对此区域的俗称。该名称可能源于早期畜牧活动或特殊历史事件（曾因此地以前是养猪场，经常出现过瘟猪而得名瘟猪坝），但具体起源已不可考。清代至民国时期，瘟猪坝地处苏码头至回龙村的必经之路，曾设有铁索吊桥连接两岸，是居民日常通行的关键节点。20世纪中后期曾作为学校所在地，承载教育记忆。

（注：内容综合文献与口述整理，部分细节存疑。）

瘟猪坝废墟·踏勘记录



推土墙
实景照片（2025 05 17）

面前是一座抬高的废弃建筑地基，其挡土墙仍标示着过去的建设标高。

脚下的水泥地基因地面塌陷而明显沉降并倾斜，一半已没入水中——这与下方红砂岩溶洞及破裂的污水管道直接相关，地下水与污水持续上涌，形成一片无法消退的水塘。



积水塘
实景照片（2025 04 09）

亚热带季风性湿润气候的催化下，这片滞留水体迅速富营养化，水面被厚密的浮萍完全覆盖，呈墨绿色至黑色，散发腐殖气味。水中浸泡着倾倒的枯木，正在厌氧环境中缓慢腐烂。




干涸积水塘
(因下游学校反馈溢水问题，水塘被抽排，仅残留管涌持续渗出的浅水洼。)
实景照片（2025 05 18）

与此同时，旺盛的植物在废基之上自由生长，构树、灌丛与草本植物相互交错，形成一种人为干预终止后、自然快速接管的状态。




正兴·瘟猪坝·卫星图



1974

(USGS Survey, D3C1208-200276A001)

初代卫星影像下的正兴，彼时还是成都平原南部的浅丘地貌，阡陌纵横，以农业与自然水系为基底。



1984

(USGS Survey, D3C1219-200576F011)

十年间地貌基本维持原状。正兴作为双流/华阳的老场镇之一，仍是典型的川西乡村聚落格局。



1996

(Google Earth Pro)

城市化进程尚未触及这片土地。




瘟猪坝废墟




2001

麓湖项目的兄弟项目——麓山国际社区于同年启动开发。正兴仍保持乡村面貌。



2012

关键转折。2005—2009年麓湖规划启动，2009—2012年为人工造湖与生态构建阶段。



2017


湖域持续扩大，环湖建筑群开始出现。天府新区已于2014年获批为国家级新区，人工水系成为城市规划的核心骨架



2022

麓湖湖域面积已超2100亩，湖畔建筑密集分布。正兴街道已从传统乡镇转变为现代都市核心街区——水，重塑了这片土地的命运。

麓湖人工湖与瘟猪坝废墟 • 地形图



高处的人工湖被开发



2001

瘟猪坝区域出现溶洞积水




2014

挡土墙与周边抬升地基



2017

裂隙-溶隙渗透持




2022

后续开发计划停滞



(Google Earth) 2025

方溃圆·渗蚀结构图



方圆地质图以嵌套的方与圆，抽象地构建了地层的秩序——方为骨，象征红砂岩和水泥的刚性结构层理；圆为气，隐喻风水中流转不息的水脉。蓝色水系（人工湖）逐层渗入嵌套层；水压积聚后涌上地表。

方溃圆·废墟园林



沉没混凝土地基
实景照片（2025 05 13）



从内部瓦解的钢筋结构
实景照片（2025 05 13）



主水塘分支副水塘
实景照片（2025 05 13）

现场测绘发现，主水塘分支的副积水塘中，沉没的混凝土地基已因溶蚀而断裂、沉降并倾斜。

我延续“方溃圆·渗蚀结构图”的测绘逻辑，在此处建造废墟园林——在圆形的水塘中央放置方形建筑。方，象征红砂岩与混凝土的刚性结构；圆，象征水与气的柔性力量。圆从边缘侵蚀方，逐层瓦解牢固的几何秩序。

通过复现“方溃圆”这一过程，便将园林置于溃烂侵蚀的最中心，让水流过并持续侵蚀我所建造的方形建筑。废基沉于水中，方溃于圆内，废墟园林成为这场地质角力的空间记录与持续上演的现场。