

Relatório de Monitoramento de Macrófitas (2026)


Empreendimento: UHE Risoleta Neves (Candonga) | Área de Espelho d'Água: 282 ha

Resumo Executivo do Monitoramento Mensal

Mês Ref.	Data Cena	Nuvens (%)	Área (ha)	Ocupação (%)
2026-01	2026-01-12	36.5%	69.10	24.50%
2026-02	2026-02-01	37.6%	42.54	15.09%
2026-04	2026-04-27	9.3%	34.28	12.16%
2026-05	2026-05-02	29.4%	37.43	13.27%
2026-06	2026-06-06	15.3%	27.09	9.61%
2026-07	2026-07-11	0.7%	0.10	0.04%
2026-08	2026-08-20	0.0%	106.70	37.84%
2026-09	2026-09-29	28.4%	14.99	5.32%


Prancha de Monitoramento - 2026-01 (2026-01-12)

UHE Risoleta Neves - Distribuição Real de Macrófitas (2026-01-12)
Acúmulo Mapeado: 69.10 ha (24.50% do espelho)




Prancha de Monitoramento - 2026-02 (2026-02-01)

UHE Risoleta Neves - Distribuição Real de Macrófitas (2026-02-01)
Acúmulo Mapeado: 42.54 ha (15.09% do espelho)




Prancha de Monitoramento - 2026-04 (2026-04-27)

UHE Risoleta Neves - Distribuição Real de Macrófitas (2026-04-27)
Acúmulo Mapeado: 34.28 ha (12.16% do espelho)




Prancha de Monitoramento - 2026-05 (2026-05-02)

UHE Risoleta Neves - Distribuição Real de Macrófitas (2026-05-02)
Acúmulo Mapeado: 37.43 ha (13.27% do espelho)




Prancha de Monitoramento - 2026-06 (2026-06-06)

UHE Risoleta Neves - Distribuição Real de Macrófitas (2026-06-06)
Acúmulo Mapeado: 27.09 ha (9.61% do espelho)




Prancha de Monitoramento - 2026-07 (2026-07-11)

UHE Risoleta Neves - Distribuição Real de Macrófitas (2026-07-11)
Acúmulo Mapeado: 0.10 ha (0.04% do espelho)



Prancha de Monitoramento - 2026-08 (2026-08-20)

UHE Risoleta Neves - Distribuição Real de Macrófitas (2026-08-20)
Acúmulo Mapeado: 106.70 ha (37.84% do espelho)



Prancha de Monitoramento - 2026-09 (2026-09-29)

UHE Risoleta Neves - Distribuição Real de Macrófitas (2026-09-29)
Acúmulo Mapeado: 14.99 ha (5.32% do espelho)

