


污染场地全流程追溯报告

云南个旧重金属场地（01-云南省-HM-134点）

污染类型: heavy_metal | 用地: 生产用地 | 生成: 2026-07-03 16:14 UTC

一、采样点空间分布与超标风险分级

注：此为离线 matplotlib 采样点分布图，非真实瓦片底图。按超标倍数 8 级色阶着色。



四、功能重构可行性

生产功能重构: 47.64分(不可行), 限制因子:

Zn_mgkg、Cu_mgkg、Pb_mgkg、As_mgkg、速效钾、全氮、有效磷、铜、砷、锌、铅

生态功能重构: 75.8分(可行), 限制因子:

Cu_mgkg、Zn_mgkg、Pb_mgkg、As_mgkg、水解性氮、速效钾、铜、砷、铅

五、SSUI 可持续利用评价

SSUI: 0.5284 (低度可持续)

模型贡献度不是法规判定结果，也不是因果证明；正式障碍判定以规则层和标准阈值为底线。