SANITAS AMBIENTAL
SERVICIOS ORIENTADOS A FACILITIES

ISO + 9001 CALIDAD + 14001 MEDIO AMBIENTE + 45001 SEGURIDAD

INFORME MIP

Cliente: Compañía Argentina de levaduras SAIC **Mes:** Enero

Dirección: Av. Pres. Raúl Alfonsín 3145 - Lanús

Control de Roedores

Sector: Planta 4

Cantidad de Estaciones

- ☐ Perimetro Externo: 41 Und
- ☐ Perimetro Interno: 34 Und

Desvíos mes de Enero

Fecha	Observaciones
06/01	Monitoreo de dispositivo: Se reponen cebos Consumo por hormigas En CB 01/04/10/11/25/39/41 Perímetro exterior, se aplica medida correctiva y se aumenta dosis en dispositivos afectados. Se reponen insumos degradados. Dispositivos restantes en buenas condiciones, no se registran capturas.
14/01	Monitoreo de cebaderas en sector soldadura (perímetro interno cebadera 1 a la 6) se retira roedor pegado en placa de pegamento sueltas CB nº 4 - Referencia
23/01	Monitoreo de dispositivo: Se reponen cebos Consumo por hormigas En CB 04/08/10/11/12/24. Perímetro exterior, se aplica medida correctiva y se aumenta dosis en dispositivos afectados. Se reponen insumos degradados. Dispositivos restantes en buenas condiciones, no se registran capturas.
27/01	Se lleva a cabo una inspección en sala de tierras dando recomendaciones de exclusión e higiene, también se monitorean los dispositivos aledaños a la zona del avistamiento, se realiza reposición por consumo en CB nª 4 Perímetro Externo.

Registros de Consumos

Registro de Capturas

2 **CB004**
Cebadera PG • Perimetro Interno

1
capturas

Registros de Producto Utilizado

Gel Tek Rodenticida
Placa de Pegamento Pega Rat

Estaciones con Desvíos

Top 10 Puntos - Consumos Cebos (gr)

1	CB004 Cebadera CB • Perímetro Externo	80 gr
2	CB010 Cebadera CB • Perímetro Externo	40 gr
3	CB011 Cebadera CB • Perímetro Externo	40 gr
4	CB024 Cebadera CB • Perímetro Externo	40 gr
5	CB001 Cebadera CB • Perímetro Externo	20 gr
6	CB025 Cebadera CB • Perímetro Externo	20 gr
7	CB039 Cebadera CB • Perímetro Externo	20 gr
8	CB041 Cebadera CB • Perímetro Externo	20 gr
9	CB008 Cebadera CB • Perímetro Externo	20 gr
10	CB012 Cebadera CB • Perímetro Externo	20 gr

Resumen de Tratamiento

Se reponen cebos y placas por degradados para adecuación de Estaciones de monitoreo en interiores y exteriores.

Se registran consumos superior a los umbrales de tolerancia. Se activa plan de acción mediante duplicado de dosis.

Se recomienda evitar la acumulación de materias primas en exteriores así como la remoción periódica por perdidas de grasa para evitar disponibilidad de alimento para plagas potenciales.

Se recomienda revisar los acceso a interiores de taller de planta relevado en informes.

Se continuará con las tareas preventivas y correctivas a hasta el control del desvió.

Control de Voladores

Cantidad de Trampas UV

- [ ] Perímetro Interno: 9 Und

Fecha	Observaciones
06-01	Remoción y reposición de placas de pegamento en equipos uv se retiran (9) se instalan (9) - Se registra Equipo TUV04 - Fuera de funcionamiento.
13-01	Reposición de LED en EQUIPO TUV09 por baja intensidad. También se Renueva Placa UV del mismo.
23-01	Remoción y reposición de placas de pegamento en equipos uv se retiran (8) se instalan (8) - Se registra Equipo TUV05 - Bloqueado



Resumen de Tratamiento

Durante el período evaluado se realizaron recambios de placas de pegamento en trampas UV los días 06/01 y el 23-01, estableciendo una frecuencia quincenal de reposición.

Se registra adecuación de equipo TUV 04 ya funcional en recambio final.

Equipo TUV 05 bloqueado en recambio de visita 23-01 Registro sin sumar de equipo.

Se nota incremento en las capturas en trampas en areas internas de trampa. Se vuelve a reforzar las recomendaciones de higiene y medidas de exclusión para evitar incrementos sostenidos de capturas (Acceso e ingresos / Acumulación de agua , etc.)

Se continuará con el seguimiento de tendencias y los tratamientos preventivos.

Control de Insectos Rastreros

- ☐ Perímetro Externo:
- ☐ Perímetro Interno:

Fecha	Producto	Laboratorio	Principio Activo	Dosis	Cant. Aplicada	Sectores Tratados
06-01	Tacazo	BASF S.A	alfacipermetrina 3% + flufenoxuron 3%	5 ml x Litro	1lts /	Aspersion focalizada en perímetro externo de planta y exterior de edificios .
23-01	Tacazo	BASF S.A	alfacipermetrina 3% + flufenoxuron 3%	5 ml x Litro	3lts /	Aspersion focalizada en perímetro externo de planta y exterior de edificios .

Resumen de Tratamiento

Se realizaron aplicaciones programadas en el perímetro externo de la planta y edificios, con el objetivo de mantener una barrera preventiva frente a plagas y reducir el riesgo de ingresos hacia los sectores internos.

No se registraron desvios con insectos rastreros durante el mes.

Las intervenciones se llevaron a cabo de forma dirigida, cubriendo tanto áreas perimetrales como zonas específicas y accesos garantizando uniformidad y continuidad en la protección.

Conclusión General

Durante Enero los tratamientos perimetrales, controles de roedores y monitoreos de insectos voladores se desarrollaron según lo planificado, manteniendo la cobertura preventiva en todos los sectores.

Se registran un aumento de consumos superior a los umbrales de tolerancia. Se registra captura en interiores de taller/soldadura. Se vuelven a relevar las condiciones de periferia en cuanto al higiene y orden para evitar la atractancia y posible anidamiento de roedores. Se relevan nuevamente condiciones edilicias y costumbres que permiten el ingreso de plagas a interiores.

Se repuso tira led en Equipos UV 09 - Se observo un incremento de capturas durante el mes, se registraron condiciones a regularizar correspondientes a exclusiones e higiene para evitar el ingreso y la proliferación de plagas en interiores de planta.

Se continuará con la frecuencia actual de servicios, reforzando medidas en sectores críticos según se requiera.

Todas las oportunidades de mejora, relevamientos mediante imágenes, así como las Hojas de Seguridad (HDS) y Certificados de los productos utilizados, se encuentran disponibles en el portal web