CALSA - Planta 4

Av. Pres. Raúl Alfonsín 3145, B1825 Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina

INFORME CONTROL DE PLAGAS - TRACK ID #127215

Fecha: 30/01/2026
Nombre: Denis Manuel Bolaños Herrera

Ingreso: 10:11
Egreso: 13:56

DETALLE DEL SERVICIO

Tipo:	Desinsectación de Rastreros
Modo:	No realizado
Avistamiento:	No
Comentarios:	No se aplica

Tipo:	Desinsectación de Mosquitos
Modo:	No realizado
Avistamiento:	No
Comentarios:	No se aplica

Tipo:	Desratización
Modo:	Mip
Consumo:	4
Avistamiento:	0
Reposición:	20
Capturas:	0
Observaciones:	Inspección recomendaciones y reposición más refuerzo en cb aledañas al sector afectado. Se duplica dosis para monitoreo,

CONFORME DE SERVICIO

Nombre: **Lucas García**
Apellido:
Dni: **40622953**
Puesto: **Encargado**



Higiene
Sector: Portón de taller de soldadura

Se observa el almacenamiento inadecuado de contenedores tipo IBC con residuos de grasas/aceites en avanzado estado de degradación. Se identifican fugas activas con impregnación de suelos y sustratos de madera (palés), lo que constituye un foco de contaminación primaria y un atrayente biológico de alta intensidad para plagas (roedores y artrópodos). La proximidad de un acceso abierto (portón) hacia el área operativa incrementa críticamente el riesgo del ingreso de plagas.

Perlitemp
IMERYS

Perlitemp
Aislante Térmico Rígido de Perlita Expandida
IMERYS
www.perlitemp.com
perlitemp@imerys.com