15 CVA6 Trap：异步中断与同步异常在提交路径汇合

B 工业端口图：同一 E 编号的两端相连；完整信号组、方向与用途见共用连接表。



ex_commit / PC
CPU 开始执行处理程序
图中软件处理程序不在硬件中：保存现场、处理设备 / 控制器、恢复现场，再执行返回指令。

配对端口表示图示连接；已有/规划状态见模块和连接表。方向与 A 版一致。虚线模块表示规划。