
Model: NEXIA R3

Myammo: CENTER MOLDING Out of Position

Дефект обнаруженный на участке PDI (за 25.06.2019г).



IN PANEL SENTR MOLDING - Брак установки



Instrument Panel Centre Molding Upper & Side RH/LH кисми Sub килингандан сунг урнатилган кисмидан чикиб кетиши мавжуд.



