

INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO

CLIENTE:	SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.	REFERENCIA:	AREA: INYECCION	OT:	3057 - 2025
EQUIPO:	CAJA REDUCTORA FAJA ROBOT PN 80300392	N° GUIA:	T011-0002279	O. C.	4500349179

INDICACIONES DEL CLIENTE: **MANTENIMIENTO**

DATOS TECNICOS:

MARCA: **MOTOVARIO**
N. SERIE: -
TIPO: -

REVISION MECANICA:



Hecho por: **TEC. J. CARREÑO** Fecha: **17/03/2026**
Engranaje: **OK**
Eje sin fin: **OK**
Tapas de rodajes: **OK**
Rodamientos: **6006-2Z/C3 (1); 6204-2Z/C3 (1); 6010-2Z/C3 (2)**
Canal chavetero: **CON DESGASTE**
Chaveta: **DAÑADA**
Retenes: **40x62x8 (2); 28x47x7 (1)**
Tapa ciega: **47x7**

OBSERVACIONES:

- ❑ EJE DE CORONA CON DESGASTE
- ❑ CANAL CHAVETERO DEL SINFIN CON DESGASTE
- ❑ RODAMIENTOS COLAPSADOS
- ❑ RETENES DAÑADOS
- ❑ ROSCAS DE LA TAPA BRIDA DAÑADAS



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



PROCESO DE TRABAJO:

- ❑ FABRICACION DE CANAL CHAVETERO
- ❑ FABRICACION DE EJE DE CORONA
- ❑ REPARACION DE DE ROSCA M6 DE LA CAJA REDUCTORA (6 PERNOS)

- ❑ CAMBIO DE CHAVETA
- ❑ CAMBIO DE ACEITE
- ❑ CAMBIO DE RETENES
- ❑ CAMBIO DE TAPA CIEGA

RECOMENDACIONES:

- ❑ MATENIMIENTO ANUAL

HECHO POR:	TEC. O. HUYHUA	V. B.	ING. J. HERRERA	FECHA:	17/03/2026
------------	----------------	-------	-----------------	--------	------------