ANEXO – RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ACIDENTE

Queda por tropeço em paleteira

GRU I – Galpão 08 | Antecâmara, Doca 18 | 27/10/2026

Responsável pelo relatório: Luan Souza Tavarez **Posição:** 30/10/2026 **Status:** investigação em andamento – evidências do pacote pendentes de anexo

1. Resumo executivo

Em 27/10/2026, na antecâmara da doca 18 (GRU I – G8), o conferente Carlos Alexandre Morais Santos (40 anos) tropeçou em uma paleteira ao se deslocar de costas e caiu, sofrendo fratura do 3° metacarpo da mão direita (CID-10 S62.3). A paleteira havia sido reposicionada atrás do colaborador pelo motorista que atuava na operação, enquanto o colaborador fazia o checklist de carregamento em uma mesa.

- **Classificação:** severidade real Alta, potencial Alta (Ecla: IPMP); acidente com perda de dias.
- **Vídeo (CFTV, 47 s):** confirma paleteira em circulação e pessoa no piso com atendimento, mas NÃO mostra o reposicionamento da paleteira nem o tropeço.
- **Causas raiz prováveis:** (A) ausência de padrão e área definida para guarda de paleteiras; (B) interface conferente × motorista não definida; (C) desvios anteriores tratados só com DDS, sem housekeeping nem verificação de eficácia.
- **Pacote de evidências:** 32 itens; 17 com alguma evidência ou informação (53%), 15 pendentes; só 1 tem registro anexado (foto do DDS pós-acidente).
- **Ações:** 11 ações propostas (contenção, correção, sistêmicas e verificação de eficácia), com responsáveis e prazos sugeridos.
- **Pontos a validar:** horário (17:36 × 17:50), grafia do nome, afastamento (60 dias × restrição de 45 dias), emissão da CAT e existência formal da regra "paleteira com palete".

2. Dados gerais

Campo	Informação
Data / hora	27/10/2026 – 17:36 (Comunicado) / 17:50 (relato)
Local / processo	Antecâmara – Doca 18 – GRU I – Galpão 08 (G8) | Carregamento / Expedição
Colaborador	Carlos Alexandre Morais Santos, 40 anos
Função / gestor	Conferente (setor Operações) | Gestor imediato: Fábio Henrique
Empresa (ASO)	Stock Tech S.A. Armazéns Gerais (conforme ASO)
Jornada	Normal – sem hora extra e sem alteração de jornada (nota do time)
Lesão	Fratura do 3° metacarpo da mão direita (CID-10 S62.3)
Afastamento	60 dias (relato) | restrição médica de 45 dias (relatório de 30/10)
Severidade	Real: Alto | Potencial: Alto | Classificação Ecla: IPMP
Outros danos	Não houve danos materiais, ambientais ou de infraestrutura
Não informados	RIA, tempo na função, data de admissão, estado civil e sexo (ausentes nos documentos recebidos).

3. Descrição do evento

O colaborador posicionou a paleteira à sua frente e foi à mesa realizar o checklist de carregamento/expedição. Nesse intervalo, o motorista que atuava na operação reposicionou a paleteira atrás do colaborador. Ao retornar, acreditando que não havia obstáculos atrás de si, o colaborador deslocou-se de costas, tropeçou na paleteira e caiu, sofrendo fratura na mão.

Ações imediatas

- Acionado o líder imediato e a brigada; colaborador encaminhado ao posto de saúde.
- Parada de segurança realizada.
- DDS realizado com o time da operação após o acidente (registro fotográfico anexado).
- Próximo passo: investigação de acidente (em curso).

4. Análise do vídeo

4.1 Material e limites da análise

- Gravação de celular apontado para a tela do CFTV ("Stream Principal"), 47 s, sem data/hora visíveis.
- O trecho NÃO mostra o reposicionamento da paleteira pelo motorista nem o instante do tropeço.
- Não é possível identificar, pela imagem, quem é o acidentado e quem é o motorista.
- Áudio sem fala inteligível (ruído ambiente constante); não foi feita transcrição.

Método: o vídeo foi decomposto em quadros (1 por segundo) e os quadros-chave foram ampliados e comparados. Para a apresentação foi gerada uma cópia recortada na tela do CFTV, com contador de tempo; o arquivo original permanece preservado.

4.2 Quadros-chave



00:01 – Antecâmara – visão geral
Paleteira (azul) com palete carregado na lateral esquerda; colaborador de macacão branco e touca vermelha junto ao equipamento. Paletes estocados ao lado da faixa de circulação.



00:04 – Movimentação da paleteira
O colaborador de macacão branco empurra a paleteira carregada em direção às docas, pela faixa de circulação.



00:06 – Deslocamento até a doca

A pessoa de macacão branco segue para a área das docas; a paleteira já não é vista na faixa de circulação.



00:11 – Zoom na doca

Câmera aproxima a área das docas. Pessoa de macacão branco abaixada junto ao equipamento da doca; duas pessoas de roupa escura circulam ao fundo.



00:20 – Pessoas agachadas / no piso

Pessoa de macacão branco agachada/ajoelhada; vulto de roupa escura no piso à direita, junto aos paletes. Sem outros equipamentos visíveis na faixa.



00:35 – Atendimento

Pessoa com colete de alta visibilidade junto ao vulto no piso; demais pessoas observam à distância. Cena segue estável até o fim (00:47).

4.3 O que o vídeo confirma e o que não confirma

O vídeo confirma	O vídeo não confirma (consta só no relato)
• Há paleteira em circulação na antecâmara, conduzida manualmente com palete carregado. • Faixas de circulação demarcadas, com paletes de carga estocados rente a elas. • Há pessoas agachadas ou no piso junto à doca, com aproximação de colegas e de pessoa com colete de alta visibilidade (compatível com o evento). • Várias pessoas circulam simultaneamente na área da doca durante a cena.	• Reposicionamento da paleteira pelo motorista (consta só no relato). • Colaborador caminhando de costas e o instante do tropeço. • Local exato onde a paleteira ficou parada e a sua distância até a mesa do checklist. • Identidade das pessoas e horário exato (sem data/hora na imagem).

Providência: Solicitar à TI/segurança patrimonial a exportação nativa do CFTV (todas as câmeras da antecâmara e da doca 18), de 15 min antes a 15 min depois do evento, com data/hora.

5. Saúde e aptidão do colaborador

- Relatório médico de 30/10/2026 (ALTHA): CID-10 S62.3 – fratura do 3º metacarpo da mão direita; órtese imobilizadora do braço e da mão.
- Restrição por 45 dias: sem esforço, carga, movimentos repetitivos ou preensão com o membro superior direito; realocação temporária em atividade exclusivamente administrativa até reavaliação ortopédica.
- ASO de 30/10/2026 (tipo Retorno ao Trabalho): parecer "Apto para função" – Conferente, setor Operações, unidade Guarulhos I.
- Riscos do PCMSO: ergonômicos (empurrar/puxar cargas, posturas incômodas); acidentes (movimentação de materiais, atropelamentos, operação de equipamento de transporte com força motriz); inespecíficos (manipulação de alimentos).

Ponto de atenção: Queda de mesmo nível/tropeço em obstáculo NÃO consta entre os riscos de acidente do ASO, embora conste operação de equipamento com força motriz (o time informa que o colaborador não opera esse tipo de equipamento).

Os documentos originais (relatório médico e ASO, que contêm CPF/RG) são anexos à parte e não foram reproduzidos neste relatório.

6. Coleta de evidências – pacote solicitado

O pacote tem 32 itens em 4 grupos (mais 3 agrupadores do Planner). Situação em 30/10/2026; prazo sugerido para anexar as evidências: 06/11/2026. Os números abaixo são os mesmos da aba "Resumo SST" do Excel.

Grupo	Concluído	Informado pelo time	Evidência parcial	Pendente	Total
Histórico e treinamento	1	2	0	3	**6**
Procedimento e método de trabalho	0	0	5	2	**7**
Liderança e supervisão	0	3	2	2	**7**
Jornada, fadiga e condição organizacional	1	2	1	8	**12**
Total	**2**	**7**	**8**	**15**	**32**

Legenda: Concluído = marcado pelo time no Planner; Informado pelo time = há nota, sem documento; Evidência parcial = há evidência levantada pela análise (vídeo, relato, ASO, Ishikawa), falta documento; Pendente = nada recebido.

6.1 Histórico e treinamento

Sem registro formal de treinamento para a paleteira; histórico de BOS e de acidentes ainda não extraído.

Item solicitado	Responsáveis	Situação	Constatação / evidência	Pendência para fechar o item
Histórico de BOS do acidentado, últimos 6 meses	—	**Pendente**	Sem registro de BOS recebido até 30/10/2026.	Extrair no Sphera os BOS (feitos e recebidos) do colaborador nos últimos 6 meses, destacando temas paleteira/circulação; definir responsável (sem atribuição no Planner).
Reportes Sphera realizados pelo acidentado e pelo operador da paleteira, últimos 6 meses	Rafaela; Fábio H.; Lisandra; Luan	**Pendente**	Nota do time: verificar via Alerta Amigo (o Sphera é sistema Danone). Nenhum relatório extraído até a data. [Fonte: Nota do time]	Exportar os reportes do acidentado e do operador da paleteira (motorista) dos últimos 6 meses e anexar.
Treinamentos obrigatórios realizados, datas e validade	Rafaela; Fábio H.; Luan	**Concluído**	Concluído pelo time: o colaborador (Conferente) não opera transpaleteira, empilhadeira nem PEMT. O PCMSO (ASO) lista "operação de equipamento de transporte com força motriz" entre os riscos do cargo – verificar aderência. [Fonte: Nota do time; ASO]	Confirmar com a Supervisão (conforme a própria nota) e anexar matriz/certificados de treinamento do cargo, com datas e validades.

Item solicitado	Responsáveis	Situação	Constatação / evidência	Pendência para fechar o item
Evidência específica de treinamento/autorização para operação de paleteira do operador	Rafaela; Fábio H.; Luan	Informado pelo time	Nota do time: o manuseio seguro da paleteira consta no diálogo de segurança e nas instruções de trabalho das docas. Registro de participação (lista de presença) do colaborador e do motorista não anexado. [Fonte: Nota do time]	Anexar a IT das docas, a lista de presença do DDS e a evidência de que o motorista recebeu a orientação (contrato/integração).
Registros de reciclagem e avaliação prática, se aplicável	Rafaela; Fábio H.; Luan	Informado pelo time	Nota do time: não aplicável – conteúdo coberto pelo diálogo de segurança. Equipamento descrito como carrinho hidráulico (manual). [Fonte: Nota do time; Comunicado]	Registrar formalmente a justificativa de não aplicabilidade.
Histórico de incidentes anteriores envolvendo o acidentado ou os envolvidos	Rafaela; Fábio H.; Lisandra; Luan	Pendente	Levantamento em andamento: histórico de acidentes do colaborador Carlos (Lisandra) e dos motoristas (Luan). Sem resultado registrado (checklist 0/2). [Fonte: Planner]	Anexar o histórico de acidentes/incidentes de ambos (6 a 12 meses).

6.2 Procedimento e método de trabalho

Equipe aponta ausência de regra de guarda e descumprimento de "paleteira com palete"; faltam procedimento, APR e inspeção in loco.

Item solicitado	Responsáveis	Situação	Constatação / evidência	Pendência para fechar o item
Procedimento operacional vigente para utilização da paleteira	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	Evidência parcial	Análise preliminar da equipe: não há procedimento para estacionamento temporário de paleteiras nem definição formal de locais; há também registro de descumprimento da regra de manter a paleteira com palete – validar se essa regra é formal. [Fonte: Ishikawa (equipe)]	Anexar o procedimento/IT vigente (versão da data do acidente) e esclarecer se a regra "paleteira com palete" é escrita ou prática informal.
Instrução de trabalho específica da atividade que estava sendo realizada	Rafaela; Fábio H.; Luan	Pendente	Relato: o conferente faz o checklist de carregamento/expedição em mesa, afastado do equipamento, enquanto o motorista atua na operação. Procedimento de expedição ainda não anexado. [Fonte: Relato (Word)]	Anexar o procedimento de expedição/carregamento e os registros de treinamento dos colaboradores.
Procedimento indicando posição correta do operador durante operação, deslocamento e manobra	Rafaela; Fábio H.; Luan	Evidência parcial	Relato: o colaborador retornou deslocando-se de costas, sem verificar a área, e tropeçou na paleteira. O vídeo disponível não mostra o instante do tropeço. Procedimento de posição/deslocamento ainda não validado. [Fonte: Relato (Word); Vídeo]	Verificar se o procedimento de expedição prevê deslocamento de frente e verificação da área; validar na investigação.

Item solicitado	Responsáveis	Situação	Constatação / evidência	Pendência para fechar o item
Regras/proibições de transporte de pessoas ou permanência em locais não destinados ao operador	Rafaela; Fábio H.; Luan	**Evidência parcial**	Relato: o motorista atuava em meio à operação e reposicionou a paleteira. Vídeo: pessoas de roupa escura circulam na área das docas, sem possibilidade de identificação. Regra de permanência/escopo do motorista não verificada. [Fonte: Relato (Word); Vídeo]	Validar regras de permanência e escopo do motorista (integração, contrato) e se mover equipamento do conferente é permitido.
Evidência de que o procedimento foi comunicado/treinado Versão do procedimento que estava vigente na data do acidente	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	**Pendente**	Sem evidência de comunicação/treinamento do procedimento vigente em 27/10/2026. Checklist: validar o procedimento de expedição e, com Flávia, o contrato que especifica a atividade do motorista (0/2). [Fonte: Planner]	Anexar a versão vigente, os registros de treinamento e a cláusula contratual do motorista.
Análise de risco/APR da atividade	Luan	**Evidência parcial**	O ASO/PCMSO lista atropelamento e operação de equipamento de transporte com força motriz; queda de mesmo nível/tropeço em obstáculo não consta entre os riscos de acidente. APR da atividade não recebida (checklist: validar e anexar – Lisandra). [Fonte: ASO; Planner]	Validar e anexar a APR/PGR de carregamento/expedição; verificar se contempla obstáculos no piso e a interface conferente × motorista.
Verificação em campo: procedimento escrito x forma como a atividade realmente é executada	Rafaela; Fábio H.; Luan	**Evidência parcial**	Vídeo: paleteira conduzida manualmente com palete carregado na antecâmara; paletes de carga estocados rente à faixa de circulação. A execução real do reposicionamento não é visível. Falta inspeção in loco. [Fonte: Vídeo CFTV]	Inspecionar in loco a execução real e confrontar com o procedimento; validar a atividade do motorista no contrato.

6.3 Liderança e supervisão

Desvios com paleteiras já estavam registrados no Alerta Amigo; a única ação evidenciada é o DDS (foto anexada), sem barreira física.

Item solicitado	Responsáveis	Situação	Constatação / evidência	Pendência para fechar o item
BOS realizados por cada líder, últimos 3 meses	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	**Pendente**	Nenhum registro de BOS por líder recebido. Checklist: validar treinamento de BOS/Sphera com a gestão (0/1). [Fonte: Planner]	Exportar os BOS por líder (últimos 3 meses) e a evidência de treinamento.
Frequência de presença da liderança na operação	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	**Informado pelo time**	Nota do time: liderança presente diariamente na operação. Sem registro (ronda, checklist, ponto) anexado. No evento, o líder imediato foi acionado (Comunicado). [Fonte: Nota do time; Comunicado]	Anexar registros de presença/rondas da liderança dos últimos 30 dias.
Registros de diálogos/briefings de segurança relacionados à atividade	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	**Informado pelo time**	Nota do time: diálogos de segurança com frequência diária. Listas de presença e temas não anexados. [Fonte: Nota do time]	Anexar as listas de presença/pautas dos DDS (30 dias) e verificar se abordaram paleteiras.

Item solicitado	Responsáveis	Situação	Constatação / evidência	Pendência para fechar o item
Evidências de desvios com paleteiras identificados anteriormente	Luan	**Informado pelo time**	Nota do time: desvios com paleteiras já foram identificados e registrados no Alerta Amigo – indica risco conhecido e recorrente. [Fonte: Nota do time]	Anexar os Alertas Amigo (data, local, descrição e ação).
Ações tomadas após identificação desses desvios	Rafaela; Luan	**Evidência parcial**	Nota do time: foi realizado um DDS com o time da operação. Foto do DDS pós-acidente anexada (aba Evidências), sem data/hora nem lista de presença. A única ação evidenciada é o DDS (controle administrativo); não há evidência de barreira física, local definido ou verificação de eficácia – a confirmar. [Fonte: Nota do time; Foto do DDS]	Anexar lista de presença, data e pauta do DDS; confirmar se é o mesmo DDS da nota; evidenciar se houve outra ação ou verificação de eficácia.
Como a supervisão verifica o cumprimento do procedimento na prática	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	**Evidência parcial**	Análise da equipe: as inspeções de segurança não identificaram o desvio; não há auditorias de housekeeping; desvios semelhantes não foram tratados previamente. [Fonte: Ishikawa (equipe)]	Anexar os roteiros de inspeção/BOS dos últimos 3 meses e a forma de verificação da supervisão.
Definição de responsabilidades sobre operação segura do equipamento	Rafaela; Fábio H.; Luan	**Pendente**	Sem evidência. A validar: responsabilidade de motorista e conferente pela guarda da paleteira e pela comunicação ao movimentar equipamentos.	Anexar descrição de cargos/responsabilidades e regras de interface.

Evidência fotográfica – DDS realizado com o time após o acidente



DDS realizado com o time da operação após o acidente (registro fotográfico fornecido).

Limites: A foto não traz data/hora, tema, nem lista de presença; não é possível contar participantes ou confirmar se motoristas participaram. Confirmar se é o mesmo DDS citado na nota do Planner ("Foi realizado um DDS com o time da operação").

Para fechar o item: Anexar a lista de presença assinada, a data/hora e a pauta do DDS. Verificar a cobertura de todos os turnos e dos motoristas das transportadoras. Verificar se o DDS tratou guarda de paleteiras, deslocamento de costas e interface conferente × motorista.


6.4 Jornada, fadiga e condição organizacional

Sem hora extra nem mudança de jornada no dia; demais itens de jornada e efetivo seguem pendentes.

Item solicitado	Responsáveis	Situação	Constatação / evidência	Pendência para fechar o item
Registro de jornada do acidentado	Camilla	**Pendente**	Sem espelho de ponto recebido. Evento às 17:36 (Comunicado) / 17:50 (relato), fim de tarde – verificar o horário de início do turno. [Fonte: Relato; Comunicado]	Anexar o espelho de ponto do colaborador.
Horário de entrada, pausas e jornada prevista	Camilla	**Pendente**	Sem evidência. Entrada, pausas e jornada prevista ainda não anexadas.	Anexar a escala/jornada prevista e as pausas registradas.

Item solicitado	Responsáveis	Situação	Constatação / evidência	Pendência para fechar o item
Horas extras no dia do acidente	Camilla	**Informado pelo time**	Nota do time: não houve hora extra no dia do acidente. [Fonte: Nota do time]	Anexar o espelho de ponto de 27/10/2026.
Horas extras/jornadas nos dias anteriores	Camilla	**Pendente**	Sem evidência.	Anexar o espelho de ponto dos 7 dias anteriores.
Intervalos e descanso entre jornadas	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	**Pendente**	Sem evidência.	Verificar intervalo intrajornada e interjornada (mínimo de 11 h) nos dias anteriores.
Efetivo previsto x efetivo real do turno	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	**Pendente**	Sem evidência.	Anexar escala prevista × efetivo presente no turno.
Absenteísmo/faltas no turno	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.; Camilla	**Pendente**	Sem evidência.	Anexar o registro de faltas/absenteísmo do turno.
Necessidade de cobertura/substituição de pessoas	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	**Concluído**	Concluído pelo time: não houve necessidade de cobertura de pessoas na operação. [Fonte: Nota do time]	—
Volume operacional previsto x realizado	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	**Pendente**	Sem evidência.	Anexar o volume programado × realizado do dia.
Pico ou variação relevante de demanda	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	**Pendente**	Sem evidência.	Informar se houve pico ou variação relevante de demanda no turno.
Mudanças de programação no turno	Rafaela; Fábio H.; Camilla	**Informado pelo time**	Nota do time: não houve alteração na jornada de trabalho (a nota trata de jornada, não de programação – reconferir). [Fonte: Nota do time]	Confirmar se houve mudança de programação de carregamento no turno.
Distribuição das atividades entre operadores	Fábio H.; Camilla	**Evidência parcial**	Relato: conferente e motorista atuando na mesma operação, com o motorista reposicionando o equipamento do conferente – atividades não claramente segregadas. [Fonte: Relato (Word)]	Anexar a distribuição das atividades do turno (conferente × motorista × auxiliares).

7. Análise de causa – diagrama de Ishikawa (6M)



Itens dos 5M de Método, Mão de obra, Máquinas, Meio ambiente e Medição conforme levantamento da equipe; Materiais estava em branco e recebe hipóteses a validar. Validar se a regra "paleteira com palete" está formalizada: o levantamento cita ao mesmo tempo ausência de procedimento e descumprimento de procedimento. Os marcadores [A], [B] e [C] indicam a causa raiz dos 5 porquês em que cada item aparece.

8. Análise de causa – 5 porquês

As três cadeias partem do mesmo problema e cada resposta indica a origem do fato (Relato, Ishikawa, Planner). Origens em amarelo ("validar" ou "a confirmar") dependem de documentos pendentes.

CAUSA A – Paleteira em rota de circulação (Método · Máquinas · Meio ambiente)

Nível	Pergunta	Resposta	Origem do fato
Por quê 1	**Por que o colaborador tropeçou?**	Porque havia uma paleteira atrás do colaborador, posicionada em rota de circulação, com o corredor parcialmente obstruído.	Relato · Ishikawa (Máquinas, Meio ambiente)
Por quê 2	**Por que a paleteira estava atrás do colaborador?**	Porque o motorista que atuava na operação a reposicionou ali enquanto o colaborador estava na mesa fazendo o checklist.	Relato
Por quê 3	**Por que o motorista a deixou naquele ponto?**	Porque não há procedimento de estacionamento temporário de paleteiras nem definição formal de locais permitidos para armazenar equipamentos.	Ishikawa (Método)
Por quê 4	**Por que o equipamento fora de uso não foi guardado com segurança?**	Porque o controle dos equipamentos fora de uso é inadequado: a regra de manter a paleteira com palete não foi seguida e as regras existentes não foram internalizadas.	Ishikawa (Método) · validar se a regra é formal
Por quê 5	**Por que o controle e a regra não funcionavam na prática?**	Porque não havia verificação de rotina: as inspeções comportamentais não focavam em circulação segura e não havia auditoria de housekeeping.	Ishikawa (Método, Medição)
Causa raiz	**Ausência de padrão formal para guarda temporária de paleteiras e de verificação de rotina (inspeção e auditoria de housekeeping) dos equipamentos fora de uso.**		

CAUSA B – Percepção de risco e interface com o motorista (Mão de obra · Método)

Nível	Pergunta	Resposta	Origem do fato
Por quê 1	**Por que o colaborador não viu a paleteira?**	Porque se deslocou de costas sem verificar a área, acreditando que não havia obstáculos atrás de si.	Relato · Ishikawa (Mão de obra)
Por quê 2	**Por que acreditou que a área estava livre?**	Porque havia deixado a paleteira à sua frente e a condição foi alterada sem que o colaborador soubesse.	Relato
Por quê 3	**Por que a condição mudou sem o colaborador saber?**	Porque o motorista atuava em meio à operação e movimentou o equipamento sem aviso; não há interface definida entre conferente e motorista (comunicação, escopo e permanência).	Relato · Ishikawa (Método) · validar no contrato
Por quê 4	**Por que houve falha na percepção de risco?**	Porque o risco de equipamento parado em rota e de deslocamento de costas não fazia parte da rotina da equipe: regras existentes não foram internalizadas.	Ishikawa (Mão de obra, Método)
Por quê 5	**Por que isso não estava internalizado?**	Porque faltavam inspeções comportamentais focadas em circulação segura para reforçar o comportamento esperado.	Ishikawa (Método)
Causa raiz	**Interface conferente × motorista não definida e comportamento de circulação segura (olhar a área, avisar antes de mover equipamento) não internalizado nem verificado.**		

CAUSA C – Controles que não detectaram o desvio (Medição / Controles)

Nível	Pergunta	Resposta	Origem do fato
Por quê 1	**Por que a condição insegura não foi corrigida antes do acidente?**	Porque as inspeções de segurança não identificaram o desvio.	Ishikawa (Medição)
Por quê 2	**Por que as inspeções não o identificaram?**	Porque não há auditorias de housekeeping e as inspeções não têm foco em circulação segura.	Ishikawa (Medição, Método)
Por quê 3	**Por que desvios semelhantes não foram tratados antes?**	Porque houve falha no tratamento prévio: desvios com paleteiras já estavam registrados no Alerta Amigo, mas não geraram correção estrutural.	Ishikawa (Medição) · Planner (Alerta Amigo)
Por quê 4	**Por que o tratamento prévio falhou?**	Porque a única ação evidenciada foi o DDS (comunicação), sem barreira física, local definido ou verificação de eficácia.	Planner · foto do DDS · a confirmar
Por quê 5	**Por que a ação ficou só na comunicação?**	Porque o tratamento de desvios não exige ação estrutural nem verificação de eficácia.	A validar (Alertas Amigo e procedimento)
Causa raiz	**Tratamento de desvios com paleteiras limitado a comunicação (Alerta Amigo/DDS), sem auditoria de housekeeping, ação estrutural nem verificação de eficácia.**		

9. Causas raiz e fatores contribuintes

- **A –** Ausência de padrão formal para guarda temporária de paleteiras e de verificação de rotina (inspeção e auditoria de housekeeping) dos equipamentos fora de uso.
- **B –** Interface conferente × motorista não definida e comportamento de circulação segura (olhar a área, avisar antes de mover equipamento) não internalizado nem verificado.
- **C –** Tratamento de desvios com paleteiras limitado a comunicação (Alerta Amigo/DDS), sem auditoria de housekeeping, ação estrutural nem verificação de eficácia.

Fatores contribuintes: deslocamento de costas sem verificar a área; corredor parcialmente obstruído por paletes estocados; motorista atuando em meio à operação; evento no fim da tarde (17:36/17:50) – verificar fadiga e início do turno.

Causas prováveis, a confirmar com as evidências pendentes (procedimentos, APR, Alertas Amigo, CFTV nativo).

10. Plano de ação

Priorizado pela hierarquia de controles: eliminar e isolar o risco (rota livre, baias demarcadas) antes de depender de comunicação e treinamento.

Nº	Ação	Tipo de controle	Causa	Responsável (sugerido)	Prazo (sugerido)	Fase / status
A1	Varredura imediata das docas e antecâmaras do G8: retirar paleteiras das rotas de circulação e fixar local provisório de guarda.	Eliminação do risco	A	Fábio Henrique	03/11/2026	Contenção – Proposta
A2	Estender o DDS do evento (vídeo e lições) a todos os turnos, conferentes e motoristas, com lista de presença. DDS com o time da operação já realizado (foto anexada); falta lista de presença e cobertura dos demais.	Administrativa	A / B	Fábio Henrique / Luan	06/11/2026	Contenção – Em andamento
A3	Confirmar a emissão da CAT, o acompanhamento médico e a realocação em atividade administrativa conforme relatório de 30/10.	Cuidado com a vítima	—	Luan / RH	03/11/2026	Contenção – Proposta
A4	Demarcar e sinalizar baias de guarda de paleteiras fora das rotas de circulação (piso e placa) em antecâmara e docas.	Engenharia	A	Fábio Henrique	20/11/2026	Corretiva – Proposta
A5	Formalizar a IT de uso e guarda de paleteiras (sobre palete/na baia, nunca em corredor; deslocar-se de frente e verificar a área) e treinar 100% de conferentes e motoristas.	Administrativa	A / B	Rafaela / Fábio Henrique	27/11/2026	Corretiva – Proposta
A6	Definir a interface conferente × motorista: motorista não reposiciona equipamento do conferente, aviso verbal ao movimentar; rever regras de permanência do motorista e incluir na integração/contrato.	Organizacional	B	Fábio Henrique / Flávia (contrato)	27/11/2026	Corretiva – Proposta
A7	Revisar a APR/PGR de carregamento/expedição incluindo queda de mesmo nível por obstáculo e interface com equipamentos manuais; alinhar o PCMSO.	Administrativa	B	Lisandra	20/11/2026	Sistêmica – Proposta
A8	Incluir circulação segura e equipamentos fora de uso nos roteiros de BOS/inspeção e instituir auditoria semanal de housekeeping das docas; reforçar treinamento de BOS das lideranças.	Organizacional	C	Rafaela / Luan	30/11/2026	Sistêmica – Proposta
A9	Rever o tratamento de desvios com paleteiras (Alerta Amigo): exigir ação estrutural e verificação de eficácia; reanalisar os desvios anteriores.	Organizacional	C	Luan	30/11/2026	Sistêmica – Proposta
A10	Avaliar sinalização visual das paleteiras (cor, fita refletiva ou bandeira) para facilitar a percepção.	Engenharia	A	Rafaela	18/12/2026	Sistêmica – Proposta

Nº	Ação	Tipo de controle	Causa	Responsável (sugerido)	Prazo (sugerido)	Fase / status
A11	Verificar a eficácia: inspeção semanal de paleteiras fora da baia por 90 dias (meta: zero desvios) e reporte na reunião de segurança.	Verificação	A / B / C	Luan	26/02/2027	Verificação – Proposta

Responsáveis e prazos SUGERIDOS (a partir dos responsáveis do Planner) – validar na reunião de análise.

11. Lições aprendidas

- Equipamento fora de uso é fonte de risco: guardar sempre em local definido, fora da rota de circulação.
- Nunca se deslocar de costas sem olhar a área; quem usa o equipamento é quem o guarda.
- Mexer no equipamento de outra pessoa exige comunicação prévia: avisar antes de reposicionar.
- Desvio recorrente tratado só com DDS não elimina o risco: exigir barreira física e verificação de eficácia.
- Regra que não é internalizada na prática não protege: verificar em campo (BOS e auditoria de housekeeping).

12. Pendências e divergências a validar

Tema	Situação encontrada	Como resolver
Horário	Comunicado de Ocorrência: 17:36; relato do evento: 17:50.	Confirmar com CFTV nativo e registro da brigada.
Nome do colaborador	"Morais Santos" (relato, ASO, relatório médico) × "Moraes" (Comunicado).	Padronizar conforme documento de RH e corrigir o Comunicado.
Afastamento	Relato: 60 dias de afastamento. Relatório médico (30/10): 45 dias de restrição com realocação administrativa. ASO (30/10): retorno ao trabalho "Apto".	Conferir atestados, CAT e a situação real (afastado × realocado).
CAT	Sem registro de emissão no material recebido; prazo legal: até o 1º dia útil seguinte (28/10/2026).	Confirmar emissão e número da CAT.
Procedimento	A equipe cita ao mesmo tempo "ausência de procedimento" de estacionamento e "descumprimento" da regra de manter a paleteira com palete.	Validar a IT dos carrinhos hidráulicos e se a regra é escrita.
DDS	Foto do DDS pós-acidente sem data/hora, pauta e lista de presença; a nota do Planner cita um DDS sem datar.	Anexar lista de presença e confirmar se é o mesmo DDS.
Vídeo	Trecho de 47 s não mostra o tropeço; sem data/hora.	Obter CFTV nativo (todas as câmeras, ±15 min).
Planner	Item "Histórico de BOS" sem responsável; nota do item "Mudanças de programação" fala de jornada, não de programação.	Atribuir responsável e reconferir a nota.

13. Documentos analisados e método

- Vídeo do CFTV (gravação de celular, 47 s) – analisado quadro a quadro.
- Informações do acidente (Word): relato do evento e Comunicado de Ocorrência.
- Relatório médico de 30/10/2026 e ASO de 30/10/2026 (PDF, 3 páginas).
- Foto do DDS realizado com o time após o acidente (JPG).
- Planilha do Planner "Acidente – GRU I" (exportação de 30/10/2026): 35 tarefas do pacote de evidências.
- Apresentação-modelo de ocorrência (formato e estrutura reaproveitados).

Método: Ishikawa (6M) a partir do levantamento da equipe; 5 porquês com base em fatos documentados; hierarquia de controles para priorizar ações; classificação das evidências em Concluído, Informado pelo time, Evidência parcial e Pendente. Tudo o que depende de documento ainda não recebido está sinalizado como pendente ou "a validar" – nenhuma evidência foi presumida.