ANEXO – RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ACIDENTE

Queda por tropeço em paleteira

GRU I – Galpão 08 | Antecâmara, Doca 18 | 27/10/2026

Responsável pelo relatório: Luan Souza Tavarez **Posição:** 30/10/2026 **Status:** investigação em andamento – evidências do pacote pendentes de anexo

1. Resumo executivo

Em 27/10/2026, na antecâmara da doca 18 (GRU I – G8), o conferente Carlos Alexandre Morais Santos (40 anos) tropeçou em uma paleteira ao se deslocar de costas e caiu, sofrendo fratura do 3° metacarpo da mão direita (CID-10 S62.3). A paleteira havia sido reposicionada atrás do colaborador pelo motorista que atuava na operação, enquanto o colaborador fazia o checklist de carregamento em uma mesa.

- **Classificação:** severidade real Alta, potencial Alta (Ecla: IPMP); acidente com perda de dias.
- **Vídeo (CFTV, 47 s):** mostra a queda de uma pessoa de macacão branco ao lado de uma paleteira parada no corredor, por volta de 00:29, e o atendimento em seguida; não permite identificar as pessoas nem ver se a queda foi de costas.
- **Causas raiz prováveis:** (A) ausência de padrão e área definida para guarda de paleteiras; (B) interface conferente × motorista não definida; (C) desvios anteriores tratados só com DDS, sem housekeeping nem verificação de eficácia.
- **Pacote de evidências:** 32 itens; 17 com alguma evidência ou informação (53%), 15 pendentes; só 2 têm registro anexado (foto e lista de presença do DDS).
- **Ações:** 11 ações propostas (contenção, correção, sistêmicas e verificação de eficácia), com responsáveis e prazos sugeridos.
- **Pontos a validar:** horário (17:36 × 17:50), grafia do nome, afastamento (60 dias × restrição de 45 dias), emissão da CAT e existência formal da regra "paleteira com palete".

2. Dados gerais

Campo	Informação
Data / hora	27/10/2026 – 17:36 (Comunicado) / 17:50 (relato)
Local / processo	Antecâmara – Doca 18 – GRU I – Galpão 08 (G8) | Carregamento / Expedição
Colaborador	Carlos Alexandre Morais Santos, 40 anos
Função / gestor	Conferente (setor Operações) | Gestor imediato: Fábio Henrique
Empresa (ASO)	Stock Tech S.A. Armazéns Gerais (conforme ASO)
Jornada	Normal – sem hora extra e sem alteração de jornada (nota do time)
Lesão	Fratura do 3° metacarpo da mão direita (CID-10 S62.3)
Afastamento	60 dias (relato) | restrição médica de 45 dias (relatório de 30/10)
Severidade	Real: Alto | Potencial: Alto | Classificação Ecla: IPMP
Outros danos	Não houve danos materiais, ambientais ou de infraestrutura
Não informados	RIA, tempo na função, data de admissão, estado civil e sexo (ausentes nos documentos recebidos).

3. Descrição do evento

O colaborador posicionou a paleteira à sua frente e foi à mesa realizar o checklist de carregamento/expedição. Nesse intervalo, o motorista que atuava na operação reposicionou a paleteira atrás do colaborador. Ao retornar, acreditando que não havia obstáculos atrás de si, o colaborador deslocou-se de costas, tropeçou na paleteira e caiu, sofrendo fratura na mão.

Ações imediatas

- Acionado o líder imediato e a brigada; colaborador encaminhado ao posto de saúde.
- Parada de segurança realizada.
- Parada de segurança com DDS sobre o acidente em 29/10/2026, às 09:00 (foto e lista de presença anexadas).
- Próximo passo: investigação de acidente (em curso).

4. Análise do vídeo

4.1 Material e limites da análise

- Gravação de celular apontada para a tela do CFTV ("Stream Principal"), com 47 s e sem data/hora visíveis.
- A imagem é de baixa resolução: dá para ver os movimentos, mas não os rostos, e não dá para saber quem é cada pessoa.
- Não é possível ver se a pessoa estava de costas ao cair; só se vê que ela deixa a mesa, anda e cai ao lado da paleteira.
- Áudio sem fala inteligível (ruído de ambiente); não foi feita transcrição.

Método: o vídeo foi decomposto em quadros (1 por segundo) e os quadros-chave foram ampliados e comparados. Para a apresentação foi gerada uma cópia recortada na tela do CFTV, com contador de tempo; o arquivo original permanece preservado.

4.2 Cronologia do que a imagem mostra

Tempo do vídeo	O que se vê
00:00–00:06	Pessoa de macacão branco e touca vermelha conduz uma paleteira com palete carregado pela faixa de circulação, em direção às docas.
00:07–00:13	A câmera aproxima as docas. A mesma pessoa se debruça sobre uma bancada junto à porta da doca (compatível com o checklist). Duas pessoas de roupa escura ao fundo.
00:14–00:18	Uma pessoa de roupa escura chega perto de quem está na bancada, por trás, mexe em algo no piso (a imagem sugere a paleteira) e se afasta.
00:20–00:28	A paleteira, com o cabo erguido, aparece parada no corredor, atrás de quem continua na bancada. Ninguém a retira.
00:29–00:30	A pessoa de macacão branco deixa a bancada, anda em direção ao corredor e cai ao lado da paleteira, ficando deitada no piso.
00:30–00:40	Uma pessoa de colete de alta visibilidade chega e se agacha junto à pessoa caída. Outras pessoas observam à distância.
00:40–00:47	A pessoa deixa o local da queda. A paleteira continua no mesmo ponto do corredor até o fim da gravação.

A leitura de que a pessoa de roupa escura posicionou a paleteira é compatível com o relato, mas a imagem apenas sugere isso; precisa do CFTV nativo para ser confirmada.

4.3 Quadros-chave



00:01 – Paleteira rumo à doca

Pessoa de macacão branco e touca vermelha conduz a paleteira com palete carregado pela faixa de circulação. Paletes estocados rente à faixa.




00:09 – Na bancada, junto à doca

Câmera aproximada. A mesma pessoa está debruçada sobre a bancada (compatível com o checklist). Duas pessoas de roupa escura ao fundo.



00:16 – Roupa escura por trás

Pessoa de roupa escura chega perto de quem está na bancada e se abaixa junto ao piso, atrás dela. É o momento em que a paleteira parece ser posicionada.



00:23 – Paleteira no corredor

A paleteira, com o cabo erguido, está parada no corredor entre a bancada e os paletes, atrás de quem trabalha na bancada.



00:29 – A queda
A pessoa de macacão branco deixa a bancada e cai ao lado da paleteira. Aparece no piso, com as pernas esticadas; ao fundo, pessoa de colete de alta visibilidade.



00:34 – Atendimento
Pessoa de colete de alta visibilidade agachada junto à pessoa caída, ao lado da paleteira. Outras pessoas observam à distância.

4.4 O que o vídeo confirma e o que não confirma

O vídeo confirma	O vídeo não confirma
• A queda de uma pessoa de macacão branco ao lado de uma paleteira parada no corredor, por volta de 00:29. • A paleteira parada no corredor, com o cabo erguido, atrás de quem trabalhava na bancada (00:20 a 00:28). • Uma pessoa de roupa escura se aproximando por trás de quem estava na bancada pouco antes (00:14 a 00:18), compatível com o motorista do relato. • O atendimento por colega de colete de alta visibilidade e a presença de várias pessoas na área da doca.	• Se a pessoa caminhava de costas ao cair (a imagem não permite ver o sentido do passo). • Quem é cada pessoa e se a pessoa de roupa escura é de fato o motorista. • Se foi a pessoa de roupa escura quem posicionou a paleteira naquele ponto; a imagem apenas sugere. • A data e a hora exatas do evento (a gravação não tem relógio visível).

Providência: Pedir à TI ou à segurança patrimonial a exportação nativa do CFTV (todas as câmeras da antecâmara e da doca 18), de 15 min antes a 15 min depois do evento, com data/hora e melhor resolução, para confirmar quem posicionou a paleteira.

5. Saúde e aptidão do colaborador

- Relatório médico de 30/10/2026 (ALTHA): CID-10 S62.3 – fratura do 3º metacarpo da mão direita; órtese imobilizadora do braço e da mão.
- Restrição por 45 dias: sem esforço, carga, movimentos repetitivos ou preensão com o membro superior direito; realocação temporária em atividade exclusivamente administrativa até reavaliação ortopédica.
- ASO de 30/10/2026 (tipo Retorno ao Trabalho): parecer "Apto para função" – Conferente, setor Operações, unidade Guarulhos I.
- Riscos do PCMSO: ergonômicos (empurrar/puxar cargas, posturas incômodas); acidentes (movimentação de materiais, atropelamentos, operação de equipamento de transporte com força motriz); inespecíficos (manipulação de alimentos).

Ponto de atenção: Queda de mesmo nível/tropeço em obstáculo NÃO consta entre os riscos de acidente do ASO, embora conste operação de equipamento com força motriz (o time informa que o colaborador não opera esse tipo de equipamento).

Os documentos originais (relatório médico e ASO, que contêm CPF/RG) são anexos à parte e não foram reproduzidos neste relatório.

6. Coleta de evidências – pacote solicitado

O pacote tem 32 itens em 4 grupos (mais 3 agrupadores do Planner). Situação em 30/10/2026; prazo sugerido para anexar as evidências: 06/11/2026. Os números abaixo são os mesmos da aba "Resumo SST" do Excel.

Grupo	Concluído	Informado pelo time	Evidência parcial	Sem evidência	Total
Histórico e treinamento	1	2	0	3	**6**
Procedimento e método de trabalho	0	0	5	2	**7**
Liderança e supervisão	0	2	3	2	**7**
Jornada, fadiga e condição organizacional	1	2	1	8	**12**
Total	**2**	**6**	**9**	**15**	**32**

Legenda: Concluído = marcado pelo time no Planner; Informado pelo time = há nota, sem documento; Evidência parcial = há evidência levantada pela análise (vídeo, relato, ASO, Ishikawa), falta documento; Sem evidência = nada recebido.

6.1 Histórico e treinamento

Sem registro formal de treinamento para a paleteira; histórico de BOS e de acidentes ainda não extraído.

Item solicitado	Responsáveis	Situação	Constatação / evidência	Pendência para fechar o item
Histórico de BOS do acidentado, últimos 6 meses	—	**Sem evidência**	Ainda não recebemos nenhum BOS do Carlos dos últimos 6 meses.	Puxar no Sphera os BOS feitos e recebidos pelo Carlos (olhando os temas paleteira e circulação) e definir quem cuida deste item, que está sem responsável no Planner.
Reportes Sphera realizados pelo acidentado e pelo operador da paleteira, últimos 6 meses	Rafaela; Fábio H.; Lisandra; Luan	**Sem evidência**	O time orientou fazer essa checagem pelo Alerta Amigo, já que o Sphera é um sistema da Danone. Ainda não temos o relatório. [Fonte: Nota do time]	Exportar os reportes do Carlos e do motorista (últimos 6 meses) e anexar.
Treinamentos obrigatórios realizados, datas e validade	Rafaela; Fábio H.; Luan	**Concluído**	O time já marcou como concluído: o Carlos (conferente) não opera transpaleteira, empilhadeira nem PEMT. Um ponto para olhar: o ASO lista, entre os riscos do cargo, a operação de equipamento com força motriz. [Fonte: Nota do time; ASO]	Confirmar com a Supervisão, como a própria nota pede, e anexar a matriz de treinamento do cargo com datas e validades.

Item solicitado	Responsáveis	Situação	Constatação / evidência	Pendência para fechar o item
Evidência específica de treinamento/autorização para operação de paleteira do operador	Rafaela; Fábio H.; Luan	Informado pelo time	O time informa que o manuseio seguro da paleteira é tratado no diálogo de segurança e nas instruções de trabalho das docas. Já temos a lista de presença da parada de segurança de 29/10 (aba Evidências), mas ela é posterior ao acidente e não comprova treinamento anterior do motorista nem do conferente. [Fonte: Nota do time; Lista de presença]	Anexar a instrução de trabalho das docas e as listas de presença de treinamentos ou DDS anteriores ao acidente, inclusive os do motorista (contrato ou integração).
Registros de reciclagem e avaliação prática, se aplicável	Rafaela; Fábio H.; Luan	Informado pelo time	O time entende que não se aplica, porque o tema já é coberto pelo diálogo de segurança. O equipamento é um carrinho hidráulico manual. [Fonte: Nota do time; Comunicado]	Registrar essa justificativa por escrito.
Histórico de incidentes anteriores envolvendo o acidentado ou os envolvidos	Rafaela; Fábio H.; Lisandra; Luan	Sem evidência	Levantamento em andamento: a Lisandra cuida do histórico do Carlos e o Luan, dos motoristas. Nenhum resultado registrado ainda (checklist 0/2). [Fonte: Planner]	Anexar o histórico de acidentes e incidentes das duas frentes (de 6 a 12 meses).

6.2 Procedimento e método de trabalho

Equipe aponta ausência de regra de guarda e descumprimento de "paleteira com palete"; faltam procedimento, APR e inspeção in loco.

Item solicitado	Responsáveis	Situação	Constatação / evidência	Pendência para fechar o item
Procedimento operacional vigente para utilização da paleteira	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	Evidência parcial	A equipe apontou que não existe procedimento para estacionar paleteiras temporariamente nem locais definidos, e que a regra de manter a paleteira sobre o palete não foi seguida. Falta confirmar se essa regra está escrita. [Fonte: Ishikawa (equipe)]	Anexar o procedimento ou a instrução vigente na data do acidente e esclarecer se a regra da paleteira com palete é formal ou só um costume.
Instrução de trabalho específica da atividade que estava sendo realizada	Rafaela; Fábio H.; Luan	Sem evidência	Pelo relato, o conferente faz o checklist de carregamento numa mesa, longe do equipamento, enquanto o motorista atua na operação. O procedimento de expedição ainda não chegou. [Fonte: Relato (Word)]	Anexar o procedimento de expedição e carregamento e os registros de treinamento das pessoas envolvidas.
Procedimento indicando posição correta do operador durante operação, deslocamento e manobra	Rafaela; Fábio H.; Luan	Evidência parcial	Pelo relato, o colaborador voltou andando de costas, sem olhar a área, e tropeçou na paleteira. O vídeo mostra a queda ao lado da paleteira por volta de 00:29, mas não permite ver se a pessoa estava de costas. Ainda não validamos o procedimento de posição e deslocamento. [Fonte: Relato; Vídeo]	Ver se o procedimento de expedição orienta andar de frente e olhar a área, e validar isso na investigação.

Item solicitado	Responsáveis	Situação	Constatação / evidência	Pendência para fechar o item
Regras/proibições de transporte de pessoas ou permanência em locais não destinados ao operador	Rafaela; Fábio H.; Luan	Evidência parcial	Pelo relato, o motorista estava atuando no meio da operação e reposicionou a paleteira. No vídeo, uma pessoa de roupa escura chega por trás de quem está na bancada (00:14 a 00:18) e a paleteira aparece parada atrás em seguida, o que é compatível com o relato; a imagem não permite identificar quem é. Ainda não olhamos as regras de permanência e o escopo do motorista. [Fonte: Relato; Vídeo]	Validar as regras de permanência e o escopo do motorista (integração e contrato) e se ele pode mexer no equipamento do conferente.
Evidência de que o procedimento foi comunicado/treinado Versão do procedimento que estava vigente na data do acidente	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	Sem evidência	Ainda não temos nada que mostre que o procedimento vigente em 27/10/2026 foi comunicado e treinado. No checklist: validar o procedimento de expedição e, com a Flávia, o contrato que define a atividade do motorista (0/2). [Fonte: Planner]	Anexar a versão vigente, os registros de treinamento e a cláusula do contrato sobre o motorista.
Análise de risco/APR da atividade	Luan	Evidência parcial	O ASO lista atropelamento e operação de equipamento com força motriz entre os riscos de acidente, mas não cita tropeço ou queda de mesmo nível. A APR da atividade ainda não chegou (no checklist: validar e anexar – Lisandra). [Fonte: ASO; Planner]	Validar e anexar a APR/PGR de carregamento e expedição, conferindo se ela considera obstáculos no piso e a convivência entre conferente e motorista.
Verificação em campo: procedimento escrito x forma como a atividade realmente é executada	Rafaela; Fábio H.; Luan	Evidência parcial	No vídeo, a paleteira é conduzida à mão com palete carregado (00:01) e depois aparece parada no corredor, com o cabo erguido, atrás de quem trabalha na bancada (00:20 a 00:28). Há paletes estocados rente à faixa de circulação. Falta ir ao local conferir. [Fonte: Vídeo CFTV]	Ir ao local ver como o trabalho é feito de verdade, comparar com o procedimento e conferir no contrato o que o motorista pode fazer.

6.3 Liderança e supervisão

Desvios com paleteiras já estavam registrados no Alerta Amigo; a única ação evidenciada é o DDS (foto e lista de presença anexadas), sem barreira física.

Item solicitado	Responsáveis	Situação	Constatação / evidência	Pendência para fechar o item
BOS realizados por cada líder, últimos 3 meses	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	Sem evidência	Ainda não recebemos os BOS por líder. No checklist: validar com a gestão o treinamento de BOS no Sphera (0/1). [Fonte: Planner]	Exportar os BOS de cada líder (últimos 3 meses) e a evidência do treinamento.
Frequência de presença da liderança na operação	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	Informado pelo time	O time informa que a liderança está presente todos os dias na operação, mas ainda não há registro (ronda, checklist ou ponto). Depois do acidente, o líder imediato foi acionado, conforme o Comunicado de Ocorrência. [Fonte: Nota do time; Comunicado]	Anexar os registros de presença ou rondas da liderança dos últimos 30 dias.

Item solicitado	Responsáveis	Situação	Constatação / evidência	Pendência para fechar o item
Registros de diálogos/briefings de segurança relacionados à atividade	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	**Evidência parcial**	O time informa que os diálogos de segurança acontecem todos os dias. Temos a lista de presença de um deles, a parada de segurança de 29/10/2026 sobre este acidente (20 nomes), mas as listas e pautas de antes do acidente ainda não foram anexadas. [Fonte: Nota do time; Lista de presença]	Anexar as listas e pautas dos DDS dos 30 dias anteriores ao acidente e ver se algum tratou de paleteiras.
Evidências de desvios com paleteiras identificados anteriormente	Luan	**Informado pelo time**	O time informa que desvios com paleteiras já tinham sido identificados e registrados no Alerta Amigo, ou seja, o risco já era conhecido. [Fonte: Nota do time]	Anexar os Alertas Amigo (data, local, descrição e ação tomada).
Ações tomadas após identificação desses desvios	Rafaela; Luan	**Evidência parcial**	O time informa que foi feito um DDS com a equipe da operação. Já temos a foto do DDS e a lista de presença da parada de segurança de 29/10/2026, às 09:00, sobre o acidente com paleteira (20 nomes, instrutor Luan Tavarez; aba Evidências). A única ação que conseguimos comprovar é esse DDS, uma medida de comunicação; não vimos barreira física, local definido nem verificação de eficácia, e a avaliação de eficácia do formulário está em branco. [Fonte: Nota do time; Foto e lista do DDS]	Conferir as assinaturas no original, confirmar que a foto é desse DDS, cobrir os turnos e motoristas que não participaram e evidenciar outras ações ou o acompanhamento de eficácia.
Como a supervisão verifica o cumprimento do procedimento na prática	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	**Evidência parcial**	A equipe apontou que as inspeções de segurança não identificaram o desvio, que não há auditorias de housekeeping e que desvios parecidos não foram tratados antes. [Fonte: Ishikawa (equipe)]	Anexar os roteiros de inspeção e BOS dos últimos 3 meses e explicar como a supervisão confere o cumprimento do procedimento.
Definição de responsabilidades sobre operação segura do equipamento	Rafaela; Fábio H.; Luan	**Sem evidência**	Ainda sem evidência. Precisamos entender quem é responsável por guardar a paleteira e por avisar quando um equipamento é movimentado: o motorista ou o conferente.	Anexar a descrição de cargos e responsabilidades e as regras de convivência entre as funções.

Evidência fotográfica – DDS realizado com o time após o acidente




DDS realizado com o time da operação após o acidente (registro fotográfico fornecido).

Limites: A foto não tem data/hora nem pauta; pelo contexto, deve ser a parada de segurança de 29/10/2026, mas isso precisa ser confirmado. A lista de presença do DDS foi anexada: 20 nomes, sem informar se os motoristas participaram.

Para fechar o item: Confirmar que a foto é do DDS de 29/10 e conferir as assinaturas no original. Verificar a cobertura de todos os turnos e dos motoristas das transportadoras. Preencher a avaliação de eficácia e verificar se o DDS tratou guarda de paleteiras, deslocamento de costas e a convivência entre conferente e motorista.

Lista de presença do DDS – parada de segurança de 29/10/2026



Lista de Presença

Data da realização:	29/10/2026	Horário Inicial:	09:00	Duração:	09:1
Tema:	PARADA DE SEGURANÇA				
Curso Contínuo:	(x) não ( ) sim	Modalidade:	Interno: (x) Externo: ( )	Nome da Empresa:	ECLA - GUA
Instrutor:	LUAN TAVAREZ		Cargo ou Setor:		TECNICO DE SEGURANÇA DO TRAB
Instrutor:			Cargo ou Setor:		
Instrutor:			Cargo ou Setor:		
Conteúdo Programático e Documentos utilizados: (Em casos de documentos controlados pelo SGQ informar código e revisão)	ACIDENTE COM PALETEIRA - CUIDADOS COM MOVIMENTAÇÃO DE MAQUINAS				

Nº	Matrícula¹	Nome	Área e/ou Função	Assinatura
1		Iranda S. Zaleb	operação	
2		Clayton de Lima	Operação	Clayton Lima
3	1071	SAVERIO	OPERADOR	
4	3404	Denil Junior	OPERADOR	
5	1221	Romario Michel	OPERAÇÃO	
6	8363	Joquilene Borges	Entregue	
7		Elias Ramos Neto	Devolve	
8		Lara Eloi Duarte	Danone	
9	1005466	Armando Oliveira	Danone	
10	103173	Bibi Santos	Danone	
11		Rafaela Moreira dos Santos	ESTOQUE	
12	2023	KAIQUE Silva Santos	OPERAÇÃO	Kaique
13	3276	Alexandre L.	OPERADOR	
14	2890	Michel Campos	OPERAÇÃO	
15	2700			
16				
17				
18		Jose Edite Oliveira	operação	
19	6893	Wesley da Almeida	operador	
20	1946	Daniel Hisayo	manutenção	
21				
22				
23				
24				
25				

¹Para treinamento de terceiros, campo de matrícula pode conter o nome da empresa ou NA (não se aplica). Para anular campos considerar "-".

Método de Avaliação da Eficácia

[ ] Não se aplica;
[ ] Acompanhamento de atividades realizadas, verificando o desenvolvimento e a aplicação do treinamento. Parecer do gestor ou responsável pelo acompanhament

Sistemática de Avaliação

Treinamento não eficaz, necessário novo treinamento e nova avaliação da eficácia;
Treinamento eficaz* necessário orientação e nova avaliação pontual;
Treinamento eficaz.

Resultado final do treinamento: [ ] NÃO SE APLICA [ ] EFICAZ [ ] EFICAZ* [ ] NÃO EFICAZ

Assinatura Instrutor: _____

Documento: só é válido para utilização em formato eletrônico (rede interna) e de acordo com matriz de distribuição. Formulário: distribuição válida presente em formato eletrô (interna) que deve ser preenchido eletrônica ou fisicamente conforme requerido em documento. O departamento de Excelência Operacional mantêm cópias controladas e apro (originais) no Manual Mestre. Demais cópias físicas não são consideradas documentos controlados, devendo ser evitadas.

Data e hora: 29/10/2026, às 09:00 (2 dias após o acidente)

Tema: Parada de segurança

Conteúdo: Acidente com paleteira – cuidados com movimentação de máquinas

Instrutor: Luan Tavarez – Técnico de Segurança do Trabalho

Modalidade: Interno; curso não contínuo

Empresa: ECLA – Guarulhos I

Participantes: 20 nomes registrados (linhas 1 a 20); linhas 21 a 25 riscadas

Áreas escritas: Operação (maioria), Estoque e Danone

Documento: Formulário FT-RH-001-BR, revisão 00

Pontos de atenção


- Algumas linhas parecem estar sem assinatura (por exemplo, as 8 e 17): conferir no original.
- O campo de avaliação de eficácia do formulário está em branco.
- Não é possível saber, pelo formulário, se os motoristas das transportadoras participaram.
- A lista é posterior ao acidente: mostra a reação da equipe, mas não comprova treinamento anterior.

6.4 Jornada, fadiga e condição organizacional

Sem hora extra nem mudança de jornada no dia; demais itens de jornada e efetivo seguem pendentes.

Item solicitado	Responsáveis	Situação	Constatação / evidência	Pendência para fechar o item
Registro de jornada do acidentado	Camilla	**Sem evidência**	Ainda não recebemos o espelho de ponto. O evento foi no fim da tarde (17:36 no Comunicado, 17:50 no relato); vale verificar a que horas o turno começou. [Fonte: Relato; Comunicado]	Anexar o espelho de ponto do Carlos.
Horário de entrada, pausas e jornada prevista	Camilla	**Sem evidência**	Ainda sem evidência: entrada, pausas e jornada prevista não foram anexadas.	Anexar a escala ou jornada prevista e as pausas registradas.
Horas extras no dia do acidente	Camilla	**Informado pelo time**	O time informa que não houve hora extra no dia do acidente. [Fonte: Nota do time]	Anexar o espelho de ponto de 27/10/2026.
Horas extras/jornadas nos dias anteriores	Camilla	**Sem evidência**	Ainda sem evidência.	Anexar o espelho de ponto dos 7 dias anteriores.
Intervalos e descanso entre jornadas	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	**Sem evidência**	Ainda sem evidência.	Verificar os intervalos dentro da jornada e entre jornadas (mínimo de 11 horas) nos dias anteriores.
Efetivo previsto x efetivo real do turno	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	**Sem evidência**	Ainda sem evidência.	Anexar o efetivo previsto e o efetivo presente no turno.
Absenteísmo/faltas no turno	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.; Camilla	**Sem evidência**	Ainda sem evidência.	Anexar o registro de faltas e absenteísmo do turno.
Necessidade de cobertura/substituição de pessoas	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	**Concluído**	O time marcou como concluído: não foi preciso cobrir ausências na operação. [Fonte: Nota do time]	Nada a fazer.
Volume operacional previsto x realizado	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	**Sem evidência**	Ainda sem evidência.	Anexar o volume programado e o realizado no dia.
Pico ou variação relevante de demanda	Fábio M.; Rafaela; Fábio H.	**Sem evidência**	Ainda sem evidência.	Informar se houve pico ou mudança relevante de demanda no turno.
Mudanças de programação no turno	Rafaela; Fábio H.; Camilla	**Informado pelo time**	O time informa que não houve alteração na jornada de trabalho. A nota fala de jornada, não de programação; vale reconferir. [Fonte: Nota do time]	Confirmar se houve mudança na programação de carregamento durante o turno.
Distribuição das atividades entre operadores	Fábio H.; Camilla	**Evidência parcial**	Pelo relato, conferente e motorista atuavam na mesma operação e o motorista reposicionou o equipamento do conferente; as tarefas não estavam bem separadas. [Fonte: Relato (Word)]	Anexar como as atividades foram distribuídas no turno (conferente, motorista e auxiliares).

7. Análise de causa – diagrama de Ishikawa (6M)



Itens dos 5M de Método, Mão de obra, Máquinas, Meio ambiente e Medição conforme levantamento da equipe; Materiais estava em branco e recebe hipóteses a validar. Validar se a regra "paleteira com palete" está formalizada: o levantamento cita ao mesmo tempo ausência de procedimento e descumprimento de procedimento. Os marcadores [A], [B] e [C] indicam a causa raiz dos 5 porquês em que cada item aparece.

8. Análise de causa – 5 porquês

As três cadeias partem do mesmo problema e cada resposta indica a origem do fato (Relato, Ishikawa, Planner). Origens em amarelo ("validar" ou "a confirmar") dependem de documentos pendentes.

CAUSA A – Paleteira em rota de circulação (Método · Máquinas · Meio ambiente)

Nível	Pergunta	Resposta	Origem do fato
Por quê 1	**Por que o colaborador tropeçou?**	Porque havia uma paleteira atrás do colaborador, posicionada em rota de circulação, com o corredor parcialmente obstruído.	Relato · Vídeo · Ishikawa (Máquinas, Meio ambiente)
Por quê 2	**Por que a paleteira estava atrás do colaborador?**	Porque o motorista que atuava na operação a reposicionou ali enquanto o colaborador estava na mesa fazendo o checklist.	Relato · Vídeo (compatível, sem identificar quem)
Por quê 3	**Por que o motorista a deixou naquele ponto?**	Porque não há procedimento de estacionamento temporário de paleteiras nem definição formal de locais permitidos para armazenar equipamentos.	Ishikawa (Método)
Por quê 4	**Por que o equipamento fora de uso não foi guardado com segurança?**	Porque o controle dos equipamentos fora de uso é inadequado: a regra de manter a paleteira com palete não foi seguida e as regras existentes não foram internalizadas.	Ishikawa (Método) · validar se a regra é formal
Por quê 5	**Por que o controle e a regra não funcionavam na prática?**	Porque não havia verificação de rotina: as inspeções comportamentais não focavam em circulação segura e não havia auditoria de housekeeping.	Ishikawa (Método, Medição)
Causa raiz	**Ausência de padrão formal para guarda temporária de paleteiras e de verificação de rotina (inspeção e auditoria de housekeeping) dos equipamentos fora de uso.**		

CAUSA B – Percepção de risco e interface com o motorista (Mão de obra · Método)

Nível	Pergunta	Resposta	Origem do fato
Por quê 1	**Por que o colaborador não viu a paleteira?**	Porque se deslocou de costas sem verificar a área, acreditando que não havia obstáculos atrás de si.	Relato · Ishikawa (Mão de obra)
Por quê 2	**Por que acreditou que a área estava livre?**	Porque havia deixado a paleteira à sua frente e a condição foi alterada sem que o colaborador soubesse.	Relato
Por quê 3	**Por que a condição mudou sem o colaborador saber?**	Porque o motorista atuava em meio à operação e movimentou o equipamento sem aviso; não há interface definida entre conferente e motorista (comunicação, escopo e permanência).	Relato · Ishikawa (Método) · validar no contrato
Por quê 4	**Por que houve falha na percepção de risco?**	Porque o risco de equipamento parado em rota e de deslocamento de costas não fazia parte da rotina da equipe: regras existentes não foram internalizadas.	Ishikawa (Mão de obra, Método)
Por quê 5	**Por que isso não estava internalizado?**	Porque faltavam inspeções comportamentais focadas em circulação segura para reforçar o comportamento esperado.	Ishikawa (Método)
Causa raiz	**Interface conferente × motorista não definida e comportamento de circulação segura (olhar a área, avisar antes de mover equipamento) não internalizado nem verificado.**		

CAUSA C – Controles que não detectaram o desvio (Medição / Controles)

Nível	Pergunta	Resposta	Origem do fato
Por quê 1	**Por que a condição insegura não foi corrigida antes do acidente?**	Porque as inspeções de segurança não identificaram o desvio.	Ishikawa (Medição)
Por quê 2	**Por que as inspeções não o identificaram?**	Porque não há auditorias de housekeeping e as inspeções não têm foco em circulação segura.	Ishikawa (Medição, Método)
Por quê 3	**Por que desvios semelhantes não foram tratados antes?**	Porque houve falha no tratamento prévio: desvios com paleteiras já estavam registrados no Alerta Amigo, mas não geraram correção estrutural.	Ishikawa (Medição) · Planner (Alerta Amigo)
Por quê 4	**Por que o tratamento prévio falhou?**	Porque a única ação evidenciada foi o DDS (comunicação), sem barreira física, local definido ou verificação de eficácia.	Planner · foto e lista do DDS · a confirmar
Por quê 5	**Por que a ação ficou só na comunicação?**	Porque o tratamento de desvios não exige ação estrutural nem verificação de eficácia.	A validar (Alertas Amigo e procedimento)
Causa raiz	**Tratamento de desvios com paleteiras limitado a comunicação (Alerta Amigo/DDS), sem auditoria de housekeeping, ação estrutural nem verificação de eficácia.**		

9. Causas raiz e fatores contribuintes

- **A –** Ausência de padrão formal para guarda temporária de paleteiras e de verificação de rotina (inspeção e auditoria de housekeeping) dos equipamentos fora de uso.
- **B –** Interface conferente × motorista não definida e comportamento de circulação segura (olhar a área, avisar antes de mover equipamento) não internalizado nem verificado.
- **C –** Tratamento de desvios com paleteiras limitado a comunicação (Alerta Amigo/DDS), sem auditoria de housekeeping, ação estrutural nem verificação de eficácia.

Fatores contribuintes: deslocamento de costas sem verificar a área; corredor parcialmente obstruído por paletes estocados; motorista atuando em meio à operação; evento no fim da tarde (17:36/17:50) – verificar fadiga e início do turno.

Causas prováveis, a confirmar com as evidências pendentes (procedimentos, APR, Alertas Amigo, CFTV nativo).

10. Plano de ação

Priorizado pela hierarquia de controles: eliminar e isolar o risco (rota livre, baias demarcadas) antes de depender de comunicação e treinamento.

Nº	Ação	Tipo de controle	Causa	Responsável (sugerido)	Prazo (sugerido)	Fase / status
A1	Varredura imediata das docas e antecâmaras do G8: retirar paleteiras das rotas de circulação e fixar local provisório de guarda.	Eliminação do risco	A	Fábio Henrique	03/11/2026	Contenção – Proposta
A2	Estender o DDS do evento (vídeo e lições) a todos os turnos, conferentes e motoristas. A parada de segurança de 29/10 já foi feita com 20 participantes (foto e lista anexadas); falta cobrir os demais turnos e os motoristas e preencher a avaliação de eficácia.	Administrativa	A / B	Fábio Henrique / Luan	06/11/2026	Contenção – Em andamento
A3	Confirmar a emissão da CAT, o acompanhamento médico e a realocação em atividade administrativa conforme relatório de 30/10.	Cuidado com a vítima	—	Luan / RH	03/11/2026	Contenção – Proposta
A4	Demarcar e sinalizar baias de guarda de paleteiras fora das rotas de circulação (piso e placa) em antecâmara e docas.	Engenharia	A	Fábio Henrique	20/11/2026	Corretiva – Proposta
A5	Formalizar a IT de uso e guarda de paleteiras (sobre palete/na baia, nunca em corredor; deslocar-se de frente e verificar a área) e treinar 100% de conferentes e motoristas.	Administrativa	A / B	Rafaela / Fábio Henrique	27/11/2026	Corretiva – Proposta
A6	Definir a interface conferente × motorista: motorista não reposiciona equipamento do conferente, aviso verbal ao movimentar; rever regras de permanência do motorista e incluir na integração/contrato.	Organizacional	B	Fábio Henrique / Flávia (contrato)	27/11/2026	Corretiva – Proposta
A7	Revisar a APR/PGR de carregamento/expedição incluindo queda de mesmo nível por obstáculo e interface com equipamentos manuais; alinhar o PCMSO.	Administrativa	B	Lisandra	20/11/2026	Sistêmica – Proposta
A8	Incluir circulação segura e equipamentos fora de uso nos roteiros de BOS/inspeção e instituir auditoria semanal de housekeeping das docas; reforçar treinamento de BOS das lideranças.	Organizacional	C	Rafaela / Luan	30/11/2026	Sistêmica – Proposta
A9	Rever o tratamento de desvios com paleteiras (Alerta Amigo): exigir ação estrutural e verificação de eficácia; reanalisar os desvios anteriores.	Organizacional	C	Luan	30/11/2026	Sistêmica – Proposta
A10	Avaliar sinalização visual das paleteiras (cor, fita refletiva ou bandeira) para facilitar a percepção.	Engenharia	A	Rafaela	18/12/2026	Sistêmica – Proposta

Nº	Ação	Tipo de controle	Causa	Responsável (sugerido)	Prazo (sugerido)	Fase / status
A11	Verificar a eficácia: inspeção semanal de paleteiras fora da baia por 90 dias (meta: zero desvios) e reporte na reunião de segurança.	Verificação	A / B / C	Luan	26/02/2027	Verificação – Proposta

Responsáveis e prazos SUGERIDOS (a partir dos responsáveis do Planner) – validar na reunião de análise.

11. Lições aprendidas

- Equipamento fora de uso é fonte de risco: guardar sempre em local definido, fora da rota de circulação.
- Nunca se deslocar de costas sem olhar a área; quem usa o equipamento é quem o guarda.
- Mexer no equipamento de outra pessoa exige comunicação prévia: avisar antes de reposicionar.
- Desvio recorrente tratado só com DDS não elimina o risco: exigir barreira física e verificação de eficácia.
- Regra que não é internalizada na prática não protege: verificar em campo (BOS e auditoria de housekeeping).

12. Pendências e divergências a validar

Tema	Situação encontrada	Como resolver
Horário	Comunicado de Ocorrência: 17:36; relato do evento: 17:50.	Confirmar com CFTV nativo e registro da brigada.
Nome do colaborador	"Morais Santos" (relato, ASO, relatório médico) × "Moraes" (Comunicado).	Padronizar conforme documento de RH e corrigir o Comunicado.
Afastamento	Relato: 60 dias de afastamento. Relatório médico (30/10): 45 dias de restrição com realocação administrativa. ASO (30/10): retorno ao trabalho "Apto".	Conferir atestados, CAT e a situação real (afastado × realocado).
CAT	Sem registro de emissão no material recebido; prazo legal: até o 1º dia útil seguinte (28/10/2026).	Confirmar emissão e número da CAT.
Procedimento	A equipe cita ao mesmo tempo "ausência de procedimento" de estacionamento e "descumprimento" da regra de manter a paleteira com palete.	Validar a IT dos carrinhos hidráulicos e se a regra é escrita.
DDS	A foto não tem data/hora; a lista de presença traz 29/10/2026 às 09:00 e a nota do Planner cita um DDS sem datar. Algumas linhas da lista parecem sem assinatura e a avaliação de eficácia está em branco.	Confirmar que foto, lista e nota são do mesmo DDS e conferir as assinaturas no original.
Vídeo	O trecho de 47 s mostra a queda por volta de 00:29, mas não tem data/hora e tem baixa resolução: não dá para identificar as pessoas nem ver se a queda foi de costas.	Obter o CFTV nativo (todas as câmeras, ±15 min) para confirmar quem posicionou a paleteira.
Planner	Item "Histórico de BOS" sem responsável; nota do item "Mudanças de programação" fala de jornada, não de programação.	Atribuir responsável e reconferir a nota.

13. Documentos analisados e método

- Vídeo do CFTV (gravação de celular, 47 s) – analisado quadro a quadro.
- Informações do acidente (Word): relato do evento e Comunicado de Ocorrência.
- Relatório médico de 30/10/2026 e ASO de 30/10/2026 (PDF, 3 páginas).
- Foto do DDS realizado com o time após o acidente (JPG).
- Lista de presença do DDS de 29/10/2026 (PDF, 1 página).
- Planilha do Planner "Acidente – GRU I" (exportação de 30/10/2026): 35 tarefas do pacote de evidências.
- Apresentação-modelo de ocorrência (formato e estrutura reaproveitados).

Método: Ishikawa (6M) a partir do levantamento da equipe; 5 porquês com base em fatos documentados; hierarquia de controles para priorizar ações; classificação das evidências em Concluído, Informado pelo time, Evidência parcial e Sem evidência. Tudo o que depende de documento ainda não recebido está sinalizado como pendente ou "a validar" – nenhuma evidência foi presumida.