



BIÊN BẢN KIỂM TRA SỰ CỐ
Tình trạng kỹ thuật, sự cố hư hỏng

Số BB: DX040526335

Hôm nay vào lúc 07 giờ 05 phút, ngày 04 tháng 05 năm 26

Tại nhà máy chế biến Phước Hoà Kampong Thom.

Chúng tôi gồm:

- 1- Tô Thành Luân
- 2- Chau Chók
- 3- Chau Nho
- 4- Yim Kun

P.Giám đốc nhà máy.
Phó giám đốc nhà máy.
Nhân viên phụ trách.
Tài xế xe: Xe Cozon vận chuyển 5B.

Tiến hành kiểm tra sự cố kỹ thuật máy: Xe Cozon vận chuyển 5B, số hiệu nhận dạng: 5B
Tình trạng sự cố: Xe đạp côn nhưng không vào số được. Khi chuyển số có tiếng kêu “kẹt, rắc”, xe giật khi vào số. Kiểm tra phát hiện xe bị cháy xém bộ amida và bị mòn bàn ép ly hợp, bánh đà.

Nguyên nhân sự cố: Xe chở tải thường xuyên chịu nhiệt độ cao khi lên dốc áp lực ma sát sinh nhiệt lớn làm mòn bàn ép, bánh đà và bộ amida.

Cách khắc phục, xử lý: Tện bàn ép, bánh đà, thay thế bộ Amida mới

Kết luận và những kiến nghị lên Giám đốc nhà máy (đối với những trường hợp không khắc phục ngay được)

.....
Phụ trách đội xe

Nhân viên

Tài xế

Chau Chók

Chau Nho

Yim Kun

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

Tô Thành Luân

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN
PHƯỚC HÒA KAMPONG THOM

VU'ONG QUOC CAMPUCHIA
Dân tộc – Tôn giáo – Quốc vương

Bộ phận: **Đội xe cơ khí**
Số phiếu: DXX040526335

Kampong Thom, ngày 04 tháng 05 năm 2026

GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO TRÌ

Biển số xe/ số máy: Xe Cozon vận chuyển 5B Chỉ số Km/ số giờ hoạt động:

Kính gửi: Ban giám đốc nhà máy chế biến.

Kính đề nghị giám đốc nhà máy cho bảo dưỡng xe, máy móc, thiết bị như sau:

1/ Nội dung bảo dưỡng: Xe chở tải thường xuyên chịu nhiệt độ cao khi lên dốc áp lực ma sát sinh nhiệt lớn làm mòn bàn ép, bánh đà và bộ amida., Tiệm bàn ép, bánh đà, thay thế bộ Amida mới

2/ Lý do bảo dưỡng: Xe đạp côn nhưng không vào số được. Khi chuyển số có tiếng kêu “kẹt, rắc”, xe giật khi vào số. Kiểm tra phát hiện xe bị cháy xém bộ amida và bị mòn bàn ép ly hợp, bánh đà.

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Người phụ trách

Lái xe/người sử dụng

Tô Thành Luân

Chau Chók

Yim Kun

Kampong Thom, ngày 04 tháng 05 năm 26

PHIẾU HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC BẢO TRÌ
(Áp dụng cho xe ô tô vận chuyển mủ)

Biển số: Xe Cozon vận chuyển 5B

Tên lái xe: Yim Kun

Căn cứ giấy đề nghị bảo trì số: DX040526335, 04 tháng 05 năm 26

Kết quả bảo dưỡng bao gồm:

STT	Hạng mục công việc đã thực hiện	ĐVT	S.lượng	Thành Tiền	Ghi chú
1	Nhiên liệu bảo dưỡng:				
	Không				
2	Phụ tùng thay thế:				
	Tiền bàn ép , bánh đà , thay thế bộ Amida mới	Bộ	1	150,00\$	
3	Hạng mục khác:				
4	Công thợ:			Không	
5	Cộng				

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY


NGƯỜI PHỤ TRÁCH

LÁI XE

Tô Thành Luân

Chau Chók

Yim Kun



CÔNG TY TNHH PTCS
PHƯỚC HÒA KAMPONG THOM
Đơn vị: Nhà máy chế biến
Số phiếu: DX040526335

VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA
Dân tộc – Tôn giáo – Quốc vương

Kampong Thom, ngày 04 tháng 05 năm 2026

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA
(Áp dụng cho sửa chữa nhỏ, thường xuyên)

Xe/ Máy/ Thiết bị: Xe Cozon vận chuyển 5B

Biển số/ số hiệu: 5B

Chỉ số đồng hồ Km/ giờ hoạt động:

I. Phần đề nghị của đơn vị:

Kính gửi: - Tổng Giám Đốc
 - Hội Đồng Kinh Tế Công ty

Họ và tên lái xe/ Người phụ trách: Chau Nho

Đề nghị Phòng CN-XDCB cho kiểm tra tình trạng thiết bị với những nội dung như sau: :

1/ Mức độ, tình trạng hư hỏng: Xe chở tải thường xuyên chịu nhiệt độ cao khi lên dốc áp lực ma sát sinh nhiệt lớn làm mòn bàn ép, bánh đà và bố amida..

2/ Lý do bảo dưỡng: Xe đạp côn nhưng không vào số được. Khi chuyển số có tiếng kêu “kẹt, rắc”, xe giật khi vào số. Kiểm tra phát hiện xe bị cháy xém bố amida và bị mòn bàn ép ly hợp, bánh đà..

3/ Đề nghị hướng sửa chữa và tạm tính giá trị (nếu có): Tện bàn ép, bánh đà, thay thế bố Amida mới

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Người phụ trách

Tô Thành Luân

Chau Chók

II. Phần kiểm tra và duyệt của công ty:

Duyệt
TỔNG GIÁM ĐỐC

Phòng CN-XDCB

CT-P02-F08 (00-10/09/2021)

