ecodream

Progetto di UX/UI Design

Ecodream design website

Accessibility | 2° parte

Indice

I. Introduzione 3
- *Strumenti utilizzati*

II. Analisi Struttura 6
- *Header*
- *Header | Mobile*
- *Home Page*
- *Home Page | Mobile*
- *Shop*
- *Spedizione e Resi*
- *Shop | Categoria prodotto “Hybrid”*
- *Pagina prodotto*
- *Pagina prodotto | Mobile*

III. Riepilogo 26
- *Problemi di Interfaccia*
- *Problemi di Codice*

IV. How Might We 28
- *Soluzioni per l’interfaccia*
- *Soluzioni per il Codice*

V. Valutazione complessiva 30

Introduzione

L'analisi di ***Accessibilità 1*** aveva il compito di empatizzare con gli utenti, comprendere quali fossero i Touchpoint dell'esperienza utente e identificare le criticità più rilevanti nell'esperienza utente.

In questa fase di Accessibilità 2, gli obiettivi saranno i seguenti:

1. **Identificare** dettagliatamente tutte le criticità di Accessibilità presenti in 5 pagine chiave del servizio di e-commerce del Brand, sia nella versione **Desktop** che in quella **Mobile** (quando presenti nuove criticità);

2. **Valutare** e **proporre** le prime ipotesi di re-design da implementare nel servizio per risolvere tali criticità e rendere il sito web più Accessibile e in linea con le linee guida internazionali del **WCAG** e della **normativa nazionale italiana** (legge Stanca).

Per completare tali obiettivi, verranno analizzate le seguenti pagine del servizio:

- Home Page
- Shop
- Spedizione e Resi
- Shop | Hybrid
- Pagina prodotto

Introduzione

Strumenti utilizzati

Controllo preliminare

La valutazione è iniziata con un controllo visivo preliminare, utile a identificare le problematiche più evidenti.

Ogni criticità rilevata è stata documentata, così da essere successivamente confrontata con il codice e, quando necessario, con strumenti specifici adatti al caso.

La stessa valutazione è stata ripetuta con *Zoom al 200%*.

Eye-deficiency tester

Terminato il controllo preliminare, si sono ricontrollate le pagine per valutare e quantificare il Contrasto visivo di ogni elemento presente.

Dopodichè, è stato usato il *Simulatore delle limitazioni visive* presente nel *Web Developer Tool nativo Google e Firefox*.

Infine, è stata usata un'estensione Firefox chiamata *"Let's get color blind"*, strumento sviluppato da un gruppo di ricercatori brasiliani, in modo da confrontare i findings iniziali.

Tastiera

Per testare la navigazione con tastiera si è inizialmente usato solo il tasto "*Tab*", così da valutare la navigazione "*veloce*".

Successivamente è stata testata anche la navigazione approfondita tramite "*Option + Command + Frecce direzionali*".

Infine, entrambi i metodi sono stati ripetuti con lo *Screen Reader nativo Apple*, così da potersi immedesimare il più possibile con gli utenti che utilizzano tale sistema di navigazione.

Introduzione

Strumenti utilizzati

Screen Reader

Per testare e valutare la navigazione tramite Screen Reader si è utilizzato lo *strumento nativo Apple* (*Voice Over*).

Visti i numerosi problemi riscontrati durante questa navigazione, si è poi confrontato ogni problema con il codice della pagina in cui si trovava, proprio per assicurarsi che il problema fosse del sito e non dello strumento.

DevTools

Per la valutazione del codice si è utilizzato principalmente il *Web Developer Tool*, sia in "*Inspector*" mode che in "*Accessibility*" mode.

Si è poi usata un'estenstione chiamata *"IBM Accessibility"* per un Assessment automatico che è stato utilizzato per confrontare i findings emersi dalla mia valutazione iniziale.

Per finire, è stato utilizzato anche il *"WAVE Web Accessibility Evaluation Tool"* della Webaim, un altro strumento di assessment automatico usato per ricontrollare le criticità emerse.

E' infatti importante notare che i sistemi di valutazione automatici sono uno strumento utile ma non sufficiente per una valutazione completa, riescono infatti a identificare circa il 70/80% delle criticità in media, lasciando scoperte troppe eventualità.

Analisi Struttura

Header

Criticità Interfaccia Criticità Codice HTML/CSS



Il logo ha un link che reindirizza alla Home, così come la voce "*HOME*" del Menù, creando una **ridondanza** funzionale.

Inoltre, nel codice **manca un'etichetta accessibile** (ARIA Label).

Di conseguenza, lo Screen Reader legge l'URL completo invece di leggere "*Torna alla Home*".

WCAG 2.4.4. (A), 4.1.2. (A)

3

Le voci del Menù orizzontale con Menù a tendina come "MODELLI" e "IL MIO ACCOUNT" non hanno alcun simbolo/icona che permetta all'utente di **comprendere** che ci siano queste sezioni.

Inoltre, nel codice non è presente l'*attributo* che specifichi la presenza della "tendina" e della sua eventuale apertura, rendendolo **introvabile** da utenti che usano lo *Screen Reader*.

WCAG 2.1.1. (A), 1.3.1. (A)

1

Voci del Menù orizzontale in *lingua italiana* e in parte *inglese*, **non è coerente** e rendere **difficile l'identificazione** e **comprensione** di tali voci, provocando una difficoltà rilevante nel **trovare** certi contenuti.

WCAG 3.1.2. (AA)

2

Manca una funzione di selezione lingua e una barra di ricerca standard.

WCAG 2.4.6. (AA)

4

La sezione del "*Menù orizzontale*" ha al suo interno un **testo lungo, illogico e incomprensibile**, che viene letto dallo Screen Reader.

WCAG 1.3.1. (A)

5

Ogni voce del Menù contiene un'ARIA *label* che ne riporta il nome con il simbolo "•" provocando una **lettura più lunga** da parte dello Screen Reader che potrebbe **annoiare** l'utente che sente ogni volta questo punto che non ha una funzione precisa.

WCAG 4.1.2. (A)

6



Analisi Struttura

Header | **Mobile**



L'Hamburger Menù si adegua tramite Responsive Design ma, prendendo l'interezza dello schermo una volta aperto, **servirebbe un pulsante intutitivo per chiuderlo**.

Una semplice "X" di chiusura sarebbe sufficiente.

WCAG 2.1.1. (A), 2.4.13. (AA) 7

In navigazione Mobile con Zoom al 200% il Menù mostra una criticità strutturale bloccante.

Una volta aperto infatti, **non è possibile scorrere la pagina** e si rimane bloccati in questa visuale ove **non sono visibili tutte le voci del Menù**.

WCAG 1.4.4. (AA), 2.1.1. (A) 8



Criticità Interfaccia Criticità Codice HTML/CSS

Analisi Struttura

Home page

Criticità Interfaccia Criticità Codice HTML/CSS

Come già visto nelle fasi precedenti della Ricerca, le Card hanno funzione di *Value Proposition* visiva rapida. Tuttavia, contengono tutte e tre la stessa funzione, creando **ridondanza**.

Inoltre, il testo descrittivo in sovraimpressione è in lingua inglese, con termini non comuni, **rendendone la comprensione difficile** anche per utenti con livello di inglese medio basso.

Infine, manca un *feedback di sistema visivo* adeguato, l'unico "segnale" che l'utente ha per capire che le Card siano interattive è la modifica delle sembianze del cursore, un dettaglio troppo piccolo per essere **notato** da tutti gli utenti.

WCAG 2.4.4. (A), 3.1.2. (AA), 1.4.1. (A)

1



Inoltre, essendo immagini interattive con testo sopra, dovrebbero avere un **Alt Text** con lo stesso testo visibile, ma questo è mancante.

Essendo mancante l'Alt Text, lo Screen Reader va a leggere ogni Card come "*Shop*" poiché estrapola e semplifica il **"value"** che legge, eliminando il link d'origine e mantenendo la voce "Shop".

Questo provoca non solo una percezione di bug da parte dell'utente, ma la voce non è semanticamente corretta, dovrebbe dire ***"Premi per visitare lo Shop"*** o un testo affine.

WCAG 1.1.1. (A), 2.4.4. (A)

2

Analisi Struttura

Home page

Criticità Interfaccia Criticità Codice HTML/CSS

BORSE & ZAINI SOSTENIBILI

ecodream è un brand indipendente di moda sostenibile, specializzato in borse e zaini artigianali ed *eco-friendly*. I nostri prodotti sono realizzati con varie tipologie di materiali di recupero e/o riciclati, principalmente scarti di produzione, rimanenze di magazzino ed eccedenze. Tutti i prodotti sono *eco-sostenibili*. Le proposte includono prodotti *vegan* ed *upcycling*. La produzione è genuinamente artigianale e totalmente *Made in Italy*.

SCOPRI DI PIÙ

La CTA “scopri di più” è **troppo generica**, l’utente non sa dove sarà indirizzato.

Anche su questo pulsante **manca** il feedback in hovering.

WCAG 2.4.4. (A), 2.4.7. (AA)

5

Tutte le parole con stili tipografici vengono lette da Screen Reader come “cliccabili”, **anche se non hanno alcuna funzione**.

WCAG 1.3.1. (A)

3

E’ probabile che ci sia un **conflitto di codice**, comune a tutte le parole, che faccia pensare allo Screen Reader che l’elemento sia qualcosa di interattivo.

WCAG 4.1.2. (A)

4



Analisi Struttura

Home page

Criticità Interfaccia Criticità Codice HTML/CSS

Le Card **non hanno feedback di sistema adeguati,** soprattutto in hovering.

Inoltre, i testi in sovraimpressione sono completamente in inglese, **difficili da comprendere** per chi non comprende la lingua.

WCAG 1.4.1. (A), 3.1.2. (AA)

6



Le tre card di navigazione sono link che portano alle rispettive pagine di categoria.

Nonostante i link puntino a URL diversi, **manca** un'etichetta accessibile, come evidenziato dal "*name: null*" nei DevTools.

Questo costringe lo Screen Reader a leggere l'URL (.../borse/), che è sì diverso per ogni card, ma **non rappresenta un'etichetta semantica chiara.**

WCAG 2.4.4. (A), 4.1.2. (A)

7

Analisi Struttura

Home page

Criticità Interfaccia Criticità Codice HTML/CSS



15 Card immagine statiche **senza contesto e funzione**.

L'utente pensa e si aspetta siano card di rendirizzamento al prodotto che potrebbe interessare, tuttavia, quando premute, si apre una visione a schermo intero dell'immagine senza funzione o link al prodotto.

Occupano spazio e **non arricchiscono** l'esperienza utente, la **degradano**.

WCAG 1.1.1. (A)

8



Qui l'Alt text è presente nonostante sia un caso in cui gli standard di accessibilità **non lo richieda**.

Le Card non hanno infatti nè un testo nè un link funzionale, hanno quindi una *"funzione decorativa"*.

Lo standard WCAG dice espressamente di **ignorare** tali elementi decorativi e lasciare l'Alt text vuoto tramite codice specifico, così lo Screen Reader salterà l'elemento.

WCAG 1.1.1. (A)

9

Analisi Struttura

Home page

Criticità Interfaccia Criticità Codice HTML/CSS

VEGAN
PROPOSALS

Mancanza dei Feedback di sistema come per le altre Card.

Presente anche qui un termine inglese tecnico, **difficile da comprendere** anche da ha un livello di inglese medio-alto.

In questa sezione però, la criticità maggiore è la **mancanza di coerenza** tra le varie cards.

Una contiene un'immagine con testo, una solo l'immagine e una solo testo.

L'utente non capisce il motivo di tali differenze, non nota che sono interattive ma ci può arrivare solo con l'intuito e a tentativi, e alcune Card non si capisce dove portano.

WCAG 1.4.1. (A), 3.1.2. (AA) **10**

Anche qui **mancano** le ARIA label per le Card, lo Screen Reader "salva la situazione" grazie al link e alla voce al suo interno.

WCAG 2.4.4. (A), 4.1.2. (A) **11**



Analisi Struttura

Home page

Criticità Interfaccia Criticità Codice HTML/CSS

Analisi Struttura

Home page | **Mobile**

Una fragilità rilevante del servizio è la presenza di un quantitativo eccessivo e di dimensioni enormi di Card interattive non meglio segnalate.

Durante la navigazione con dispositivi mobili infatti, lo Scroll è la funzione più utilizzata dagli utenti, e, siccome la larghezza e lunghezza della schermata visibile è riempita dagli elementi come le Cards interattive, è molto probabile che, in caso di Click involontario, la navigazione venga interrotta e l'esperienza diventi frustrante.

WCAG 2.1.1. (A), 2.4.13. (AA) **1**

Le Card inoltre non hanno stili che ne facilitino il riconoscimento della funzione interattiva, solitamente hanno delle ombre molto leggere per ricreare l'effetto 3D sfruttando il concetto di Affordance.

WCAG 1.4.4. (AA), 2.1.1. (A) **2**

VEGAN
PROPOSALS

Criticità Interfaccia Criticità Codice HTML/CSS

ecodream

Analisi Struttura

Shop

Criticità Interfaccia Criticità Codice HTML/CSS

Testo eccessivamente piccolo.

WCAG 1.4.4. (AA)

1

SHOP

Spedizione ordine in 2/3 giorni lavorativi, tracciabilità del pacco. Possibilità di reso/cambio (verifica condizioni)

Pagamento con carta di credito/debito, PayPal o bonifico bancario (verifica condizioni)

Possibilità di personalizzazione del prodotto (verifica condizioni)

Prodotti 'OUTLET' offerti ad un prezzo ridotto (clicca qui per accederv)

I link posizionati accanto ai paragrafi di testo sono **indistinguibili dal testo** non interattivo.

Nonostante sia presente il feedback in hovering, questo ha **contrasto e visibilità insufficiente**.

WCAG 1.4.3. (AA), 2.4.7. (AA)

2

Screen Reader legge "cliccabile" nei paragrafi 100% testuali, confondendo l'utente.

WCAG 1.3.1. (A), 4.1.2. (A)

3

TERMINI E CONDIZIONI D'USO

SPEDIZIONE E RESI

METODI DI PAGAMENTO

PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

Unica via per accedere al carrello invisibile ad utenti con Screen Reader.

Nessun feedback di sistema presente, **nessun ARIA label** nel codice, Screen reader impossibilitato a leggerlo.

WCAG 1.1.1. (A), 4.1.2. (A)

4



Analisi Struttura

Shop

Criticità Interfaccia Criticità Codice HTML/CSS



Nomenclatura delle Card dei prodotti **troppo tecniche e poco intuitive**, soprattutto per utenti che utilizzano Screen Reader.

Incoerenza linguistica tra titoli, alcuni sono tecnici, altri in inglese, impossibile comprendere di cosa si tratta usando uno Screen Reader.

Manca un adeguato sistema di feedback visivo, l'unico presente è nel cursore (troppo piccolo) e nella parte testuale (troppo piccola per essere notata adeguatamente).

WCAG 3.1.2. (AA), 1.4.1. (A)

5

Nonostante presenti ARIA labels, **non forniscono sufficiente supporto**.

Presentano infatti le stesse nomenclature problematiche che si trovano nei titoli, a volte con simbologia "•" senza una funzione specifica.

WCAG 4.1.2. (A), 2.4.4. (A)

6



Analisi Struttura

Spedizione e Resi

Criticità Interfaccia Criticità Codice HTML/CSS

SPEDIZIONE E RESI

In questa pagina sono presenti tutte le informazioni relative alla spedizione del prodotto e alle condizioni di reso/

Si prega di leggere attentamente tutta la pagina prima di procedere all'acquisto. Nel momento in cui il cliente effe l'acquisto si presume che abbia preso visione e abbia accettato le condizioni qui presenti.

TARIFFARIO SPEDIZIONI

CORRIERE ESPRESSO | **ITALIA**	*6 €*
CORRIERE ESPRESSO | **ITALIA [REVERSE]**	*10 €*
CORRIERE ESPRESSO | **UNIONE EUROPEA**	*15 €*
CORRIERE ESPRESSO | **SVIZZERA**	
CORRIERE ESPRESSO | **ALTRI PAESI EUROPEI**	

Il sistema attribuisce automaticamente il profilo di spedizione di competenza, tuttavia, se fosse assegnata una t errata, il cliente sarà tenuto a versare l'eventuale differenza, o verrà rimborsato il sovraprezzo ingiustamente sos

Gli ordini vengono spediti in Italia, nei paesi dell'Unione Europea e in alcuni paesi extra UE del continer europeo. ***Non vengono fatte spedizioni nel continente americano, in Asia, Africa, paesi arabi ed Ocean***

INFORMAZIONI SPEDIZIONI

Gli ordini sono generalmente evasi in 2/3 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento *(se l'ordine viene fatto nel fine settimana, o intercorre dalla data dell'ordine, questi giorni non vanno presi in considerazione).* In caso di ordini personalizzati, o inserzioni in '*Pre-ordine*', i tempi di realizzazione del prodotto sono indicativamente 7/15 giorni *(se l'ordine comprende sia prodotti da realizzare, sia prodotti in pronta consegna, la spedizione avverrà in un'unica soluzione una volta che tutti i prodotti sono pronti per essere spediti).*

Gerarchia visiva dell'intera pagina **inadeguata**, il Chunking **non fornisce una suddivisione visiva adeguata**.

Gli stili tra H1, H2, H3, Body text sono **insufficienti**, a volte sembrano essere identici.

Il body text è **troppo piccolo** e con sfondo bianco richiede uno **sforzo visivo eccessivo.**

WCAG 1.3.1. (A), 1.4.4. (AA)

1

Alcune sezioni del body text vengono lette in maniera **spezzata** dallo Screen Reader anche se non ci sono stili o motivi per farlo.

La lettura diventa quindi **stancante** da seguire, e l'utente **non capisce** il perché si blocchi la lettura.

WCAG 1.3.2. (A)

2



Analisi Struttura

Spedizione e Resi

Criticità Interfaccia Criticità Codice HTML/CSS

RITIRO IN SEDE

Scegliendo il profilo di spedizione "*Ritiro in sede*" il cliente potrà ritirare il prodotto direttamente presso il nostro showroom in Via Giorgio La Pira 25 a Borgo San Lorenzo (FI), senza dover sostenere costi di spedizione.

Scegliendo questa opzione è possibile effettuare il pagamento direttamente dal sito, utilizzando le modalità di pagamento disponibili, o effettuare il pagamento al momento della consegna, in contanti o tramite utilizzo del POS.

Il ritiro del prodotto può essere effettuato dopo *48 ore* dall'ordine, in modo da dare il tempo tecnico per preparare il prodotto e farlo trovare in negozio pronto per la consegna. *È preferibile fissare un appuntamento per il ritiro, tramite la pagina 'CONTATTI'.*

Per effettuare il pagamento al momento della consegna si invita il cliente a scegliere la modalità di pagamento *'Pagamento alla consegna'*. Durante la procedura d'acquisto si raccomanda di indicare nelle NOTE se il pagamento verrà effettuato in contanti o con carta di credito/debito, in modo da poter emettere anticipatamente la ricevuta fiscale relativa all'ordine, velocizzando i tempi di consegna del prodotto.

Non è possibile fare il pagamento alla consegna per gli articoli in *'Pre-ordine'* o per i prodotti personalizzati su ordinazione, in questo caso il pagamento deve essere anticipato alla realizzazione del prodotto.

Se si riscontrassero problemi a selezionare la modalità di pagamento 'Pagamento alla consegna', in alternativa è possibile selezionare la modalità di pagamento 'Bonifico bancario', indicando nelle NOTE la volontà di pagare al momento della consegna.

Può essere richiesta la consegna a domicilio nel comune di Borgo San Lorenzo, con possibilità di pagamento al momento della consegna, sia in contanti che tramite POS. In tal caso si raccomanda di contattarci tramite la pagina 'CONTATTI' per definire modalità e tempistiche.

Il profilo di spedizione "Ritiro in sede" è fortemente sconsigliato per chi si trova ad una distanza superiore ai 20 Km dal nostro punto vendita. Se l'acquirente sceglie questa modalità pur [illegible] vendita, sarà tenuto a pagare le eventuali spese di spedizione ne[illegible]

Per qualunque dubbio o domanda relativa alla spedizione del prodotto o alle condizione di reso/cambio, vi invitiamo a scriverci tramite il modulo di contatto nella pagina *"CONTATTI"*, o tramite *WhatsApp* o scrivendo al nostro indirizzo email: *info@ecodreamdesign.it*

Sono presenti link praticamente **invisibili** nel testo, il contrasto e la gerarchia sono insufficienti.

Alcuni paragrafi hanno sottolineatura, stile solitamente standardizzato per i link, che invece non la hanno.

Anche le sezioni di particolare attenzione per l'utente **non sono adeguatamente segnalate**, è presente solo la dicitura "ATTENZIONE" senza stile differente per l'utente, difficile intuire che siano effettivamente sezioni importanti.

WCAG 1.3.1. (A), 2.4.4. (A)

3

Presente spazio **non funzionale ed eccessivo** tra l'ultima sezione "RITIRO IN SEDE" e l'ultima nota in grassetto finale, l'utente potrebbe non scrollare fino a quel punto e perdere quell'informazione essendo troppo lontana.

WCAG 2.4.6. (AA)

4



Nonostante presenti visivamente degli stili di testo, nel codice non è stato implementato questo dettaglio.

Lo Screen Reader legge infatti i testi come se non avessero stili precisi, anche se questi esistono.

WCAG 1.3.1. (A), 4.1.2. (A)

5

Analisi Struttura

Shop | Categoria prodotto “Hybrid”

Criticità Interfaccia Criticità Codice HTML/CSS

La funzione di ordinamento degli articoli ha **problematiche di contrasto** tra testo visualizzato e box.

Le voci selezionabili al suo interno **non sono selezionabili** in navigazione da tastiera, vengono selezionate solo le 2 evidenziate in rosso.

WCAG 1.4.3. (AA), 2.1.1. (A)

1

Card dei prodotti con feedback di sistema, soprattutto in hovering col mouse, **insufficiente**.

Viene evidenziata da un rettangolo con stroke **molto piccolo** e un colore e stile molto **difficile da notare**. Cambia anche il colore del testo della Card, ma in maniera **insufficientemente notabile**.

(L’aspetto in hovering è come mostrato, non si nota nè il rettangolo di selezione, nè l’evidenziato del testo).

WCAG 1.4.1. (A), 2.4.7. (AA)

2



Le etichette delle Card hanno **ripetizioni interne**.

Lo Screen Reader legge due volte la stessa descrizione, esattamente come scritta e visibile nella box evidenziata in rosso.

WCAG 4.1.2. (A)

3

Le caption con informazioni sul prezzo **non rispettano i requisiti minimi di contrasto** del WCAG (*min* 4.5:1).

WCAG 1.4.3. (AA)

4

Analisi Struttura

Pagina prodotto

Criticità Interfaccia Criticità Codice HTML/CSS



Analisi Struttura

Pagina prodotto

Criticità Interfaccia Criticità Codice HTML/CSS



Analisi Struttura

Pagina prodotto

Criticità Interfaccia Criticità Codice HTML/CSS



Analisi Struttura

Pagina prodotto

Criticità Interfaccia Criticità Codice HTML/CSS



Analisi Struttura

Pagina prodotto

Criticità Interfaccia Criticità Codice HTML/CSS



Analisi Struttura

Pagina prodotto | **Mobile**

Nella versione Mobile della pagina prodotto **manca il pulsante di acquisto con "Apple pay"**, nonostante fosse presente nella versione Desktop.

WCAG 2.1.1. (A), 3.1.2. (AA)

1

Criticità Interfaccia

Criticità Codice HTML/CSS

Riepilogo

Problemi di Interfaccia

Funzionalità

- Elementi ridondanti;
- CTA, link e pulsanti hanno testi troppo generici;
- Link testuali con contrasto e gerarchia visiva insufficiente;
- Elementi senza funzione di supporto all'esperienza utente;
- Elementi interattivi incoerenti tra loro;
- Funzione "ordina" del negozio non utilizzabile a pieno in navigazione da tastiera;
- Feedback di selezione degli elementi da tastiera insufficientemente visibile;
- Funzioni di Zoom inaspettate e non controllabili dall'utente;
- Presenti codici e Tag con basso contrasto e poco utili all'utente;

Testi

- Sono spesso troppo piccoli in uno sfondo bianco, la lettura richiede sforzo eccessivo;
- Utilizzo ambiguo e incoerente della lingua italiana e inglese;
- Nomenclatura dei prodotti troppo tecnica e poco esplicativa;

Mancanze

- Funzione di selezione lingua;
- Barra di ricerca;
- Icone e simboli di supporto alla navigazione e riconoscimento;
- Feedback di sistema, soprattutto in Hovering;
- Link di trasparenza sulle varie policy solitamente presenti nel Footer;
- Gerarchia visiva chiara, intuitiva e piacevole.

Riepilogo

Problemi di Codice

Screen Reader

- Voci con caratteristiche che non corrispondono al vero (item letti come cliccabili);
- Conflitto di codice che rende il supporto dello Screen Reader controproducente;
- Etichette spezzate portano lo Screen Reader a bloccarsi spesso e senza motivo durante la lettura;
- Stili tipografici a volte letti dallo Screen Reader, altre volte no;
- Etichette con testi doppi ripetuti;

Navigazione da tastiera

- Elementi interattivi non selezionabili chiaramente in navigazione da tastiera (Carrello);
- Ridondanza di funzioni;
- Selezione da tastiera a volte non standard e frustrante;
- Presenti elementi invisibili che vengono selezionati e letti in navigazione da tastiera con Screen Reader;

Mancanze

- ARIA labels;
  - Ove presenti, sono spesso incorrette, ambigue, ridondanti o con testi che si ripetono;
- Alt Text;
  - Ove presente, va in contrasto con lo standard WCAG che non lo richiede;

How might we

Soluzioni per l’interfaccia

Implementazioni

1. Implementare un FAB di accessibilità che racchiuda le funzioni e modifiche utili al maggior numero di limitazioni e disabilità temporanee o permanenti che l’utente potrebbe affrontare;
2. Implementare una funzione di selezione della lingua per standardizzare la pagina e le etichette a seconda delle capacità linguistiche e del Target utente;
3. Implementare una barra di ricerca utile alla navigazione libera dell’utente;
4. Aggiungere elementi grafici più intuitivi come icone;
5. Sistemare la funzione “ordina” del negozio e aggiungere un sistema di filtraggio dei prodotti;
6. Implementare link alle pagine utili, soprattutto nei touch point più rilevanti come nello Shop e nelle pagine prodotto.

Modifiche

1. Riprogettare il Layout e la Gerarchia visiva completamente: dalle dimensioni, ai colori, agli spazi, agli stili tipografici;
2. Rivedere tutti i feedback di sistema e implementare soprattutto l’hovering;
3. Riprogettare gli stili e le etichette dei pulsanti e dei link per renderli facili da notare e riconoscibili;
4. Ripensare alla comunicazione verbale del servizio e renderla più assertiva, chiara, semplice e meno tecnica;

Eliminazioni

1. Eliminare elementi ridondanti e raggrupparli;

How might we

Soluzioni per il codice

Modifiche

1. Riprogettare da zero tutte le ARIA labels e gli Alt Text;
2. Sistemare la navigazione da tastiera assicurandosi che tutti gli elementi chiave ed interattivi vengano selezionati ed evidenziati correttamente;
3. Sistemare tutti i testi e assicurarsi che vengano letti da Screen Reader in modo chiaro, corretto e senza ripetizioni o informazioni non necessarie;

Eliminazioni

1. Eliminare tutte le sezioni vuote che sono ancora selezionabili da tastiera e leggibili da screen reader.

Valutazione complessiva

Il servizio “as is” è in una condizione di accessibilità insufficiente, soprattutto per:

- Utenti con limitazioni visive parziali o totali;
- Utenti neurodivergenti;
- Utenti in condizioni ambientali svantaggiose;
- Utenti che utilizzano navigazione da tastiera;

L’accessibilità non è soltanto un dettaglio opzionale di un servizio, ma un requisito legale assodato e fondamentale.

> “E’ perciò evidente che nelle fasi di progettazione dovranno essere implementate le soluzioni ipotizzate durante le fasi di Discovery 1 e 2, e durante le due fasi di Accessibilità.”

Prossimi passi:

Wireframing Desktop