

Construir é cuidar

MC-Bauchemie



E.T.A Bezerros

Tratamento de fissuras passantes nas paredes do Decantador de Iodo na ETA Bezerros. Realização de colmatação das fissuras e trincas utilizando adesivo epóxi MC-Dur 1300 TX. Utilização de Bicos de Perfuração e Adesão MC-Bauchemie. Preenchimento das fissuras com o MC-Injekt 1264 Compact.



E.T.A Bezerros

Ano: 2017

Produtos: MC-Dur 1300 TX / MC-Injekt 1264 Compact / Reinigungsmittel U

Quantidade: 24 kg / 36 Kg / 15 litros

Metros Lineares Tratados: 12 metros.

Aplicador: ENGECON

Cliente: Compesa



Imagem – 01.



E.T.A Bezerros



Imagem – 02.



Decantador de lodo.



Imagem – 03.



Decantador de lodo.



Imagem – 04.



Trincas nas junções de paredes.



Imagem – 05.



Trinca na face externa da parede.





Espessura variando entre 1,0 mm e 2,2 cm.



Imagem – 07.



Visualização na horizontal.




Imagem – 08.



Demarcação para colocação dos bicos de perfuração.



Imagem – 09.



Perfuração para colocação dos bicos de perfuração.



Imagem – 10.



Limpeza dos furos.



Imagem – 11.



MC-Dur 1300 TX.



Imagem – 12.



Aspecto do MC-Dur 1300 TX durante a mistura.



Imagem – 13.



Colmatação da trinca com o MC-Dur 1300 TX.



Imagem – 14.



Colmatação da trinca com o MC-Dur 1300 TX.



Imagem – 15.



Encaixe dos bicos.



Imagem – 16.



Ajuste dos bicos.



Imagem – 17.



trinca colmatada e com bicos ajustados para injeção.



Imagem – 18.



Bomba MC-i510.



Imagem – 19.



Temperatura ambiente e umidade relativa do ar.



Imagem – 20.



Resina MC-Injekt 1264 Compact sendo resfriada.



Imagem – 21.



Adição do componente B para mistura.



Imagem – 22.



Adição do componente A para mistura.




Imagem – 23.



Aspecto do MC-Injekt 1264 Compact após a mistura.



Imagem – 24.



Preenchimento da trinca com o MC-Injekt 1264 Compact.



Imagem – 25.



Preenchimento da trinca com o MC-Injekt 1264 Compact.



Imagem – 26.



Trinca preenchida.



Imagem – 27.



Colocação dos bicos de adesão sobre a fissura.



Imagem – 28.



Colmatação com MC-Dur 1300 TX.



Imagem – 29.



Fissura colmatada.



Imagem – 30.



Execução de injeção do MC-Injekt 1264 Compact após 24 horas.



Imagem – 31.



MC-Injekt 1264 Compact.





MC-Injekt 1264 Compact.





Fissura preenchida.





Fissura preenchida.



Imagem – 35.



Agente de limpeza MC-Reinigungsmittel U.



Fique por dentro das nossas novidades, acesse: You Tube /mcbauchemiebrasil /mcbauchemiebrasil /mc-bauchemie-brasil MC-Bauchemie Brasil. Fabiano Gonçalves Faustino Técnico de aplicações Região Nordeste Fabiano.faustino@mc-bauchemie.com.br Tel.: +55 81 9 9381-9177 MC-Bauchemie Brasil. Adeildo Oliveira Nascimento Consultor Técnico Pernambuco Adeildo.Nascimento@mc-bauchemie.com.br Tel.: +55 81 9 9496-8769