

Ordem de Inspeção	Data da Inspeção	Plano	Alvo	Regional
6001073881	23/09/2025	Tronco	BE-05	NORTE

Prefixo da Equipe de Inspeção

MRDBRE001

Barramentos

C44623522

Anomalias	Quant.	Fase	Equipe	Ferramenta Insp.
IS34 - Isolador pino RD 34,5kV inclinado	1	A	TT	



C44884928

Anomalias	Quant.	Fase	Equipe	Ferramenta Insp.
IS14 - Isolador pino RD 34,5kV levemente quebrado ou trincado	1	C	LV	





C44885466

Anomalias	Quant.	Fase	Equipe	Ferramenta Insp.
IS14 - Isolador pino RD 34,5kV levemente quebrado ou trincado	2	B	LV	
IS14 - Isolador pino RD 34,5kV levemente quebrado ou trincado	3	A	LV	
IS33 - Isolador pino RD 34,5kV c/ oxid F5	1	C	LV	




C44622081

Anomalias	Quant.	Fase	Equipe	Ferramenta Insp.
IS34 - Isolador pino RD 34,5kV inclinado	3	A,B,C	TT	



C44623513

Anomalias	Quant.	Fase	Equipe	Ferramenta Insp.
IS34 - Isolador pino RD 34,5kV inclinado	3	A,B,C	TT	



C44885294

Anomalias	Quant.	Fase	Equipe	Ferramenta Insp.
IS14 - Isolador pino RD 34,5kV levemente quebrado ou trincado	1	C	LV	



C44622025

Anomalias	Quant.	Fase	Equipe	Ferramenta Insp.
CH56 - Chave faca by-pass-lâmina danificada	1	A	TT	



C44884926

Anomalias	Quant.	Fase	Equipe	Ferramenta Insp.
IS14 - Isolador pino RD 34,5kV levemente quebrado ou trincado	1	C	LV	



C44624332

Anomalias	Quant.	Fase	Equipe	Ferramenta Insp.
PO11 - Árvore RD MT 0,5 m < d ≤ 1,5 m - 2GE	80	Sem Fase	PO	

