Trabajo Práctico n°2

Demo Blaze

Lucía Bogado
7° 4°

bug-01 Imagen mal posicionada:

- Ubicación: Home
- Las imágenes que se encuentran en el carrusel están descentralizadas, de manera que la ilustración de la laptop, por ejemplo, se encuentra cortada el la parte superior.
- Pasos a seguir:
    1. Ingresar al inicio de la página web.
    2. Desplazarse entre las imágenes del carrusel de bienvenida.
- Se esperaba una imagen con una correcta colocación y se obtuvo una imágen mal posicionada.



bug-02 Falla en la validación de datos en la compra:

- Ubicación: Cart
- Cuando realizas una compra en el carrito, el sistema no realiza las validaciones correspondientes para lograr una compra exitosa. Solo es necesario rellenar el campo de “Name” y “Credit Card” para que realice la compra, no toma en cuenta el resto de campos. Para agregar a este punto, tampoco valida si los datos de la tarjeta son correctos; tanto como si los datos ingresados son un único número o incluso letras.
- Pasos a seguir:
    1. Añadir productos al carrito.
    2. Ingresar a la pestaña “Cart” dentro de la página.
    3. Presionar el botón “Place Order”.
    4. Rellenar los campos de “Name” y “Credit Card”.
    5. Presionar el botón “Purchase”.
- Se esperaba una advertencia acerca de los campos que necesitan ser rellenados. Se obtuvo una respuesta de “compra exitosa” por parte del sistema aunque no se haya completado el formulario correctamente.
- Evidencia adjunta en el drive bajo el nombre “bug-02” en la carpeta llamada “Evidencia”.

bug-03 Compra realizada sin productos:

- Ubicación: Cart
- Cuando realizas una compra en el carrito, el sistema no logra identificar que el carrito está vacío, lo que genera una “compra” de cero productos.
- Pasos a seguir:
    1. Ingresar a la pestaña “Cart” dentro de la página.

    2. Presionar el botón “Place Order”.
    3. Rellenar los campos del formulario.
    4. Presionar el botón “Purchase”.
- Se esperaba una advertencia acerca de la falta de productos dentro del carrito en un momento previo de rellenar el formulario de compra. Se obtuvo una respuesta de “compra exitosa” por parte del sistema aunque no se haya seleccionado ningún producto.
- Evidencia adjunta en el drive bajo el nombre “bug-03” en la carpeta llamada “Evidencia”.

bug-04 Falla en la validación de campos en el contacto:

- Ubicación: Contact
- En caso de querer enviar un mensaje por medio de la página, el sistema no valida si los campos en el formulario de contacto han sido rellenados al momento de presionar el botón “Send Message”.
- Pasos a seguir:
    1. Ingresar al formulario “Contact” por medio de la barra de navegación.
    2. Presionar el botón “Send Message”.
- Se esperaba una advertencia al usuario acerca de rellenar los campos faltantes. Se obtuvo una respuesta de “mensaje enviado” por parte del sistema aunque no se haya escrito ningún mensaje.
- Evidencia adjunta en el drive bajo el nombre “bug-04” en la carpeta llamada “Evidencia”.

bug-05 Falla en el sistema de filtros de laptops:

- Ubicación: Home
- Cuando deseamos filtrar los productos para solo ver “Laptops”, en una primera instancia se encuentra lo buscado, pero una vez que avanzamos a la siguiente pestaña por medio del botón “Next”, nos encontramos con monitores entre los otros productos.
- Pasos a seguir:
    1. Ingresar a la pestaña “Home” en la página.
    2. En el apartado de “Categories” seleccionar “Laptops”.
    3. Desplazarse hasta el final de la página hasta encontrar el botón “Next” en la esquina inferior derecha.
    4. Encontrar los monitores ubicados en una categoría incorrecta.
- Se esperaba una categoría únicamente compuesta por laptops. Se obtuvieron monitores entre medio del resto de productos esperados.
- Evidencia adjunta en el drive bajo el nombre “bug-05” en la carpeta llamada “Evidencia”.

bug-06 Ausencia de botón de retroceso:

- Ubicación: Información a detalle del producto.
- Cuando seleccionamos un producto para verlo más a detalle o incluso añadirlo al carrito, no encontramos ningún botón que nos lleve nuevamente a la pestaña de inicio o hacia el lugar donde nos encontrábamos previamente, lo que genera una peor navegación para el usuario.
- Pasos a seguir:
    1. Ingresar a la pestaña “Home”.

    2. Seleccionar cualquier producto.
- Se esperaba un botón que facilite la navegación a través de la página. Se obtuvo una falta de este botón otorgando una complicación a la hora de realizar la compra de más productos.
- Evidencia adjunta en el drive bajo el nombre “bug-06” en la carpeta llamada “Evidencia”.
-

bug-07 Falla en el carrusel de fotos del producto:

- Ubicación: Información a detalle del producto.
- En esta nueva pestaña acerca del producto, podemos ver una foto del mismo y se puede visualizar que está pensado para contener más fotografías pero el usuario es incapaz de ver otra que no sea la de portada.
- Pasos a seguir:
    1. Ingresar a la pestaña “Home”.
    2. Seleccionar cualquier producto.
- Se esperaba un carrusel funcional que proporcione más fotografías al usuario acerca del producto. Se obtuvo una única imagen del producto.
- Evidencia adjunta en el drive bajo el nombre “bug-07” en la carpeta llamada “Evidencia”.

bug-08 Falla en el sistema de filtros:

- Ubicación: Home
- Cuando seleccionas una categoría, por ejemplo “Phones”, en una primera instancia muestra los productos requeridos, pero cuando accedemos a la siguiente pestaña el filtro desaparece. Ya ocurrido esto, cuando queremos volver a la pestaña anterior y ver solo los celulares, nos muestra todos los productos sin filtro.
- Pasos a seguir:
    1. Ingresar a la pestaña “Home” dentro de la página.
    2. Seleccionar un filtro (el mismo error se manifiesta en cualquier categoría).
    3. Presionar el botón “Next.
    4. Presionar el botón “Previous”.
- Se esperaba que el sistema mantuviera el filtro al cambiar de pestaña. Se obtuvo una ineficiencia en los filtros y una peor experiencia de usuario.
- Evidencia adjunta en el drive bajo el nombre “bug-09” en la carpeta llamada “Evidencia”.

bug-10 Falla en la validación de datos en el campo “Credit Card”:

- Ubicación: Cart
- Cuando realizas una compra en el carrito, el sistema no realiza las validaciones correspondientes para lograr una compra exitosa. No valida si los datos de la tarjeta son correctos; tanto como si los datos ingresados son un único número o incluso letras.
- Pasos a seguir:
    1. Añadir productos al carrito.
    2. Ingresar a la pestaña “Cart” dentro de la página.
    3. Presionar el botón “Place Order”.
    4. Rellenar los campos de “Credit Card” con letras.

5. Presionar el botón “Purchase”.

- Se esperaba una advertencia al usuario por ingresar valores inválidos para una tarjeta de crédito. Se obtuvo una respuesta de “compra exitosa” por parte del sistema.
- Evidencia adjunta en el drive bajo el nombre “bug-10” en la carpeta llamada “Evidencia”.