


# **HOJA DE ÉXITO**

Fábrica:Departamento :Area:Preparado por:Fecha:AZUQUECA DE HENARESROCAAPILADORAOPERARIOS24-02-24Miembros del equipo:



#### ANTES

## DESPUÉS





#### Descripción del PROBLEMA

HAY UNA PIEZA DE CLIMAVER PARA TAPAR LOS REFLEJOS PRODUCIDOS POR EL SOL Y LOS REFLECTORES DE LA ROPA, EN LAS FOTOCELULAS DE LA APILADORA.

### **SOLUCIÓN** al Problema

COLOCAR UNA CHAPA DE COLOR MATE.

### PÉRDIDAS relacionadas con el Problema

DETERIORO DE LA PIEZA Y POSIBLE MAL FUNCIONAMIENTO DE LA APILADORA, TRAS EL DETERIORO DE LA MISMA.

### BENEFICIOS obtenidos como resultado de la mejora

EVITAR CUALQUIER REFLEJO Y POR LO TANTO, CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO.