


HOJA DE ÉXITO


Fábrica:Departamento :Area:Preparado por:Fecha:AZUQUECA DE HENARESROCAAPILADORAOPERARIOS24-02-24Miembros del equipo:



ANTES



DESPUÉS



Descripción del PROBLEMA

EL SISTEMA NEUMÁTICO DE LA APILADORA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA MISMA, SIN POSIBILIDAD DE VARIACION, SIN PARAR LA MAQUINA.

SOLUCIÓN al Problema

SACAR EL SISTEMA FUERA DE LA APILADORA.

PÉRDIDAS relacionadas con el Problema

ANTE CUALQUIER PROBLEMA, AL NO PODER ACCEDER AL MISMO, HAY QUE PARAR LA APILADORA.

BENEFICIOS obtenidos como resultado de la mejora

EVITAR PARADAS.