
▣ 일반시설·관리시설 구분 평가

세 천 명		두천리_세천_004
세천연장		544.77 m
수 계 명		외두천
주 소		북면 두천리 617-1천
좌표	시점부	북위 37° 0' 31" 동경 129° 17' 9"
	종점부	북위 37° 0' 35" 동경 129° 16' 51"



현황사진



[종점부 전경사진]



[시점부 전경사진]

구 분	평 가 항 목	배점	평 가 등 급	점수
피해이력 및 의견	1) 피해이력	10	Ⓐ 없 음 Ⓒ 있 음	9
	2) 주민 및 관계기관 의견	10	Ⓐ 없 음 Ⓒ 있 음	2
시설규모	3) 세천 규모	10	Ⓐ 300m미만 Ⓑ 300m~700m Ⓒ 700m이상	5
	4) 세천내 부속시설물	10	Ⓐ 3개소미만 Ⓑ 3~5개소 Ⓒ 5개소이상	5
시 설 중요도	5) 주변 토지이용현황	10	Ⓐ 산지 Ⓑ 농경지 Ⓒ 주거지	5
	6) 주택·마을인접도	10	Ⓐ 이격 Ⓑ 보통 Ⓒ 인접	9
	7) 피해영향범위	10	Ⓐ 작음 Ⓑ 보통 Ⓒ 넓음	9
시 설 안전성	8) 정비필요구간	10	Ⓐ 50m미만 Ⓑ 50m~100m Ⓒ 100m이상	5
	9) 위험도 평가	10	Ⓐ 양호 Ⓑ 보통 Ⓒ 불량	5
	10) 치수안전도 평가	10	Ⓐ 안전 Ⓑ 보통 Ⓒ 위험	2
평 가 결 과			점 수 합 계	56

일반시설, 관리시설 구분 결과	구분 기준	일반시설 : 50점 미만 관리시설 : 50점 이상

일반시설 **관리시설**