






1. 没有公共空间, **电梯检修**不便; 1. 公共用途的设备及空间,应由公 2. 设置电梯门挡水槛,并考虑基坑 3. 通往卧室的过道净宽过宽,增加 共部位进入,便于使用及检修 2. 电梯紧靠阳台, 易进水 3. 设计时宜减少交通面积 了交通面积 问题描述: 改进描稿: 拼火 交通面积过大 建议修改 卫生间2 卫生间2 発 齊 即海 φ*φ $\phi^{\phi}\phi$ 厨房2 厨房2 郊厅 碎 上海宝山区某项目 強強 牽 五 MI 电梯突发故障、检修时需穿越小业主的起 型 下18多 H-0.200 海路电梯 0 φ*****φ 鸜 居室,不合理 江苏常熟某项目 36 原房1 合 Ξ を開発 包田



设计文件。单体设计





常见问题

