

대표 건축물 탄성해석 검토서

10-torsion-irregular-frame / Torsion irregular corner frame
M33 representative building elastic analysis set

해석 상태 OK	예비 설계 OK	최대 변위 0.001118	최대 검토비 0.071988
--------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------

모델 개요

대표 유형	irregular
형상 설명	Five-story frame with a missing corner and offset stiffness distribution.
층수	5
규모	X 15 m / Y 15 m / Z 17 m
노드/부재/하중	88 / 179 / 358
하중 케이스/조합	4 / 3

조합별 해석 결과

조합	상태	최대 변위	최대 검토비	평균 오차
EL-DL	OK	5.626e-04	0.063566	1.051e-15
EL-WX	OK	0.001118	0.071895	3.260e-15
EL-WY	OK	0.00111	0.071988	8.796e-16


지배 검토

부재	M46
검토 항목	steel-slenderness
상태	OK
조합	EL-DL
검토비	0.108135

검토 메모

- 이 PDF는 대표 형상 자동 생성, 선형 탄성해석, 예비 검토 결과를 빠르게 확인하기 위한 검토용 산출물이다.
- 상세 설계 확정 전에는 부재 단면, 하중 산정, 접합, 기초, 횡력저항시스템을 별도로 검토해야 한다.
- 도면 이미지 또는 MGT 입력 자동화는 이 산출물의 model.json 형식을 기준으로 비교하면 된다.

10-torsion-irregular-frame - Torsion irregular corner frame



데이터 확인 항목

모델 파일	reports/representative-buildings/10-torsion-irregular-frame/model.json
요약 파일	reports/representative-buildings/10-torsion-irregular-frame/analysis-summary.json
원본 HTML	reports/representative-buildings/10-torsion-irregular-frame/report.html
하중 케이스	D, L, WX, WY
하중 조합	EL-DL, EL-WX, EL-WY