

NUOVE ESPLORAZIONI NEL GRUPPO DELLE GRIGNE

1600 Lo Co - ABISSO DI VAL LAGHETTO (Gruppo delle Grigne)

Dati catastali: cfr. CAPPA (1960).

Sviluppo: m 45 - Profondità: m -126.

Descrizione: all'ingresso doliniforme, diviso da un arco naturale, fa seguito una spaccatura occupata da un accumulo di neve gelata, che si prolunga verso il basso in uno scivolo molto obliquo. Dalla neve si passa al ghiaccio vivo, ed entro pochi metri si sbocca in un ampio ed alto cammino fusiforme, mettendo piede su una cengia di ghiaccio e detrito.

Un pertugio sotto di questa dà adito ad una sala, sovrastata da una volta di ghiaccio, in cui uno scivolo di neve va a terminare contro la parete opposta. Si scende ancora per qualche metro fra ghiaccio e roccia, poi occorre buttarsi in un breve diverticolo laterale, dove confluisce un cammino (stillicidio). Una nuova strettoia, sospesa nel vuoto, permette di riguadagnare le scale, e dopo circa 30 m di discesa nel vuoto si raggiunge la sommità di un iceberg sotterraneo, all'altezza di una finestra che dà in un pozzo laterale, con la parte basale comune. La montagna di ghiaccio, del volume di circa 500 m^3 , è discosta quasi in ogni punto dalle pareti del pozzo, ed appoggia 25 m più in basso su un piano detritico. Qui una stretta apertura laterale dà in un'esile conduttura elittica verticale, che permette di accedere ad una saletta in cui confluiscono numerosi camini. Un pozzetto accidentato, con un paio di diverticoli, porta al fondo della cavità, intasato di clastici minuti.

Morfologia: l'abisso può essere suddiviso in tre settori morfologici, strettamente dipendenti dalla tettonica. Le caratteristiche generali sono quelle della grande cavità verticale di origine inversa, in parte mascherate dall'abbondanza di neve e di ghiaccio.

Fino a -50 m, l'abisso è impostato su una grossa frattura del sistema principale (Cappa 1960); gli ambienti sono verticali fusiformi, collegati da scivoli intasati da neve e ghiaccio.

Da quota -50 a -100 si estende il grande pozzo, sull'intersezione fra la frattura predetta ed una ortogonale; ambiente vasto, complicato dall'anastomosi con ampi vani paralleli, della medesima origine inversa. La parte inferiore del pozzo è occupata dal grande iceberg, che nel 1957 riempiva forse tutto l'ambiente (esplorazione D. Mazza). Sotto quota -100 prevale un complesso di piccole fratture parallele, di nuovo appartenenti al sistema principale, che danno origine a vani verticali di luce

ristretta, facilmente intasati dai detriti. E' rilevabile qui la stratificazione, altrove inavvertibile; l'immersione è NNE, la pendenza attorno ai 30° .

La morfologia di dettaglio è dominata nella parte più esterna dalla crioclasti; verso quota -30 si notano cesellature di probabile origine corrosivo-selettiva, mentre le pareti del grande pozzo sono modellate dalla corrosione a spruzzo e forse anche per condensazione. Microforme di corrosione subaerea sono presenti fino al fondo della grotta.

Idrologia e glaciologia: la massima attività idrica che si presenta è quella allo scioglimento delle masse nevose e glaciali, in estate ed autunno. La grotta assorbe tuttavia acqua direttamente dall'ingresso e tramite quasi tutti i camini laterali. In novembre si ha la massima riduzione della neve e del ghiaccio. All'11 novembre '72 si è notata la seguente situazione:

- accumulo di neve sulle prime cengie, prolungantesi nello scivolo sottostante: forte riduzione rispetto al mese di agosto;
- colata di ghiaccio vivo, con effetti scenografici, allo sbocco dello scivolo nella sala-camino adiacente. Probabile origine per rigelo dello stillicidio. Scarsi cambiamenti rispetto ad agosto;
- soffitto della sala sottostante; grosso tappo di ghiaccio di tipo "a cellette" (neve compressa e rigelata); nessun cambiamento apprezzabile rispetto ad agosto;
- scivolo di neve nella stessa sala. Idem;
- ostruzione di ghiaccio all'imboccatura del grande pozzo. Ghiaccio "a cellette", inglobante detrito esterno (anche frammenti del politene lasciato sopra l'imbocco nel 1964). Forte stillicidio;
- deposito di ghiaccio a metà parete del pozzo. Osservazione da lontano;
- grande iceberg sul fondo del pozzo. Ghiaccio "a cellette", molto compatto, inglobante pietrisco e detrito, anche di origine esterna.

Meteorologia: corrente d'aria entrante, sensibile nelle strettoie. Chiamamente, e bruscamente, risale attraverso uno dei camini di quota -110. La parte terminale della grotta è una sacca d'aria, a temperatura più calda degli ambienti superiori, formanti tubo di vento (osservazioni del 11 novembre '72). Manca uno studio quantitativo e termometrico. In conclusione, vi è un ritmo stagionale di accumulazione-scioglimento neve e ghiaccio, che segue le variazioni termiche esterne con ritardo di almeno tre-quattro mesi, ma questo è sensibile fino a quota -30 circa. Vi è poi uno scambio termico con l'esterno, favorito dalla corrente d'aria.


Sembra esistere inoltre una progressiva riduzione del ghiaccio interno, attiva su scala di molti anni, e sensibile per tutta la profondità della grotta. Potrebbe essere in relazione o con la generale ritirata dei ghiacci

1600
1640
1657
12/15
12/16


30 Cappa 30 1973

84


1715 Lo Co



ABISSO DI VAL LAGHETTO 1600 Lo Co



1716 Lo Co



ciai, o, su base locale, con l'apertura della fessura che ha consentito l'insorgere della circolazione a tubo di vento.

1640 Lo Co - ABISSO NEL BREGAI MEDIO (Gruppo delle Grigne)

Descrizione delle nuove diramazioni:

Alla fine di agosto 1972 il pozzo principale (-90) dell'abisso risultava completamente intasato di neve a quota -15 (e già occorreva superare uno zaffo di neve posto subito sotto l'imboccatura). A quella quota, si aprivano nella parete tre fori subcilindrici, la cui scoperta sembrava dovuta ad un franamento recente.

Il primo di essi dà in un lungo cunicolo a sezione quasi circolare, con andamento suborizzontale, ora ascendente ora discendente, in modo irregolare, interrotto da camini in diaciasi. Abbonda il detrito clastico medio-grosso, ed in alcuni punti un'argilla molto secca e polverulenta. Il progressivo restringersi del cunicolo pone termine all'esplorazione. Per tutta la lunghezza del vano, è sensibile una forte corrente d'aria uscente.

I due altri cunicoli si affacciano dopo alcuni metri su un pozzo profondo 26 metri, sovrastato da un alto camino, che deve giungere molto vicino alla superficie e nel quale si intravede una via laterale superiore. Le pareti, dove non ricoperte da incrostazioni di ghiaccio, risultano estremamente franose. Il fondo, circolare, è detritico; abbondanti frammenti di lastre di ghiaccio lasciano ritenere che in certi periodi venga occupato da un laghetto, la cui superficie giunge a congelare. Interessante, a lato del fondo del pozzo, un inizio di meandro a forte inclinazione, subito intasato.

1647 Lo Co - POZZO A FESSURA NEL BREGAI MEDIO (Gruppo delle Grigne)

Comune: Esino. Località: Bregai medio (Moncodeno). Tav. I.G.M.: 32 I NE (Pasturo). Coord.: $3^{\circ}04'21''45 - 45^{\circ}57'51''69$ (carta GK). Quota: m 1919 (altimetro). Terreno geol.: ladinico. Sviluppo: m 3. Dislivello: m -15. Idrologia: neve. Attrezzature: scale, corda. Numerata: no. Esplorazione: 27/VIII/72, completa (P. Vismara). Rilievo: no.

Via d'accesso: dalla capanna Monza dirigersi verso le grandi doline del Bregai medio, e risalire lungo il bordo occidentale della seconda e più alta. Il pozzetto è situato immediatamente a monte di un gruppo di depressioni subcircolari a pareti verticali, quasi sull'orlo della dolina.

Descrizione: pozzetto a fessura, impostato su una diaciasi della serie principale (Cappa 1960), orientata SSO-NNE. Imbocco stretto e allun-

gato, a fior di terra, apertosi molto recentemente (tra il '68 e il '72). La cavità prosegue scostandosi leggermente dalla verticale, con profilo a fusoidi, sempre allungato nella direzione della frattura generatrice, fino ad intasarsi di neve.

1715 Lo Co - GROTTA SOTTO "LE FOPPE" (Gruppo delle Grigne)
Comune: Esino. Località: sotto "Le Foppe" (Moncodeno). Tav. I.G.M. 32 I NE (Pasturo). Coordinate: $3^{\circ}03'55'' - 45^{\circ}57'56''$ (carta TCI). Quota: m 1888 (altimetro). Terreno geol.: ladinico. Sviluppo: m 15. Dislivello: m -12. Idrologia: stillicidio. Attrezzature: n.n. Numerata: no. Esplorazione: completa 1972 (E. De Martini - A. Vanin). Rilievo: completo, 1972 A. Vanin.

Via d'accesso: dalla capanna Monza salire verso il passo di Val Cugno letta. Aggirato il cocuzzolo di quota 1902, attraversare obliquamente per il declivio fino a due visibili doline di pendio. Sul fondo della prima si apre la grotta.

Descrizione: una dolina asimmetrica di pendio reca sul fondo, semiostruito da massi, un foro subcircolare ampio un paio di metri, che dà accesso ad una breve galleria in forte pendenza, col fondo occupato da frantumi crioclastici. Al termine, un breve diverticolo suborizzontale cieco, e accanto un saltino che dà adito ad un brevissimo meandro, occupato da clastici medio-piccoli. Una bassa fessura lascia penetrare in una saletta a camino, oltre la quale attraverso una fessura verticale strettissima (10 cm) si intravede un pozzo inesplorato (sondato circa 10 m).

1716 Lo Co - POZZETTO SOTTO IL PIEDE DEL NEVAIO


Comune: Esino. Località: sella tra il Piede del Nevaio e le pendici della Costa Palone. Tav. I.G.M. 32 I NE (Pasturo). Coordinate: $3^{\circ}03'50'' - 45^{\circ}57'53''$ (carta TCI). Quota: m 1895. Terreno geol.: ladinico. Sviluppo: m 10. Dislivello: m -14. Idrologia: neve, ghiaccio. Attrezzature: scala, corda. Esplorazione e rilievo: completi 22/X/72 E. De Martini, A. Vanin.

Via d'accesso: dalla capanna Monza salire verso il passo di Val Cugno letta. Lasciata sulla destra un'ampia depressione chiusa crivellata di dolinette, salire alla sella sotto lo sperone di quota 1987. Il pozzo si apre in una delle più settentrionali fra le molte doline che la costellano.

Descrizione: pozzetto con imboccatura svasata (dolinetta), in una zona crivellata da doline, nessuna delle quali aperta. Tracce (forse) di un paleotorrente in direzione SE-NO sotto la Costa Palone. Alla base del pozzo, generatosi per erosione inversa lungo una diaciasi ONO-ENE,

(neve), sbocca una breve galleria ascendente, sdoppiata, con fondo detritico, che presto sbocca in una saletta intasata dagli stessi detriti. Notevole un cunicolo laterale impraticabile, a sezione circolare. Presenti piccole concrezioni di ghiaccio.

ADRIANO VANIN



'pisolix'