INTEST, C.A.
INGENIERÍA DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL, C.A.
Rif J-29703746-2

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE ARNES DE SEGURIDAD

No: INTEST-EPP-25-006

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL ACCESORIO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ACEPTABLES, POR LO QUE EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN APTO PARA REALIZAR OPERACIONES DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES Y/O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO PRESENTE DAÑO RELEVANTES POR DESGASTE, CORROSIÓN, DEFORMACIÓN, ELONGACIÓN, SOBRECARGAS O SE INVOLUCREN EN ACCIDENTES OPERACIONALES.

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ESTABLECIUN EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: UNE-EN 361:2002. "EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAÍDAS DE ALTURA. ARNESES ANTICAÍDAS" ISO 10333-1:2000. "PERSONAL FALL-ARREST SYSTEMS", PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INTEST, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

TIPO DE APAREJO: ARNES DE SEGURIDAD.

FABRICANTE: VAULTEX.

MODELO: **SIN INFORMACIÓN.**

SERIAL: **SF-AR-002.**

ANCHO: 3/16"

TIPO DE MATERIAL: POLIESTER Y NYLON

PESO MAXIMO DE USUARIO: 140 Kg

FUERZA MAXIMA DE DETENCIÓN: 600 lb / 272 Kg

PERTENECIENTE A:

SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.

RIF: J-070043482-2

PESO MAXIMO DE USUARIO: 140 Kg

FECHA DE INSPECCIÓN	VIGENCIA	PRÓXIMA INSPECCIÓN
05/02/2025	UN (01) AÑO	05/02/2026

CERTIFICADOR RESPONSABLE
ING. LEUMAN TERÁN
C.I: 10.451.529
CIV. 175.620
AUDITOR CERTIFICADOR Y EQUIPOS DE IZAMIENTO
CICB MCIT V6088 - NIVEL II VT/PT/MT/UT ASNT

GERENCIA TÉCNICA
INTEST, C.A.
Rif J-297037462

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
OI 05/23-01
Fecha de otorgamiento: 03/05/2023
Fecha de Vencimiento: 03/05/2026
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

@grupointest
Grupo Intest
www.grupointest.com

REPORTE DE INSPECCIÓN VISUAL							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.	No O/S:	NO APLICA.	No OI:	OIS-25-016	NO. REPORTE	I-EPP-25-002 / Reporte # 2
PROYECTO / OBRA:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ARNES DE SEGURIDAD					FECHA:	05/02/2025
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PLANTA TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EDO. ZULIA - VENEZUELA						

OBJETIVO: DETERMINAR LAS CONDICIONES DE CONFORMIDAD Y ESTABLECER LA CERTIFICACIÓN A ARNES DE SEGURIDAD.

ALCANCE: REALIZAR LA INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y MEDIANTE MÉTODOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN ARNES DE SEGURIDAD DESCARTAR LA PRESENCIA DE DISCONTINUIDADES O DEFECTOS RELEVANTES.

EQUIPO ASOCIADO: ARNES DE SEGURIDAD.

DATOS DEL MATERIAL				
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: **ARNES DE SEGURIDAD # SF-AR-002**		MATERIAL: POLIPROPILENO		
ESPESOR CUERPO: NO APLICA	ESPESOR CABEZALES: NO APLICA	ANCHO: 3/16"	ALTURA: No aplica	LONGITUD: No aplica

RESUMEN DE INSPECCIÓN							
CANT. DE PIEZAS ACEPTABLES:	1	INSP. VISUAL DIRECTA:	X	MECANIZADO:	-	LIMPIEZA ABRASIVA:	-
CANT. DE PIEZAS REPARABLES:	-	INSP. VISUAL REMOTA:	-	CROMADO:	-	APLIC. DE PINTURA:	-
CANT. PIEZAS RECHAZADAS	-	COND. REVES / RECUB:	-	SOLDADURA:	-	FABRICACIÓN OTROS:	-

CONDICIÓN SUPERFICIAL:					
LISA: X	RUGOSA: -	ESCORIA: -	SOCAVACIONES: -	PROYECCIONES DE SOLD: -	PINTURA / REVESTIMIENTO: -

NORMAS APLICABLES:

ASME Sección V Art. 9 "Visual Examination"
UNE-EN 361:2002. "Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas".
ISO 10333-1:2000. "Personal fall-arrest systems"
PROCEDIMIENTOS INTERNOS INTEST, C.A (GOP-PR-END-VT-01 / GOP-PR-END-PT-02)

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS PIEZAS, EQUIPO O COMPONENTES:



DEFECTOS DETECTADOS	
POROS:	-
INCLUSIÓN DE ESCORIA:	-
FALTA DE FUSIÓN:	-
SOCAVACIÓN EXTERNA:	-
GRIETAS:	-
FALTA DE MAT DE APORTE	-
HI-LOW:	-
QUEMADURAS:	-
CORROSIÓN / EROSIÓN:	-
PICADURAS:	-
DAÑOS EN LA PINTURA:	-
DAÑOS EN EL AISLAMIENTO:	-
DEFORMACIÓN:	-
OTROS:	-

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN:	ACEPTADO:	X	RECHAZADO:	

REPORTE DE INSPECCIÓN VISUAL							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.	No O/S:	NO APLICA.	No OI:	OIS-25-016	NO. REPORTE	I-EPP-25-002 / Reporte # 2
PROYECTO / OBRA:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ARNES DE SEGURIDAD					FECHA:	05/02/2025
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PLANTA TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EDO. ZULIA - VENEZUELA						

Mediante el método de inspección en referencia se realizó la evaluación de las condiciones del arnés de seguridad observándose las siguientes condiciones:


- ✓ No se observaron daños relevantes ni mecanismos de deterioro.

A continuación, un registro fotográfico de la inspección visual (VT) realizada:









REPORTE DE INSPECCIÓN VISUAL							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.	No O/S:	NO APLICA.	No OI:	OIS-25-016	NO. REPORTE	I-EPP-25-002 / Reporte # 2
PROYECTO / OBRA:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ARNES DE SEGURIDAD					FECHA:	05/02/2025
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PLANTA TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EDO. ZULIA - VENEZUELA						

CONCLUSIONES:

Posterior a la inspección realizada al arnés de seguridad en referencia los resultados obtenidos fueron aceptables debido a que no se observaron daños relevantes ni mecanismos de deterioro.

En este sentido cumplen con los criterios de aceptación establecidos en el Código ASME Sección V Art. 9 "Visual Examination, UNE-EN 361:2002. "Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas" ISO 10333-1:2000. "Personal fall-arrest systems"

RECOMENDACIONES:

Mantener un mantenimiento preventivo y una auditoria periódica realizada por un organismo de inspección acreditado ISI/IEC 17020.

INSPECTOR (ES):	ING. ENDER SEMECO **INSPECTOR NIVEL II**	FECHA: 05/02/2025	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	ING. LEUMAN TERAN CIV. 175.620 **AUDITOR CERTIFICADOR / EQUIPOS DE IZAMIENTO / CICB MCIT V6088 - NIVEL II VT/PT/MT/UT ASNT**	FECHA: 05/02/2025	FIRMA:

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD INTEST, C.A.