SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026


INFORME Nº	067-160526-20

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S. A. (SAMFOR)		**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.			
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO							
TIPO:	**CÁNCAMO**		**FABRICANTE:**	CHINA			
MODELO:	S-279 UNC	No.: **C1**	**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,55** = Kg	**0,25**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO		**DIMENSIONES:**	**5/8"** = **15,88** **mm**	ROSCA:	N/A	
COLADA:	**CE** UBICACIÓN: BG-02 Pte EXTER. LADO OESTE		**CAPACIDAD:**	**2.700** Lbs = **1.225** kg			

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☑

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**MATERIALES**	
TIPO: YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:** CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL: 4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:** 23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO: VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:** GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO: CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:** GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO: N/A	**CÓDIGO/SERIAL:** N/A	**REVELADOR:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7		

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	60,4	60,4	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE C**	60,4
VALORES EN E	113,0	113,1	N/A mm	**NOMINAL DE E**	113

C: DIAMETRO EXTERNO % **0,00** **E: ALTURA TOTAL %** **0,04**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **7.967.958**	C.I.: **4.649.431**	C.I.: **11.219.694**
CERT.: **FIS-0023-003**	CERT.: **FIS-0023-002**	
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S10391** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CÁNCAMO

FECHA DEL INFORME:	18 de mayo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	16 de mayo de 2026


INFORME Nº	067-160526-21

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S. A. (SAMFOR)		**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA.			
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO							
TIPO:	**CÁNCAMO**		**FABRICANTE:**	CHINA			
MODELO:	S-279 UNC	No.: **C2**	**No./SERIAL:**	**S/S**	Peso Lbs:	**0,96** = Kg	**0,44**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO		**DIMENSIONES:**	**3/4"** = **19,04** **mm**	ROSCA:	N/A	
COLADA:	**H7** UBICACIÓN: BG-01 Pte EXTER. LADO OESTE		**CAPACIDAD:**	**7.200** Lbs = **3.267** kg			

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**MATERIALES**	
TIPO: YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:** CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL: 4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:** 23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO: VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:** GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO: CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:** GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO: N/A	**CÓDIGO/SERIAL:** N/A	**REVELADOR:**	N/A
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7		

DESCRIPCION DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA SOLDADURA DE UNIÓN A LA ESTRUCTURA DEL CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	70,0	71,0	**LONG. ROSCA**	**NOMINAL DE C**	70,1
VALORES EN E	129,0	128,0	N/A mm	**NOMINAL DE E**	129,0

C: DIAMETRO EXTERNO % **0,57** **E: ALTURA TOTAL %** **-0,39**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **7.967.958**	C.I.: **4.649.431**	C.I.: **11.219.694**
CERT.: **FIS-0023-003**	CERT.: **FIS-0023-002**	
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S18E2E** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **16/05/2027**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.