SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CANCAMO

FECHA DEL INFORME:	24 de junio de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	23 de junio de 2026

INFORME Nº	067-230626-12

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO							
TIPO:	**CÁNCAMO**			**FABRICANTE:**	PROTO		
MODELO:	S-279 UNC			**No./SERIAL:**	**C1A**	Peso Lbs:	**154** = Kg **0,70**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO			**DIMENSIONES:**	**7/8" - 2¼"** = **22,23** **mm**	**ROSCA:**	**7/8 - 9**
COLADA:	**N/R** CODIGO: **S/C**			**CAPACIDAD:**	**10.600** Lbs = **4.809** kg		

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MATERIALES	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS /CONT. BLANCO
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A

NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7

DESCRIPCION DEL ENSAYO







RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA ROSCA DEL (1) CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN SE DETECTÓ QUE EL CÁNCAMO TIENE SOLDADURA REALIZADA PARA UNIR EL ARO Y EJE ROSCADO, LO CUAL NO ES ACEPTADO POR LA NORMA.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	83,0	84,0	**LONG. ROSCA** 52 mm	**NOMINAL DE C**	82,5
VALORES EN E	150,0	149,1		**NOMINAL DE E**	149,0

C: DIAMETRO EXTERNO % **1,21** **E: ALTURA TOTAL %** **0,37**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO **NO ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- SACAR FUERA DE SERVICIO.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **7.967.958**	C.I.: **4.649.431**	C.I.: **11.219.694**
CERT.: **FIS-0023-003**	CERT.: **FIS-0023-002**	
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S15D7B** **EL PRESENTE INFORME DECLARA QUE ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA:** **NO APTO**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - CANCAMO

FECHA DEL INFORME:	24 de junio de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	23 de junio de 2026


INFORME Nº	067-230626-13

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO							
TIPO:	**CÁNCAMO**			**FABRICANTE:**	PROTO		
MODELO:	S-279 UNC			**No./SERIAL:**	**C1B**	Peso Lbs:	**154** = Kg **0,70**
MATERIAL:	ACERO FORJADO-TEMPLADO Y REVENIDO			**DIMENSIONES:**	**7/8" - 2¼" = 22,23 mm**	**ROSCA:**	**7/8 - 9**
COLADA:	**N/R** CODIGO: **S/C**			**CAPACIDAD:**	**10.600** Lbs **= 4.809** kg		

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO		**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN:**	23/7/2025
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A
MATERIALES			
TIPO DE PARTÍCULAS:	HÚMEDAS 7HF		
COLOR:	NEGRAS /CONT. BLANCO		
LIMPIADOR:	N/A		
PENETRANTE:	N/A		
REVELADOR:	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7		

DESCRIPCION DEL ENSAYO







RESULTADOS DE LA INSPECCION

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL ARO Y ÁREA DE LA ROSCA DEL (1) CÁNCAMO ANTES MENCIONADO.
- EN LA INSPECCIÓN SE DETECTÓ QUE EL CÁNCAMO TIENE SOLDADURA REALIZADA PARA UNIR EL ARO Y EJE ROSCADO, LO CUAL NO ES ACEPTADO POR LA NORMA.
- ADICIONALMENTE PRESENTA DEFORMACIÓN (TORCEDURA) SEVERA, LO CUAL NO ES ACEPTADO.

INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)

VALORES EN C	84,0	84,0	**LONG. ROSCA** 52 mm	**NOMINAL DE C**	82,5
VALORES EN E	150,0	149,1		**NOMINAL DE E**	149,0

C: DIAMETRO EXTERNO % **1,82** **E: ALTURA TOTAL %** **0,37**

RESULTADOS - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

OBSERVACIONES

- EL CÁNCAMO **NO ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO.
- LA IDENTIFICACIÓN LA SUMINISTRÓ EL CUSTODIO.

RECOMENDACIONES

1.- SACAR FUERA DE SERVICIO.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **7.967.958**	C.I.: **4.649.431**	C.I.: **11.219.694**
CERT.: **FIS-0023-003**	CERT.: **FIS-0023-002**	
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S17078** **EL PRESENTE INFORME DECLARA QUE ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA:** **NO APTO**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.