SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA


FECHA DEL INFORME:	3 de diciembre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	3 de diciembre de 2025

INFORME Nº	067-031225-01

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.(SAMFOR)		**LUGAR:**	PATIO UBICADO EN CABIMAS, EDO. ZULIA.	
INFORMACIÓN DE LA ESLINGA					
TIPO:	ESLINGA SINTÉTICA		**FABRICANTE:**	ESLINCARGA	
SERIAL:	**052414**	**No.: SF-ESL-064**	**DIMENSIONES.**	**4,7" x 4 mt.**	**MATERIAL:** POLYESTER
CANTIDAD:	1 (SENCILLA)	**LOTE:** N/R	**CLASIFICACIÓN:**	DOBLE CAPA	**MODELO:** EP4B-4
EXTREMOS:	BOZA	**AÑO:** 01-2024	**CAPACIDAD:**	Vert.: **5,600** Kgs. Lazo: **4,480**	Canasta: **11,200**

DETALLES DE LA TÉCNICA							
PROCEDIMIENTO	VT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA	**TIPO DE SOLDADURA**	N/A		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						**MATERIALES**	
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	3/9/2025	**LIMPIADOR**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**FECHA CALIBRACIÓN**	7/8/2025	**OTROS**	N/A
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**FECHA CALIBRACIÓN**	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN		ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 9					





RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA ESLINGA EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO LA ESLINGA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.

OBSERVACIONES

- LA ESLINGA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.
- LA ESLINGA TIENE COLOCADA PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES A LA ESLINGA.
2.- SACAR DE SERVICIO AL MOMENTO DE PRESENTAR CORTES Y DAÑOS SOBRE EL CUERPO Y COSTURAS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL, TOMANDO EN CUENTA LA FORMA A SER UTILIZADA.
4.- LA ESLINGA TIENE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S1D671**

EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA: **03/12/2026**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.