SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional


INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA

FECHA DEL INFORME:	11 de diciembre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	10 de diciembre de 2025

INFORME Nº	067-101225-06

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.(SAMFOR)			LUGAR:	TALLER SAMFOR, ZONA INDUSTRIAL, SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DE LA ESLINGA							
TIPO:	ESLINGA SINTÉTICA			FABRICANTE:	ESLINCARGA	COLOR	NARANJA
SERIAL:	142412	No.:	SF-ESL-069	DIMENSIONES.	2" x 2 mt.	MATERIAL:	POLYESTER
CANTIDAD:	1 (SENCILLA)	LOTE:	N/R	CLASIFICACIÓN:	DOBLE CAPA	MODELO:	EC2B-2B
EXTREMOS:	BOZA	AÑO:	02-2025	CAPACIDAD:	Vert.: 2.000 Kgs. Lazo: 1.600	Canasta:	4.000

DETALLES DE LA TÉCNICA							
PROCEDIMIENTO	VT-PI-01	CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE	LIMPIA	TIPO DE SOLDADURA	N/A		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						MATERIALES	
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	CÓDIGO/SERIAL	GE-I017-53	FECHA CALIBRACIÓN	3/9/2025	LIMPIADOR	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	CÓDIGO/SERIAL	GE-I010-84	FECHA CALIBRACIÓN	7/8/2025	OTROS	N/A
TIPO	N/A	CÓDIGO/SERIAL	N/A	FECHA CALIBRACIÓN	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN		ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 9					





RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA ESLINGA EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO LA ESLINGA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.

OBSERVACIONES

- LA ESLINGA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.
- LA ESLINGA TIENE COLOCADA PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES A LA ESLINGA.
2.- SACAR DE SERVICIO AL MOMENTO DE PRESENTAR CORTES Y DAÑOS SOBRE EL CUERPO Y COSTURAS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL, TOMANDO EN CUENTA LA FORMA A SER UTILIZADA.
4.- LA ESLINGA TIENE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): IN25S1B9B0

EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA: 10/12/2026

INSPECTOR
NOMBRE: MIGUEL GARCÍA
C.I.: 7.967.958
CERT.: FIS-0023-003
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: RAMÓN CARDONA
C.I.: 4.649.431
CERT.: FIS-0023-002
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: CARLOS SÁNCHEZ
C.I.: 11.219.694
SONOTEST
RIF J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías Nº 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

Escaneado con CamScanner