INTEST, C.A.
INGENIERÍA DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL, C.A.
Rif J-29703746-2

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE EQUIPOS ESTATICOS

No: INTEST-EE-25-064

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ACEPTABLES, POR LO QUE EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN APTO PARA REALIZAR OPERACIONES DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES Y/O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO SE EVIDENCIEN DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, CORROSIÓN, DEFORMACIÓN, GRIETAS EN SOLDADURAS O CUANDO EL EQUIPO HAYA SIDO SOMETIDO A SOBRECARGAS O ACCIDENTES OPERACIONALES.

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: CODIGO ASME SECCIÓN V, AWS D1.1 "STRUCTURAL WELDING CODE STEEL" Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INTEST, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

TIPO DE EQUIPO: SOPORTES DE SEGURIDAD #2.

TIPO DE MATERIAL: ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36

DIAMETRO DEL ELEMNTOS PRINCIPAL: 4"

ELEMNTOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS: 6 Y 9 mm de espesor.

FABRICANTE: SAMPIERI & FORTUNATO , C.A

TIPO: NO APLICA.

SERIAL / IDENTIFICACIÓN: **SIN INFORMACION**

CAPACIDAD DE CARGA : 7 Toneladas.

PERTENECIENTE A:

SAMPIERI & FORTUNATO, C.A

RIF: J-29749299-2

CAPACIDAD DE CARGA SEGURA: 7 Toneladas.

FECHA DE INSPECCIÓN	VIGENCIA	PRÓXIMA INSPECCIÓN
09/07/2025	UN (01) AÑO	09/07/2026

INSPECTOR RESPONSABLE

ING. LEUMAN TERAN VARGAS
C.I: 27.412.527
INSPECTOR APAREJOS Y EQUIPOS DE IZAMIENTO.- NIVEL II VT/PT/MT/UT

GERENCIA TÉCNICA

INTEST, C.A. Rif J-29703746-2

ING. LEUMAN TERÁN
C.I: 10.451.529
CIV. 175.620
AUDITOR CERTIFICADOR EQUIPOS Y APAREJOS DE IZAMIENTO / NIVEL II VT/PT/MT/UT ASNT

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
OI-05/23-01
REGISTRO Nro.
Fecha de otorgamiento: 03/05/2023
Fecha de Vencimiento: 03/05/2026
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

@grupointest
Grupo Intest
www.grupointest.com

INTEST, C.A.
INGENIERÍA DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL, C.A.
Rif J-29703746-2

APTO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
INSPECCIÓN DE EQUIPOS ESTATICOS

No: INTEST-EE-25-063

EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS ACEPTABLES, POR LO QUE EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN APTO PARA REALIZAR OPERACIONES DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES Y/O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO SE EVIDENCIEN DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, CORROSIÓN, DEFORMACIÓN, GRIETAS EN SOLDADURAS O CUANDO EL EQUIPO HAYA SIDO SOMETIDO A SOBRECARGAS O ACCIDENTES OPERACIONALES.

EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: CODIGO ASME SECCIÓN V, AWS D1.1 "STRUCTURAL WELDING CODE STEEL" Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INTEST, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

TIPO DE EQUIPO: SOPORTES DE SEGURIDAD #1.

TIPO DE MATERIAL: ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36

DIAMETRO DEL ELEMENTO PRINCIPAL: 4"

ELEMNTOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS: 6 Y 9 mm de espesor.

FABRICANTE: SAMPIERI & FORTUNATO , C.A

TIPO: NO APLICA.

SERIAL / IDENTIFICACIÓN: **SIN INFORMACION**

CAPACIDAD DE CARGA : 7 Toneladas.

PERTENECIENTE A:

SAMPIERI & FORTUNATO, C.A

RIF: J-070043482-2

CAPACIDAD DE CARGA SEGURA: 7 Toneladas.

FECHA DE INSPECCIÓN	VIGENCIA	PRÓXIMA INSPECCIÓN
09/07/2025	UN (01) AÑO	09/07/2026

INSPECTOR RESPONSABLE

ING. LEUMAN TERAN VARGAS
C.I: 27.412.527
INSPECTOR APAREJOS Y EQUIPOS DE IZAMIENTO - NIVEL II VT/PT/MT/UT

GERENCIA TÉCNICA

INTEST, C.A. Rif J-29703746-2

ING. LEUMAN TERÁN
C.I: 10.451.529
CIV. 175.620
AUDITOR CERTIFICADOR EQUIPOS Y APAREJOS DE IZAMIENTO / NIVEL II VT/PT/MT/UT ASNT

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/23-01
Fecha de otorgamiento: 03/05/2023
Fecha de Vencimiento: 03/05/2026
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

@grupointest
Grupo Intest
www.grupointest.com

REPORTE DE INSPECCIÓN VISUAL Y LÍQUIDOS PENETRANTES							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, C.A.	No. O/S	NO APLICA	No. O.I.:	OIS-25-114	No REPORTE	I-EE-25-009 / Reporte # 1
PROYECTO / OBRA:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A SOPORTES DE SEGURIDAD.					FECHA:	09/07/2025
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	ESTACIÓN TERMO ELÉCTRICA BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO EDO. ZULIA.						

OBJETIVO: REALIZAR LA INSPECCIÓN MEDIANTE MÉTODOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN LAS SOLDADURAS Y ESTRUCTURA DE LOS SOPORTES.

ALCANCE: INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE SOPORTES DE SEGURIDAD.

DATOS DEL MATERIAL			
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO O PIEZA: SOPORTES DE SEGURIDAD (SERIAL: SIN INFORMACION)			TIPO DE MATERIAL: ACERO AL CARBONO.
LONGITUD: No aplica.	DIAMETRO: 4"	ALTURA: 96 y 76 cm	CÓDIGO/NORMA APLICABLE: ASME SECCION. "V" y AWS D1.1

RESUMEN DE INSPECCIÓN								
CANT. DE PIEZAS ACEPTABLES:	3	INSP. VISUAL DIRECTA:	X	MECANIZADO:	-	LIMPIEZA ABRASIVA:	X
CANT. DE PIEZAS REPARABLES:	0	INSP. VISUAL REMOTA:	-	CROMADO:	-	APLIC. DE PINTURA:	-
CANT. PIEZAS RECHAZADAS:	0	COND. REVES/ RECUB:	-	SOLDADURA:	X	FABRICACIÓN OTROS:	-

CONDICIÓN SUPERFICIAL:												
LISA:	X	RUGOSA	X	ESCORIA:	-	SOCAVACIONES	-	PROYECCIONES DE SOLDADURAS	-	PINTURA / REVESTIMIENTO	-	

MÉTODO Y TIPO DE PENETRANTE:		TIPO DE REVELADOR:	
VISIBLE: X	FLUORESCENTE:	SECO: -	HÚMEDO ACUOSO: -
REMOVIBLE / SOLV: -	REMOVIBLE /AGUA: X	HÚMEDO NO ACUOSO: X	
POST-EMULSIFICABLE: No aplica.			

PRODUCTO	MARCA	MODELO	Nº LOTE	MÉTODO	TIEMPO
LIMPIADOR:	MAGNAFLUX	SKC-S	19C01K	II-A	5 MIN
PENETRANTE:	MAGNAFLUX	SKL-WP1	19D03K	II-A	10 MIN
REVELADOR:	MAGNAFLUX	SKD-S2	19D24K	II-A	10 MIN

LIMPIEZA PREVIA	LIMPIEZA FINAL
MÉTODO: MANUAL	MÉTODO: MANUAL
LIMPIEZA CON AGUA: NO	LIMPIEZA CON AGUA: NO
PRODUCTO: REMOVEDOR DE PINTURAS.	PRODUCTO: N/A

FUENTE DE LUZ					
BLANCA: X	MARCA:	-	MODELO:	-	
NEGRA (ULTRAVIOLETA): No aplica.	POTENCIA:	-	INTENSIDAD:	-	

CÓDIGO Y NORMAS APLICABLES:

ASME Sección V Art. 6 "Liquid Penetrant Examination"
ASME Sección V Art. 9 "Visual Examination"
ASTM E-165 "Standard Test Method for Liquid Penetrant Examination"
API 8A "Specification for Drilling and Production Hoisting Equipment"
API RECOMMENDED PRACTICE 8B
PROCEDIMIENTOS INTERNOS INTEST, C.A (GOP-PR-END-VT-01 / GOP-PR-END-PT-02)


REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS PIEZAS, EQUIPOS O COMPONENTES:	DEFECTOS DETECTADOS	
Ver registros fotográficos anexos	POROS:	-
	INCLUSIÓN DE ESCORIA:	-
	FALTA DE FUSIÓN:	-
	SOCAVACIÓN EXTERNA:	-
	GRIETA:	-
	FALTA DE MAT DE APORTE	-
	DESALINIAMIENTO (HI-LOW)	-
	QUEMADURAS:	-
	CORROSIÓN / EROSIÓN:	-
	PICADURAS:	-
	DAÑOS EN LA PINTURA:	-
	DAÑOS EN EL AISLAMIENTO:	-
	DEFORMACIÓN:	-
	PERDIDA DE MATERIAL:	-


RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN:	ACEPTADO:	X	RECHAZADO:	


REPORTE DE INSPECCIÓN VISUAL Y LÍQUIDOS PENETRANTES							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, C.A.	No. O/S	NO APLICA	No. O.I.:	OIS-25-114	No REPORTE	I-EE-25-009 / Reporte # 1
PROYECTO / OBRA:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A SOPORTES DE SEGURIDAD.					FECHA:	09/07/2025
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	ESTACIÓN TERMO ELÉCTRICA BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO EDO. ZULIA.						

Nº	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO			DATOS TÉCNICOS		CONDICIONES CUALITATIVAS		PRUEBA END	CONCLUSIÓN
	FABRICANTE	TIPO	SERIAL	DIÁMETRO	CAPACIDAD	ESTRUCTURA		VT-PT	CONDICIÓN / CERTIFICACIÓN
						CUERPO	SOLDADURAS		
1	SAMFOR	SENCILLA	SIN INFORMACION	4"	7 toneladas	B/C	B/C	Condiciones aceptables.	APTO CERTIFICADO CONFORMIDAD Nº INTEST-EE-25-063
2	SAMFOR	SENCILLA	SIN INFORMACION	4"	7 toneladas	B/C	B/C	Condiciones aceptables.	APTO CERTIFICADO CONFORMIDAD Nº INTEST-EE-25-064

Registro fotográfico de la inspección visual (VT) y Líquidos Penetrantes (PT) realizada al **soporte de seguridad #1**.












REPORTE DE INSPECCIÓN VISUAL Y LÍQUIDOS PENETRANTES							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, C.A.	No. O/S	NO APLICA	No. O.I.:	OIS-25-114	No REPORTE	I-EE-25-009 / Reporte # 1
PROYECTO / OBRA:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A SOPORTES DE SEGURIDAD.					FECHA:	09/07/2025
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	ESTACIÓN TERMO ELÉCTRICA BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO EDO. ZULIA.						





REPORTE DE INSPECCIÓN VISUAL Y LÍQUIDOS PENETRANTES							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, C.A.	No. O/S	NO APLICA	No. O.I.:	OIS-25-114	No REPORTE	I-EE-25-009 / Reporte # 1
PROYECTO / OBRA:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A SOPORTES DE SEGURIDAD.					FECHA:	09/07/2025
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	ESTACIÓN TERMO ELÉCTRICA BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO EDO. ZULIA.						

Registro fotográfico de la inspección visual (VT) y Líquidos Penetrantes (PT) realizada al **soporte de seguridad #2.**









REPORTE DE INSPECCIÓN VISUAL Y LÍQUIDOS PENETRANTES							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, C.A.	No. O/S	NO APLICA	No. O.I.:	OIS-25-114	No REPORTE	I-EE-25-009 / Reporte # 1
PROYECTO / OBRA:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A SOPORTES DE SEGURIDAD.					FECHA:	09/07/2025
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	ESTACIÓN TERMO ELÉCTRICA BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO EDO. ZULIA.						

CONCLUSIONES:

Los resultados obtenidos posteriores a la aplicación de los métodos de inspección en referencia fueron aceptables.

En este sentido las áreas evaluadas cumplen con los criterios de aceptación establecidos en el Código ASME Sección V Art. 6 "Liquid Penetrat Examination", ASME Sección V Art. 9 "Visual Examination", AWS D1.1 "Structural Welding Code Steel"

RECOMENDACIONES:

Continuar con el programa de inspección periódica realizada por un organismo de inspección acreditado.

INSPECTOR (ES) :	ING. LEUMAN TERAN VARGAS **INSPECTOR EQUIPOS DE IZAMIENTO / NIVEL II VT/PT/MT/UT ASNT**	FECHA: 09/07/2025	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	ING. LEUMAN TERAN CIV. 175.620 **AUDITOR CERTIFICADOR EQUIPOS DE IZAMIENTO - NIVEL II VT/PT/MT/UT ASNT**	FECHA: 09/07/2025	FIRMA:

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD INTEST, C.A.