SONOTEST

J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INSPECCIÓN DE EQUIPOS PESADOS
EQUIPO APTO

CISS: IN26S1C293

Propietario: SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.
Equipo No.: SMP-466

Tipo:	EXCAVADORA	**Código Sonotest:**	01106010-FF350DX805371
Serial:	FF350DX805371	**Fecha de Inspección:**	28/04/2026
Marca:	JOHN DEERE	**Fecha de Vencimiento:**	28/04/2027
Módelo:	350D LC	**Capacidad:**	1,8 MT3

De acuerdo al informe de inspección No.: 067-280426-01 de Fecha: 30/04/2026 el equipo se encuentra 'APTO' para operar de acuerdo a las condiciones y parametros establecidos por las especificaciones y recomendaciones del fabricante del equipo inspeccionado.

Observaciones: NO EXCEDER EL LÍMITE DE VOLUMEN DE CARGA DEL EQ. 1,8 MT (50" BALDE) (2,4 yd3).

Lugar de Insp.: TALLER SAMFOR ZONA INDUSTRIAL, SAN FRANCISCO, EDO-ZULIA.

INSPECTOR	RESPONSABLE TECNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SANCHEZ
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF. J-07049150-7

Número del Documento: **SE-4373-A**

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

CISS: IN26S1C293

Organismo de Inspección
Gerencia de Operaciones (Ciudad Ojeda)
Coordinación de Operaciones
(IEI, IEP, EQP, END, MQS)

No. Certificado: CO-30-04-26-01

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN
DE EQUIPOS PESADOS

El equipo abajo identificado ha sido inspeccionado de acuerdo a las Normas:
COVENIN 3684-2001 / SAE J-310 / PDVSA CAP. 14 y Procedimientos Sonotest, S.A. EQP-MA-01

No. Certificado: CO-30-04-26-01
Código Sonotest: 01106010-FF350DX805371
Propietario: SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.
Tipo de Equipo: EXCAVADORA
Equipo No.: SMP-466 **Serial:** FF350DX805371
Fabricante: JOHN DEERE **Modelo:** 350D LC
Capacidad: 1,8 MT3 **Año:** S/I

De acuerdo al informe de inspección Nº: 067-280426-01 de Fecha: 30/04/2026 el equipo se encuentra 'APTO' para operar de acuerdo a las condiciones y parametros establecidos por las especificaciones y recomendaciones del fabricante del equipo inspeccionado.

Observaciones: NO EXCEDER EL LÍMITE DE VOLUMEN DE CARGA DEL EQ. 1,8 MT (50" BALDE) (2,4 yd3).
Lugar de Insp.: TALLER SAMFOR ZONA INDUSTRIAL, SAN FRANCISCO, EDO-ZULIA.

Fecha de Inspección: **Inicio:** 28/04/2026 **Culminación:** 28/04/2027

Fecha de Vencimiento: 28/04/2027

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SANCHEZ
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF J-07049150-7

Nota: Este certificado no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo, pierde validez al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en un accidente de cualquier naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su reinspección, para asegurar su operabilidad, cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición.

Número del Documento: **SE-4373-A**

Calle Campo Elías Nº. 122-A, Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Venezuela. Telef. (0265) 6628329 / 6315272; Móvil (0414) 6481361 / 6185934.
Página Web: www.sonotest.com, e-mail: sonotest@sonotest.com

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PESADOS
EXCAVADORA

FECHA DEL INFORME:	30 de abril de 2026	**INFORME N°:**	067-280426-01

PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)				
LUGAR:	TALLER SAMFOR ZONA INDUSTRIAL, SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA.				
EQUIPO No:	**SMP-466**	**SERIAL:**	FF350DX805371	**CAPACIDAD:**	1,8 Mt3
MODELO:	350D LC	**TIPO:**	EXCAVADORA	**SUB-TIPO:**	JUMBO
MARCA:	JOHN DEERE	**AÑO:**	S/I	**FABRICANTE:**	JOHN DEERE
FECHA DE INICIO DE INSPECCIÓN:	28/04/2026	**FECHA DE CULMINACIÓN DE INSPECCIÓN:**			28/04/2026
NORMAS APLICABLES:	COV.3684-2001 / SAE J-31 / PDVSA CAP. 14	**PROCEDIMIENTO SONOTEST:**			EQP-MA-01



EXCAVADORA

OBSERVACIONES

- EL EQUIPO **ESTÁ APTO** PARA REALIZAR TRABAJOS.
- NO EXCEDER EL LÍMITE DE VOLUMEN DE CARGA DEL EQUIPO **1,8 Mt³ (50" Balde)** (2,4 yd³)
- UTILIZAR UNICAMENTE EL EQUIPO PARA LOS TRABAJOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE.
- REVISAR DIARIAMENTE EL EQUIPO POR PARTE DEL OPERADOR Y CUALQUIER ANORMALIDAD PASARLA POR ESCRITO AL CUSTODIO, QUIEN DEBERÁ TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS.
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA COMPROBADAS EN ESTOS EQUIPOS.

Este equipo ha sido inspeccionado de acuerdo con los procedimientos de inspección de SONOTEST, S.A., las normas PDVSA y las normas COVENIN aplicables.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S1C293**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, N° 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

DATA HISTÓRICA DEL EQUIPO		
Verificar el historial del equipo relacionado con:		
N° Renglón	Descripción	Condición
1	Inspecciones anteriores realizadas	No Presenta
2	Existencia del Programa de Mantenimiento	Satisfactorio
3	Libro de Reparaciones y Reemplazos	Satisfactorio

OBSERVACIONES

- El equipo es certificado por primera vez.
- La empresa SAMFOR, suministró la documentación requerida.

CABINA / ESTACIÓN DEL OPERADOR (Procedimiento EQP-PI-04)		
N° Renglón	Descripción	Condición
4	Estado / Condiciones	Buenas condiciones
5	Acceso, Escaleras, Plataforma	Buenas condiciones
6	Extintor	Buenas condiciones
7	Freno de Parada	Buenas condiciones
8	Switches Eléctricos	Buenas condiciones
9	Luces Internas	Buenas condiciones
10	Vidrios y Puertas	Buenas condiciones
11	Retrovisores	Buenas condiciones
12	Embrague y Palancas	Buenas condiciones
13	Cinturón de Seguridad	Buenas condiciones
14	Manual de Operaciones	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- La cabina presenta buenas condiciones
- El equipo actualmente no tiene funcionando el aire acondicionado.

TREN DE MARCHA (Procedimiento EQP-PI-06)		
N° Renglón	Descripción	Condición
15	Condiciones del Motor	Buenas condiciones
16	Transmisión Automática ☐ Transmisión Sincrónica ☑	Buenas condiciones
17	Platos de las Orugas	Buenas condiciones
18	Rodillos	Buenas condiciones
19	Engranajes	Buenas condiciones
20	Frenos	Buenas condiciones
21	Mangueras Hidráulicas y Conexiones	Buenas condiciones
22	Pasadores / Ojales / Cupillas	Ensamblados
23	Chasis	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El tren de marcha presenta buenas condiciones.
- Descripción de las tejas: Largo: **80 cm** Ancho: **23 cm**
- Los pasadores y tornillos estaban ensamblados para el momento de la inspección y se observan en buenas condiciones.
- Descripción del motor: Marca: **JOHN DEERE** Modelo: **6090H / 271 hp** Serial: **NO REPORTADO** Cil. **6**

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SISTEMA DE CARGA (BRAZO MECÁNICO) (Procedimiento EQP-PI-01 / EQP-PI-03 / EQP-PI-07 / EQP-PI-08)		
N° Renglón	Descripción	Condición
24	Cilindros de Rotación	Buenas condiciones
25	Cilindros de Articulación	Buenas condiciones
26	Secciones del Brazo	Buenas condiciones
27	Pasadores	Ensamblados
28	Émbolos	Buenas condiciones
29	Dientes de Anclaje	Buenas condiciones
30	Pala	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Se realizó prueba operativa y de carga del brazo mecánico, con buenos resultados.
- El balde tiene placa de especificación original del fabricante.

Descripción del balde: Serial: **SIN SERIAL** Mod: **N/R** Ancho: **64"** (Largo: **160** Alto: **135** Prof.: **105** **cm**)
Especificaciones: Volumen: **2,44** yd^3 = **1,80** Mt^3 Capacidad: **4450** Lbs. = **2.018** Kgs

- El brazo consta de dos (2) secciones: 1ra. Sección: **3,30** mt 2da. Sección: **7,20** mt
- Total de alcance de profundidad de excavación del brazo: **10,50** mt

CONDICIONES GENERALES (Procedimiento EQP-PI-03 / EQP-PI-05)		
N° Renglón	Descripción	Condición
31	Estado de Lubricación	Buenas condiciones
32	Ruido y Vibración	Buenas condiciones
33	Pernos de la Estructura	Buenas condiciones
34	Bomba Hidráulica	Buenas condiciones
35	Pintura	Buenas condiciones
36	Visibilidad del Operador	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El equipo presenta buenas condiciones externas.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (Procedimiento EQP-PI-10)		
N° Renglón	Descripción	Condición
37	Señales de Advertencia	Buenas condiciones
38	Limpia Parabrisas	Buenas condiciones
39	Alarma de Retroceso	Buenas condiciones
40	Corneta	Buenas condiciones
41	Franjas / Pines de Seguridad	Buenas condiciones
42	Manómetros	Buenas condiciones
43	Luces Delanteras / Traseras	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Demarcar con pines de seguridad el área de trabajo del equipo.
- Mantener en buenas condiciones los dispositivos de seguridad.
- Revisar diariamente el sistema de luces y frenos.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE OPERABILIDAD

- El equipo está apto para realizar los trabajos especificados por el fabricante.
- El brazo viene para levantar un volumen de carga de **1,80** Mt³ lo que es equivalente a una capacidad de peso **2.018** kgs
- Se realizó prueba de excavación y de carga izando el material excavado, con buenos resultados.

RECOMENDACIONES GENERALES

1.- Realizar inspecciones frecuentes al equipo con el fin de detectar fallas inherentes que puedan afectar la operabilidad del equipo. De observarse alguna condición anormal sacar fuera de servicio el equipo para aplicar los correctivos.

2.- Ejecutar mantenimiento preventivo al equipo según manual del fabricante para mantenerlo operativo.

3.- Utilizar operador certificado o con experiencia comprobada en el manejo de estos equipos.

4.- Llevar libro de vida de todas las reparaciones y reemplazos realizados al equipo.

5.- Mantener lubricados todos los pasadores y bujes.

6.- Mantener en buenas condiciones sistema hidráulico, corregir cualquier fuga al momento de producirse y verificar si la fuga incide sobre las operaciones, de ser asi corregir al momento.

7.- Pintar en sitio visible el código del equipo.

8.- Utilizar unicamente el equipo para los trabajos especificados por el fabricante.

9.- No utilizar el balde y la pala, para realizar izamientos de carga.

10.- Mantener en buenas condiciones (completas y tensadas) las orugas y sistema de rodamiento.

11.- Reinstalar el sistema de aire acondicionado de la cabina.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I. **7.967.958**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF J-07049150-7

SONOTEST

REVISION TECNICA	REVISION ADMINISTRATIVA
Firma	Firma
Conforme SI ☑ NO ☐	Conforme SI ☑ NO ☐
Fecha 30 / 04 / 2026	Fecha 30 / 04 / 2026

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

MEMORIA FOTOGRAFICA DE LA INSPECCION DEL EQUIPO

MARCA: JOHN DEERE **SERIAL:** FF350DX805371 **MODELO:** 350D LC


VISTA GENERAL DEL EQUIPO




VISTA GENERAL DEL BALDE



VISTA DEL MOTOR




VISTA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO



VISTA DE LAS PRUEBAS OPERATIVAS DEL EQUIPO Y TABLA DE CARGA







SONOTEST
RIF J-07049150-7

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.