SONOTEST

J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO DE CARGA

EQUIPO APTO

CISS: IN26S12762

Propietario:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.		
Equipo No.:	SVP-203	**Cód. Sonotest:**	072058002001-3641
Tipo:	GRÚA SOBRE CAMIÓN COMERCIAL	**Fecha de Inspección:**	17/03/2026
Serial:	3641	**Fecha de Vencimiento:**	17/03/2027
Marca:	FERRARI	**Capacidad Nominal:**	2.200 KGS
Modelo:	IBP5000L/2SI	**Cap. Trabajo Seguro:**	2.200 KGS

De acuerdo al informe de inspección No.: 067-170326-01 de Fecha: 18/03/2026 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Observaciones: NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO 2.200 KGS (2,2 TON).

Lugar de Insp.: PATIO SAMFOR, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO-ZULIA.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

Número del Documento: S-7253-B

SONOTEST

J-07049150-7

Organismo de Inspección
Gerencia de Operaciones (Ciudad Ojeda)
Coordinación de Operaciones
(IEI, IEP, EQP, END, MQS)

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

No. Certificado: CO-07-08-25-01

CISS: IN26S12762

CERTIFICADO DE EQUIPO DE IZAMIENTO DE CARGA
INSPECCIÓN DE GRÚA SOBRE CAMIÓN COMERCIAL

El equipo abajo identificado ha sido inspeccionado de acuerdo a las Normas:
ASME B.30.22/ PDVSA CAP.14/COVENIN3176-2001 y Procedimientos Sonotest, S.A. IEI-MA-01

Código Sonotest: 072058002001-3641
Propietario: SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.
Tipo de Equipo: GRÚA SOBRE CAMIÓN COMERCIAL
Subtipo: PLUMA ARTICULADA
No. del Equipo: SVP-203
Fabricante: FERRARI
Capacidad Nominal: 2.200 KGS
Modelo: IBP5000L/2SI
Serial: 3641
Año de Fab.: S/I

CONDICIONES DEL EQUIPO CERTIFICADO
de Líneas: N/A **Cap. del Bloque:** N/A **Cap. Trabajo Seguro:** 2.200 KGS

CARACTERISTICAS DEL CABLE DE ACERO
Diámetro (mm): N/A **Clasificación:** N/A **Factor de Seguridad:** N/A
Resist. Ruptura: N/A **Clase/Grado:** N/A **Arrollado:** N/A

CARACTERISTICAS DEL MALACATE (PRINCIPAL)
Marca: N/A **Modelo:** N/A **Año:** N/A
Serial: N/A **Potencia:** N/A

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA PLUMA
Marca: FERRARI **Modelo:** P5000L **Año:** S/I
Capacidad Nominal: S/I **Altura:** S/I **Longitud:** 6,4 MT
Serial: 3641

De acuerdo al informe de inspección Nº: 067-170326-01 de Fecha: 18/03/2026 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Observaciones: NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO 2.200 KGS (2,2 TON).

Lugar de Insp.: PATIO SAMFOR, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO-ZULIA.

Fecha de Inspección: **Inicio:** 17/03/2026 **Culminación:** 17/03/2026

Fecha de Vencimiento: 17/03/2027

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF. J-07049150-7

Nota: 1.- Este certificado no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo 2.- Este certificado pierde validez al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en un accidente de cualquier naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su reinspección, para asegurar su operabilidad, cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición, 3) Se haya hecho un traslado

Número del Documento: **S-7253-B**

Calle Campo Elías Nº. 122-A, Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Venezuela. Telef. (0265) 6628329 / 6315272; Móvil (0414) 6481361 / 6185934.
Página Web: www.sonotest.com, e-mail: sonotest@sonotest.com

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
GRÚA SOBRE CAMIÓN COMERCIAL PLUMA ARTICULADA

FECHA DEL INFORME:	18 de marzo de 2026	**INFORME N°:**	067-170326-01

PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)				
LUGAR:	PATIO SAMFOR, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.				
EQUIPO No:	**SVP-203**	**SERIAL:**	3641	**CAP. NOMINAL:**	2.200 KGS
MODELO:	IBP5000L/2SI	**TIPO:**	GRÚA SOBRE CAMIÓN COMERCIAL	**SUB-TIPO:**	ARTICULADA
MARCA:	FERRARI	**AÑO:**	S/I	**FABRICANTE:**	FERRARI
CAPACIDAD NOMINAL (S.I.):	2.200 KGS	**CAPACIDAD DE TRABAJO SEGURO (S.I.):**		2.200	KGS
FECHA DE INICIO DE INSPECCIÓN :	17/3/2026	**FECHA DE CULMINACIÓN DE INSPECCIÓN:**		17/3/2026	
NORMAS APLICABLES:	ASME B30.22 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3176-2001	**PROCEDIMIENTO SONOTEST:**		IEI-MA-01	



GRÚA SOBRE CAMIÓN COMERCIAL PLUMA ARTICULADA

OBSERVACIONES

- EL EQUIPO **ESTÁ APTO** PARA REALIZAR TRABAJOS DE IZAMIENTO.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO **2.200** **Kgs (2,2 ton).**
- REVISAR DIARIAMENTE EL EQUIPO POR PARTE DEL OPERADOR Y CUALQUIER ANORMALIDAD PASARLA POR ESCRITO AL CUSTODIO, EL CUAL DEBERÁ TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS.
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA COMPROBADA EN ESTE TIPO DE EQUIPOS.
- LA GRÚA ESTÁ SOBRE CAMIÓN, **JAC** PLACAS: **A40BK9E** MODELO: **HFC-1071L1K**

Los resultados de la inspección corresponden exclusivamente al equipo:
MARCA: FERRARI SERIAL N°: 3641
El cual ha sido inspeccionado de acuerdo con los procedimientos de inspección de SONOTEST, S. A., las normas PDVSA, COVENIN, ASME / ANSI Serie B30 y API RP aplicables y se encuentra en condición: CONFORME

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S12762**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

DATA HISTÓRICA DEL EQUIPO		
Verificar el historial del equipo relacionado con:		
N° Renglón	Descripción	Condición
1	Reportes de inspecciones anteriores realizadas	Presenta y está actualizado
2	Existencia del Programa de Mantenimiento	Presenta y está actualizado
3	Reporte de Reparaciones / Modificaciones Efectuadas	Presenta y está actualizado
4	Record de la Prueba de Carga	Presenta y está actualizado
5	Manual de Operaciones	Presenta y está actualizado

OBSERVACIONES

- El equipo tiene certificación anterior realizada por Sonotest, S.A.
- La emprea SAMFOR, suministró la documentación requerida.

TABLA DE CARGA		
N° Renglón	Descripción	Condición
6	Estado de la Configuración	Buenas condiciones
7	Condiciones de Legibilidad	Buenas condiciones
8	Ubicación al Operador	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El equipo tiene tabla de carga original del fabricante y está ubicada a cada lado del equipo.
- La tabla de carga presenta buenas condiciones de legibilidad.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (Procedimiento IEI-PI-18)		
N° Renglón	Descripción	Condición
9	Indicador de Nivel de la Grúa	Buenas condiciones
10	Alarma de Retroceso	Buenas condiciones
11	Corneta	Buenas condiciones
12	Franjas / Pines de Seguridad	Buenas condiciones
13	Manómetros	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Los dispositivos de seguridad presentan buenas condiciones.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

CABINA DEL CAMIÓN (Procedimiento IEI-PI-12)

N° Renglón	Descripción	Condición
14	Estado / Condiciones	Buenas condiciones
15	Acceso, Escaleras, Plataforma	Buenas condiciones
16	Extintor	Buenas condiciones
17	Freno de Parada	Buenas condiciones
18	Switches Eléctricos	Buenas condiciones
19	Luces Externas e Internas	Buenas condiciones
20	Vidrios y Puertas	Buenas condiciones
21	Retrovisores	Buenas condiciones
22	Embrague	Buenas condiciones
23	Freno / Pedal	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- La cabina del camión, presenta buenas condiciones.
- La grúa está instalada sobre el camión:

Marca: **JAC** Modelo: **HFC-1071L1K** Placas: **A40BK9E**
Serial: **8R2KBECXRU000043** Año: **2026** Color: **BLANCO**

- El camión, tiene Instalada una plataforma, con la siguiente descripción:

Serial: **A40BK9E** Año: **2006** Medidas: **2,26 x 3,6 mt.**

TREN DE MARCHA (Procedimiento IEI-PI-14)

N° Renglón	Descripción	Condición
24	Chasis	Buenas condiciones
25	Neumáticos (Presión)	Buenas condiciones
26	Dirección Hidráulica ☐ Dirección Mecánica ☐	Buenas condiciones
27	Frenos	Buenas condiciones
28	Bomba Hidráulica	Buenas condiciones
29	Mangueras y Conexiones	Buenas condiciones
30	Motor	Buenas condiciones
31	Ejes de Transmisión	Buenas condiciones
32	Ejes de Dirección	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El tren de marcha, los ejes de transmisión y dirección se probaron operativamente, con buenos resultados.
- El equipo utiliza cauchos:

Delanteros, Marca: **PRIME WELL** Tipo: **PW212** # **215/75R17,5** Cap. **1.700 Kg** Presión: **105** psi
Traseros, Marca: **PRIME WELL** Tipo: **PW212** # **215/75R17,5** Cap. **1.700 Kg** Presión: **105** psi

- Utiliza motor, Marca: **CUMMINS** Modelo: **N/R** Serial: **N/R**

ESTABILIZADORES (Procedimiento IEI-PI-06)

N° Renglón	Descripción	Condición
33	Cilindros	Buenas condiciones
34	Émbolos y Sellos	Buenas condiciones
35	Flotadores o Bases	Buenas condiciones
36	Manguera y Conexiones	Buenas condiciones
37	Condiciones Estructurales	Buenas condiciones
38	Válvula de Bloqueo	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Los estabilizadores tienen los flotadores en buenas condiciones, los cuales son de diámetro Ø **6** in / **15,2** cm.
- El equipo utiliza dos (2) estabilizadores uno (1) a cada lado, Longitud. individual: **1,60** mt. Chasis (base) **2,36** mt.
- Longitud máxima de los estabilizadores totalmente extendidos mas la base es de: **5,56** mt. Altura del émbolo: **60** cm.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SUPERESTRUCTURA (Procedimiento IEI-PI-13)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
39	Mesa de Giro	Buenas condiciones
40	Dientes de Corona	Buenas condiciones
41	Dientes del Piñón	Buenas condiciones
42	Tornillos	Buenas condiciones
43	Estado de Lubricación	Buenas condiciones
44	Ruido y Vibración	Buenas condiciones
45	Inclinación durante el Giro	Buenas condiciones
46	Freno de la Mesa Giratoria	Buenas condiciones
47	Sistema Hidráulico (Bomba, Mangueras y Conexiones)	Buenas condiciones
48	Palancas / Controles	Buenas condiciones
49	Pasadores / Retenedores	Ensamblados
50	Identificación de los Controles de Mando	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- La superestructura presenta buenas condiciones.
- Los pasadores no se inspeccionaron, ya que los mismos estaban ensamblados.
- La mesa de giro no se inspeccionó internamente por no tener acceso. Externamente se observa en buenas condiciones.

PLUMA PRINCIPAL (Procedimiento IEI-PI-04)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
51	Sección base de la Pluma **1 Secc.** Longitud: **2,3** **mt**	Buenas condiciones
52	Secciones Articuladas **1 Secc.** Cantidad: **1,05** **mt**	Buenas condiciones
52.1	1era Secc.: **1.5** **mt** 2da Secc.: **1,5** **mt** 3era Secc.: **N/A** **mt**	Buenas condiciones
52.2	4ta Secc.: **N/A** **mt** 5ta Secc.: 6ta Secc.:	No aplica
53	Cilindros Pistón de Elevación	Buenas condiciones
54	Cilindros Pistón de Extensión Telescópico	Buenas condiciones
55	Soportes Superior e Inferior	Buenas condiciones
56	Pasadores / Retenedores / Ojales	Ensamblados
57	Alineación de las Secciones	Buenas condiciones
58	Puntos de Pivote de la Pluma	Buenas condiciones
59	Sistema Hidráulico, Mangueras y Conexiones	Buenas condiciones
60	Gancho de Carga	Buenas condiciones
61	Capacidad: **3.200** KGS	Buenas condiciones
62	Uña de Seguridad	Buenas condiciones
63	Torcedura 0°	Buenas condiciones
64	Abertura de Garganta ≤ 5% o 1/4" Lectura: **70** mm	Buenas condiciones
65	Desgaste ≤ 10% Grillete: **N/A** Serial: **N/A**	Buenas condiciones
66	Marca: **ELD** Serial N°: **13-4-121**	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Se realizó ensayo con partículas magnéticas al gancho de carga, obteniéndose buenos resultados.
- Se realizó ensayo con partículas magnéticas al ojal de carga, obteniéndose buenos resultados.
- Se realizó ensayo con partículas magnéticas al aro Ø 1¼ de carga del gancho, con buenos resultados.
- El equipo tiene una longitud total de la pluma **21** ft. (Base + Articulada + 5 secciones Telescópicas.) : **6,4** m.
- Los pasadores de la plumas estaban ensamblados y la inspección que se realizó fue visual.
- El diámetro o espesor de la garganta del gancho es: **38** mm
- La pluma tiene la siguiente identificación, Marca: **FERRARI** Serial: **3641** Modelo: **IBP5000L/2SI**

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

CÁLCULOS DEL LÍMITE DE TRABAJO SEGURO					
SEGÚN CAPACIDAD DE LOS GANCHOS PRINCIPAL (Procedimientos IEI-PI-03 / IEI-PI-10)					
N° Renglón	Descripción				
67	Aplicación	Capacidad de carga		Capacidad de carga (S.I.)	
67.1	Gancho Principal	3.200	KGS	3.200	KGS
68	Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal			Límite de trabajo seguro del equipo Sist. Principal (S.I.)	
68.1	2.200		KGS	2.200	KGS

RECOMENDACIONES

1.- Realizar inspecciones periódicas al gancho de carga y proceder a su reemplazo al momento de presentar deformación, abertura y desgaste, según la norma ANSI B30.10

2.- Realizar el mantenimiento preventivo del equipo según especificaciones del fabricante.

3.- Mantener en buenas condiciones operativas los dispositivos de seguridad del equipo.

4.- Mantener actualizado libro de vida de todas las reparaciones y reemplazos realizados al equipo.

5.- Instalar en sitio visible al operador la carta de señales de mano.

6.- Mantener en buenas condiciones operativas y de instalación el sistema eléctrico del equipo.

7.- Programar para próximas inspecciones desmontar los pasadores de la pluma para realizar su inspección.

8.- Verificar que el equipo quede bien nivelado para el momento de las operaciones.

9.- Mantener en buenas condiciones sistema hidráulico, corregir cualquier fuga al momento de presentarse y verificar si la reparación amerita de reinspección o es una reparación menor.

10.- Instalar una tabla de carga que presente mejores condiciones de legibilidad.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SONOTEST

REVISION TECNICA	REVISION ADMINISTRATIVA
Firma	Firma
Conforme SI ☑ NO ☐	Conforme SI ☑ NO ☐
Fecha 18 / 03 / 2026	Fecha 18 / 03 / 2026

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

PRUEBA DE CARGA (Procedimiento IEI-PI-17)

Propietario:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)		
Lugar:	PATIO SAMFOR, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.	Fecha de Prueba:	17/3/2026
Marca:	FERRARI	Capacidad:	2.200 KGS
Modelo:	IBP5000L/2SI	Tipo:	GRÚA SOBRE CAMIÓN COMERCIAL
Fabricante:	FERRARI	Sub-Tipo:	ARTICULADA
Serial:	3641	Año de Fabricación:	S/I

PLUMA PROBADA	LONGITUD DE LA PLUMA	RADIO DE CARGA	CARGA TABULADA	CARGA DE PRUEBA	TIEMPO DE PRUEBA	RESULTADOS
PRINCIPAL	6,35 Mts	6,35 Mts	1.250 Kgs	1.300 Kgs	25 Min	Satisfactorio
OTROS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Personalizar comentario

EQUIPO DE MEDICIÓN Y ENSAYO

DINAMÓMETRO N°:	IEI-I031-14	**MARCA:**	EILON ENGINEERING	**MODELO:**	2501 S-50
SERIAL:	25039337	**RANGO:**	0-50.000 KG	**FECHA DE CALIBRACIÓN:**	18/3/2025

MASA DE PRUEBA

TIPO DE MASA:	PUNTO DE ANCLAJE	**PESO:**	1.300 Kgs


OBSERVACIONES


- SE REALIZÓ PRUEBA DE CARGA AL SISTEMA PRINCIPAL, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO **2.200** KGS / TON: **2,2**
- SE UTILIZÓ PARA LA PRUEBA DE CARGA UN PUNTO DE ANCLAJE,EN EL CUAL SE REALIZÓ TENSIÓN CON EL DINAMÓMETRO DE 50 TON.
- REALIZAR LOS IZAMIENTOS DE CARGAS SEGÚN PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA TABLA DE CARGA.
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA COMPROBADA.
- EL EQUIPO TIENE LA TABLA DE CARGA ORIGINAL DEL FABRICANTE A CADA LADO DEL EQUIPO.
- UTILIZAR EL EQUIPO UNICAMENTE PARA LOS TRABAJOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

ESQUEMA Y GRÁFICO DE LA PRUEBA DE CARGA





PRUEBA N° P1
PORCENTAJE **104%**

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.


VISTA DE LA INSPECCIÓN AL GANCHO DE CARGA




VISTA GENERAL DEL EQUIPO



VISTA DE LA TABLA DE CARGA



VISTA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO



VISTA DE LAS PRUEBAS DE CARGA APLICADAS AL EQUIPO





VISTA DEL CAMIÓN




VISTA DE LA IDENT. DEL CAMIÓN



VISTA DE LA PLACA



VISTA DEL DINAMOMETRO



Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPO DE IZAMIENTO
GANCHOS

FECHA DEL INFORME:	18 de marzo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	17 de marzo de 2026

INFORME Nº	067-170326-01

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**INFORMACIÓN DEL GANCHO**	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO		**MARCA:**	ELD
MARCA:	FERRARI	**MODELO:**	SWIVELS
MODELO:	IBP5000L/2SI	**SERIAL:**	13-4-121
SERIAL:	3641	**CAPACIDAD:**	3.200 KGS

ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO: **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

PROCEDIMIENTO:	MT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE:**	LIMPIA Y PULIDA

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				**MATERIALES**	
TIPO:	YUGO (6 Amp.)	**FABRICANTE:**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS:**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL:	4577	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	23/7/2025	**COLOR:**	NEGRAS/CONT. BLANCO
TIPO:	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I017-53	**LIMPIADOR:**	N/A
TIPO:	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL:**	GE-I010-84	**PENETRANTE:**	N/A
TIPO:	N/A	**CÓDIGO/SERIAL:**	N/A	**REVELADOR:**	N/A

NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓ ASME V, ART. VII. / ASME B30.10 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN 3212-1996

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS A LA GARGANTA DEL GANCHO No. **13-4-121** DE CAPACIDAD **3.200** KG. OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.

OBSERVACIONES

- EL GANCHO **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO
- NO SE DETECTARON DISCONTINUIDADES EN EL ÁREA DONDE SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- UTILIZAR ADECUADAMENTE PARA EVITAR DAÑOS MECÁNICOS.
2.- REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS, CON EL FIN DE DETECTAR GRIETAS, DEFORMACIÓN Y DESGASTE, SEGÚN NORMA APLICABLE.
3.- MANTENER LUBRICADO EL PUNTO DE GIRO DEL GANCHO.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	ASISTENTE
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE:
NIVEL: II	NIVEL: II	NIVEL:
FECHA: **18/3/2026**	FECHA: **18/3/2026**	FECHA:
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia.Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.