SONOTEST

J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO DE CARGA

EQUIPO APTO

CISS: IN25S1FD0F

Propietario:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.		
Equipo No.:	SML-401	**Cód. Sonotest:**	057004032007-021014-0300022330
Tipo:	ELEVADOR DE PERSONAL	**Fecha de Inspección:**	08/10/2025
Serial:	021014-0300022330	**Fecha de Vencimiento:**	08/10/2026
Marca:	JLG	**Capacidad Nominal:**	227 KGS
Modelo:	60 H	**Cap. Trabajo Seguro:**	227 KGS

De acuerdo al informe de inspección No.: 067-081025-09 de Fecha: 13/10/2025 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Observaciones: NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQ. 227 KG (0,227 TON).

Lugar de Insp.: PATIO SAMFOR, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

Número del Documento: S-7173-B

SONOTEST

J-07049150-7

Organismo de Inspección
Gerencia de Operaciones (Ciudad Ojeda)
Coordinación de Operaciones
(IEI, IEP, EQP, END, MQS)

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

No. Certificado: CO-08-10-25-09

CISS: IN25S1FD0F

CERTIFICADO DE EQUIPO DE IZAMIENTO DE CARGA
INSPECCIÓN DE ELEVADOR DE PERSONAL

El equipo abajo identificado ha sido inspeccionado de acuerdo a las Normas:
ASME B.30.23/A92.5/PDVSA CAP.14/COVENIN y Procedimientos Sonotest, S.A. IEI-MA-01

Código Sonotest: 057004032007-021014-0300022330
Propietario: SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.
Tipo de Equipo: ELEVADOR DE PERSONAL
Subtipo: TELESCOPICO
No. del Equipo: SML-401
Fabricante: JLG
Capacidad Nominal: 227 KGS
Modelo: 60 H
Serial: 021014-0300022330
Año de Fab.: 1995

CONDICIONES DEL EQUIPO CERTIFICADO
de Líneas: N/A **Cap. del Bloque:** KGS **Cap. Trabajo Seguro:** 227 KGS

CARACTERISTICAS DEL CABLE DE ACERO
Diámetro (mm): N/A **Clasificación:** N/A **Factor de Seguridad:** N/A
Resist. Ruptura: KGS **Clase/Grado:** N/A **Arrollado:** N/A

CARACTERISTICAS DEL MALACATE (PRINCIPAL)
Marca: N/A **Modelo:** N/A **Año:** N/A
Serial: N/A **Potencia:** KGS

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA PLUMA
Marca: N/A **Modelo:** N/A **Año:** N/A
Capacidad Nominal: 227 KGS **Altura:** N/A **Longitud:** 18,3 MT
Serial: N/A

De acuerdo al informe de inspección Nº: 067-081025-09 de Fecha: 13/10/2025 el equipo se encuentra 'APTO' para operar dentro de las condiciones y parámetros establecidos en las tablas de carga, recomendaciones suministradas por el fabricante y especificaciones del equipo inspeccionado.

Observaciones: NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQ. 227 KG (0,227 TON).

Lugar de Insp.: PATIO SAMFOR, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.

Fecha de Inspección: **Inicio:** 08/10/2025 **Culminación:** 08/10/2025

Fecha de Vencimiento: 08/10/2026

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
FIS-0023-003	FIS-0023-002	REPRESENTANTE
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

Nota: 1.- Este certificado no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo 2.- Este certificado pierde validez al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en un accidente de cualquier naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su reinspección, para asegurar su operabilidad, cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición, 3) Se haya hecho un traslado

Número del Documento: **S-7173-B**

Calle Campo Elías Nº. 122-A, Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Venezuela. Telef. (0265) 6628329 / 6315272; Móvil (0414) 6481361 / 6185934.
Página Web: www.sonotest.com, e-mail: sonotest@sonotest.com

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAMIENTO
GRÚA ELEVADOR DE PERSONAL

FECHA DEL INFORME:	13 de octubre de 2025	**INFORME N°:**	067-081025-09

PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)				
LUGAR:	PATIO SAMFOR, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.				
EQUIPO No:	**SML-401**	**SERIAL:**	021014-0300022330	**CAP. NOMINAL:**	500 LBS
MODELO:	60 H	**TIPO:**	ELEVADOR DE PERSONAL	**SUB-TIPO:**	TELESCÓPICO
MARCA:	JLG	**AÑO:**	1995	**FABRICANTE:**	JLG
CAPACIDAD NOMINAL (S.I.):	227 KG	**CAPACIDAD DE TRABAJO SEGURO (S.I.):**		227	KG
FECHA DE INICIO DE INSPECCIÓN:	08/10/2025	**FECHA DE CULMINACIÓN DE INSPECCIÓN :**		08/10/2025	
NORMAS APLICABLES:	ASME B30.23 / A92.5 / PDVSA CAP. 14 / COVENIN	**PROCEDIMIENTO SONOTEST:**		IEI-MA-01	



GRÚA ELEVADOR DE PERSONAL

OBSERVACIONES
- EL EQUIPO **ESTÁ APTO** PARA REALIZAR TRABAJOS DE IZAMIENTO DE PERSONAL.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO **227 Kg (0.227 TON)**, .
- REVISAR DIARIAMENTE EL EQUIPO POR PARTE DEL OPERADOR Y CUALQUIER ANORMALIDAD PASARLA POR ESCRITO AL CUSTODIO, EL CUAL DEBERÁ TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS PERTINENTES.
- REALIZAR LOS IZAMIENTOS DE PERSONAL SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA COMPROBADA EN ESTE TIPO DE EQUIPO.

Los resultados de la inspección corresponden exclusivamente al equipo:
MARCA: JLG **SERIAL N°:** 021014-0300022330
El cual ha sido inspeccionado de acuerdo con los procedimientos de inspección de SONOTEST, S. A., las normas PDVSA, COVENIN, ASME / ANSI Serie B30 y API RP aplicables y se encuentra en condición: CONFORME

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S1FD0F**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, N° 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

DATA HISTÓRICA DEL EQUIPO		
Verificar el historial del equipo relacionado con:		
N° Renglón	Descripción	Condición
1	Reportes de inspecciones anteriores realizadas	Presenta y está actualizado
2	Existencia del Programa de Mantenimiento	Presenta y está actualizado
3	Reporte de Reparaciones / Modificaciones Efectuadas	Presenta y está actualizado
4	Record de la Prueba de Carga	Presenta y está actualizado
5	Manual de Operaciones	Presenta y está actualizado

OBSERVACIONES

- El equipo tiene certificación anterior.
- La empresa SAMFOR, suministró la documentación requerida.

TABLA DE CARGA		
N° Renglón	Descripción	Condición
6	Estado de la Configuración	Buenas condiciones
7	Condiciones de Legibilidad	Buenas condiciones
8	Ubicación al Operador	Buenas condiciones

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (Procedimiento IEI-PI-18)		
N° Renglón	Descripción	Condición
9	Indicador de Ángulo de la Pluma	Buenas condiciones
10	Indicador de Longitud de la Pluma	No presenta
11	Alarma de Retroceso	Buenas condiciones
12	Corneta	Buenas condiciones
13	Franjas de Seguridad	Buenas condiciones
14	Luces	Buenas condiciones
15	Manómetros	Buenas condiciones
16	Extintor de Incendios	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El equipo tiene tabla de carga original del fabricante, y está ubicada en la parte derecha del equipo.
- Los dispositivos de seguridad presentan buenas condiciones.

TREN DE MARCHA (Procedimiento IEI-PI-14)		
N° Renglón	Descripción	Condición
17	Chasis	Buenas condiciones
18	Neumáticos Compactos ☐ Inflables ☑	Buenas condiciones
19	Dirección Hidráulica ☑ Dirección Mecánica ☐	Buenas condiciones
20	Frenos	Buenas condiciones
21	Bomba Hidráulica	Buenas condiciones
22	Mangueras y Conexiones	Buenas condiciones
23	Pernos / Tornillos / Tuercas de Sujeción de Cauchos	Buenas condiciones
24	Motor	Buenas condiciones
25	Sistema de Escape	Buenas condiciones
26	Ejes de Transmisión	Buenas condiciones
27	Ejes de Dirección	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El tren de marcha se observa en buenas condiciones Velocidad: **28** mph / **12** m/s.
  Delanteros, Marca: **FORERUNER** Tipo: **SKS-1** # **14-17,5 NHS** Cap. **3.875** Kg Presión: 80 Psig
- Utiliza motor, Marca: **DEUTZ** Serial: **S/S** Modelo: **M5240** Potencia: 50 Hp

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

ESTACIÓN DEL OPERADOR (Procedimiento IEI-PI-12)

N° Renglón	Descripción	Condición
28	Estructura / Plataforma	Buenas condiciones
29	Pasadores	Ensamblados
30	Indicadores (Manómetros)	Buenas condiciones
31	Freno de Parada	Buenas condiciones
32	Freno del Swing	Buenas condiciones
33	Acelerador	Buenas condiciones
34	Controles	Buenas condiciones
35	Palancas	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- La cabina **(cesta)** presenta buenas condiciones.
- Descripción de la cesta: Marca: **JLG** Capacidad: **500** **Lbs** Personas: **2**
  Largo: **1,4 m** Ancho: **0,9 m** Alto: **1** **m**

SUPERESTRUCTURA (Procedimiento IEI-PI-13)

N° Renglón	Descripción	Condición
36	Mesa de Giro	Buenas condiciones
37	Dientes de Corona	Buenas condiciones
38	Dientes del Piñón	Buenas condiciones
39	Tornillos	Buenas condiciones
40	Estado de Lubricación	Buenas condiciones
41	Ruido y Vibración	Buenas condiciones
42	Inclinación durante el Giro	Buenas condiciones
43	Freno de la Mesa Giratoria	Buenas condiciones
44	Sistema Hidráulico (Bomba, Mangueras y Conexiones)	Buenas condiciones
45	Palanca Inclinación / Movimiento	Buenas condiciones
46	Contrapeso	Buenas condiciones
47	Válvula de Alivio / Retención	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Los tornillos de la mesa no se inspeccionaron por no tener acceso.
- La parte interna de la mesa giratoria no se inspeccionó por no tener acceso.
- Contrapeso Serial: **N/R** Modelo: **A-12052315** Peso **2.228** Lbs = **1.011** Kgs.

PLUMA (Procedimiento IEI-PI-04)

N° Renglón	Descripción	Condición
48	Sección Base de la Pluma **1** Longitud: **8,5** **mt**	Buenas condiciones
49	Secciones Telescópicas **2** Longitud: **9,75** **mt**	Buenas condiciones
49.1	1era Secc.: **4,87** **mt** 2da Secc.: **4,87** **mt** 3era Secc.: **mt**	Buenas condiciones
49.2	4ta Secc.: 5ta Secc.: 6ta Secc.:	No aplica
50	Cilindros Pistón de Elevación	Buenas condiciones
51	Cilindros Pistón de Extensión Telescópico	Buenas condiciones
52	Soportes Superior e Inferior	Buenas condiciones
53	Pasadores / Retenedores / Ojales	Ensamblado
54	Alineación de las Secciones	Buenas condiciones
55	Puntos de Pivote de la Pluma	Buenas condiciones
56	Sistema Hidráulico, Mangueras y Conexiones	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El equipo tiene una long. (altura) total de **60** ft. (Base + 2 secc. telescópicas) : **18,3** mt.
- Los pasadores de la pluma estaban ensamblados para el momento de la inspección.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

RECOMENDACIONES

1.- Realizar inspecciones periódicas al pasador y anclaje de la cesta y proceder a su reemplazo al momento de presentar deformación y desgaste, según ANSI B30.23 y ANSI/SIA A92.5-1992.

2.- Programar para la próxima certificación desmontar todos los pasadores para su inspección.

3.- Se recomienda instalar extintor de incendio en sitio accesible al operador.

4.- Colocar el manual de operaciones en la cabina del operador.

5.- Mantener en buenas condiciones alarmas y sistema de seguridad de la cesta.

6.- Mantener actualizado libro de vida de todas las reparaciones y reemplazos realizados al equipo.

7.- Realizar el mantenimiento preventivo del equipo según especificaciones del fabricante.

8.- Pintar en sitio visible código del equipo y capacidad.

9.- Revisar diariamente el equipo por parte del operador y cualquier anormalidad pasarla por escrito al custodio, el cual deberá tomar las acciones correctivas pertinentes.

10.- Utilizar operadores certificados y con experiencia comprobada.

11.- Mantener en buenas condiciones el sistema hidráulico, corregir cualquier fuga de aceite al momento de producirse y si es de reparación mayor se debe realizar nueva inspección del equipo.

12.- Programar a corto plazo el reemplazo de los cauchos ya que los mismos presentan agrietamiento.

13.- Programar a corto plazo la reparación de la puerta de la cabina, la misma debe abrir hacia adentro.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SONOTEST

REVISION TECNICA	REVISION ADMINISTRATIVA
Firma	Firma
Conforme SI ☑ NO ☐	Conforme SI ☑ NO ☐
Fecha 13 / 10 / 2025	Fecha 13 / 10 / 2025

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

PRUEBA DE CARGA (Procedimiento IEI-PI-17)					
PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)				
LUGAR:	PATIO SAMFOR, TERMOELÉCTRICA BAJO GRANDE, EL BAJO, EDO. ZULIA.	**FECHA DE PRUEBA:**	8/10/2025		
MARCA:	JLG	**CAPACIDAD:**	500	LBS = KGS	227
MODELO:	60 H	**TIPO:**	ELEVADOR DE PERSONAL		
FABRICANTE:	JLG	**SUB-TIPO:**	TELESCÓPICO		
SERIAL:	021014-0300022330	**AÑO DE FABRICACIÓN:**	1995		

PLUMA PROBADA	LONGITUD DE LA PLUMA	RADIO DE CARGA	CARGA TABULADA	CARGA DE PRUEBA	TIEMPO DE PRUEBA	RESULTADOS
PRINCIPAL	18,30 Mts	7,00 Mts	227 Kgs	150 Kgs	20 Min	Satisfactorio
OTROS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Personalizar comentario

MASA DE PRUEBA				
TIPO DE MASA:	2 PERSONAS	**PESO:**	150	Kgs

OBSERVACIONES

- SE REALIZÓ PRUEBA DE CARGA AL SISTEMA PRINCIPAL, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.
- NO EXCEDER EL LÍMITE NOMINAL DE CARGA DEL EQUIPO 227 Kg (0.227 TON), .
- REALIZAR LOS IZAMIENTOS DE CARGA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA TABLA DE CARGA.
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA COMPROBADA.
- REALIZAR LOS IZAMIENTOS EN TERRENOS FIRMES Y NIVELADOS.
- LA CESTA TIENE LA TABLA DE CARGA ORIGINAL DEL FABRICANTE.
- NO SUBIR MAS DE DOS PERSONAS EN LA CESTA.
- NO SUBIR PERSONAL Y HERRAMIENTAS JUNTAS, AL MENOS QUE SE CONOZCA EL PESO DE ESTAS.


INSPECTOR


NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**

SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

ESQUEMA Y GRÁFICO DE LA PRUEBA DE CARGA





PRUEBA N° P1
PORCENTAJE **66%**

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.


VISTA GENERAL DEL EQUIPO




VISTA GENERAL DE LA CESTA




VISTA DE LA PLACA DE INFORMACIÓN DEL EQUIPO



VISTA DE LA TABLA DE CARGA Y CONTROLES







VISTA DE LA PRUEBA DE CARGA AL SISTEMA PRINCIPAL





SONOTEST
RIF J-07049150-7

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.