SONOTEST
J-07049150-7

INFORME N°:	067-291125-01

Ciudad Ojeda, 1 de diciembre de 2025

Señores
SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)
Atén.: Sra. Geraldine Nava

Ref. Inspección y Certificación de Quinta Rueda del camión No. SVP-163

Estimados señores:

La presente tiene por finalidad suministrar los resultados de la inspección realizada a la quinta rueda en mención, la misma se efectuó el día 29/11/2025 en la base de SAMFOR, S. A., ubicada en Campo Boscán, Municipio La Cañada de urdaneta, Edo. Zulia, en atención a su solicitud.

Datos de la Quinta Rueda:

Marca:	**HOLLAND**	Serial:	**C06004862T**	Diámetro:	**35"**
Modelo:	**FW35-7553XL80**	Cap. Vertical:	**25.000 kg**	Cap. Tiro:	**68.000 kg**

Datos del Camión (Chuto):

Marca:	**FREIGHTLINER**	Serial:	**NO REPORTADO**	Placas:	**80F-DAV**
Modelo:	**COLUMBIA**	Color:	**BLANCO**	Codigo:	**SVP-163**

La inspección se realizó utilizando técnicas de inspección visual, ensayo no Destructivo (Partículas Magnéticas) y pruebas operacionales (Tiro), para verificar y determinar las condiciones actuales de la quinta rueda en mención. La misma se realizó según las normas ASTM, PDVSA, ISO, Covenin y los procedimientos de Sonotest S.A.


Resumen de los Resultados:

- Presenta buenas condiciones.

- **Nota:** La quinta rueda **ESTÁ APTA** para ser utilizada, con las condiciones actuales.

Sin más a lo cual hacer referencia, se despide de ustedes

Atentamente,



Ramón Cardona
SONOTEST, S.A.
Cert. # FIS-0023-002

SONOTEST
RIF: J-07049150-7

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PESADOS
QUINTA RUEDA

FECHA DEL INFORME:	1 de diciembre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	29 de noviembre de 2025

INFORME Nº:	067-291125-01

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**LUGAR:**	BASE SAMFOR, CAMPO BOSCÁN, EDO. ZULIA.


INFORMACIÓN DE LA PIEZA INSPECCIONADA

IDENTIFICACIÓN:	QUINTA RUEDA	**DIMENSIONES:**	Ø: 35" Largo: 38,5" Radio: 13,5"
No. /SERIAL:	**C06004862T**	**MATERIAL:**	ACERO ALEADO RANURA Pro **5** **mm**
DESCRIPCION:	MARCA: HOLLAND MOD.: FW35-7553XL80	**CAPACIDAD:**	Vertical: 25,00 ton Tiro (Pull): 68,0 ton

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN

COMPONENTES	B	M	OBSERVACIONES
MARCA:	✓		HOLLAND
SERIAL:	✓		C06004862T
MODELO:	✓		FW35-7553XL80
DIMENSIONES:	✓		35"
FUNCIONAMIENTO:	✓		
DESGASTE:	✓		
ELEM. DE SUJECIÓN:	✓		
DEFORMACIONES:	✓		
FISURAS:	✓		
CORROSIÓN:	✓		
LUBRICACIÓN:	✓		
TORNILLOS DE FIJACIÓN:	✓		
PASADORES:	✓		
SEGURO / PESTILLO CIERRE:	✓		
MANIJA DE LIBERACIÓN:	✓		
PUNTO LUBRICACIÓN:	✓		
PLACA DE IDENTIFICACIÓN:	✓		
LÁMINA DE FIJACIÓN:	✓		
NORMAS APLICABLES:	DIN 74080 / ISO 377 / ECE R55 / SAE		

DIMENSIONES



OBSERVACIONES O CONSIDERACIONES PARA EL ENGANCHE

1.- Nivelar el remolque para que el pin rey entre en los seguros.
2.- Verificar que los seguros estén abiertos.
3.- Que no tenga mugre acumulada que interfiere la operación de cierre.
4.- Que la manija de liberación no esté deformada.
5.- El pestillo de seguridad deberá estar hacia abajo.
6.- La placa del pin deberá apoyarse sobre la 5ta rueda sin espacios libres.
7.- Para asegurar la 5ta rueda se puede colocar un candado en el pestillo.
8.- Para realizar nueva lubricación (Engrase) se debe limpiar toda la 5ta rueda y placa del pin rey.
9.- La 5ta rueda debería ser inspeccionada cada 5.000 km.

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL Y PRUEBA OPERACIONAL A LA QUINTA RUEDA EN MENCIÓN, PARA VERIFICAR SUS CONDICIONES ESTRUCTURALES, DE SOPORTES Y FÍSICAS, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO, LA 5ta. RUEDA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES.

OBSERVACIONES

- LA QUINTA RUEDA **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA.

OBSERVACIONES

1.- UTILIZAR ADECUADAMENTE PARA EVITAR DAÑOS.
2.- REALIZAR MANTENIMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

VISTA GENERAL DE LA QUINTA RUEDA



REALIZADO POR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
NIVEL: **II**	NIVEL: **II**	NIVEL: **II**
FECHA: **1/12/2025**	FECHA: **1/12/2025**	
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF: J-07049150-7

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S1D28A**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LA INSPECCIÓN DEL EQUIPO					
MARCA:	HOLLAND	**SERIAL:**	C06004862T	**MODELO:**	FW35-7553XL80


VISTA GENERAL DEL CAMIÓN




VISTA GENERAL DE LA QUINTA RUEDA



VISTA GENERAL DEL ÁREA DE FIJACIÓN





VISTA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN






VISTA DE LAS PRUEBAS OPERATIVAS DE ENGANCHE Y TIRO





VISTA DEL SERIAL DEL CAMIÓN





SONOTEST
RIF: J-07049150-7

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

INFORME DE PRUEBA DE TIRO Y ENGANCHE

FECHA DEL INFORME:	1 de diciembre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	29 de noviembre de 2025

INFORME Nº	067-291125-01

CLIENTE	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**LUGAR**	BASE SAMFOR, CAMPO BOSCÁN, EDO. ZULIA.
INFORMACIÓN DEL ACCESORIO			
TIPO	QUINTA RUEDA	**FABRICANTE**	HOLLAND
MODELO	FW35-7553XL80	**No./SERIAL**	C06004862T
MATERIAL	ACERO ALEADO	**DIMENSIONES**	**Ø :** 35" **x** 38,5" Radio: 13,5"
AÑO:	SIN INFORMACIÓN	**CAPACIDAD**	Vertical: 25,00 ton Tiro (Pull): 68 ton

REGISTRO DE PRUEBA DE CARGA

EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA				ACCESORIOS			
TIPO	N/A	**FABRICANTE**	N/A	**TIPO**	N/A	**CAPACIDAD**	N/A
MODELO	N/A	**CÓDIGO**	N/A	**TIPO**	N/A	**CAPACIDAD**	N/A
SERIAL	N/A	**FECHA CALIBRACIÓN**	N/A	**OTROS**			
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN		ASME V, ART. VI. / ISO / SAE / PDVSA / COVENIN					

PARÁMETROS DE LA PRUEBA

ÁNGULO	CAPACIDAD	CARGA DE PRUEBA	%	CANT. ACCESORIOS DE IZAM.	TIEMPO DE PRUEBA
0º	90.700	35.000	39%	N/A	N/A





RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ PRUEBA DE TIRO Y ENGANCHE A LA QUINTA RUEDA EN MENCIÓN, PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES ACTUALES, SIENDO LOS RESULTADOS SASTIFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA PRUEBA NO SE OBSERVARON DAÑOS, POR LO TANTO LA **QUINTA RUEDA ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA.
- LA QUINTA RUEDA FUE ACOPLADA A UN REMOLQUE (LOW BOY) CARGADO APLICÁNDOLE MOVIMIENTOS HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS, PARA VERIFICAR EL SEGURO, CON BUENOS RESULTADOS.

OBSERVACIONES

- LA QUINTA RUEDA **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA.
- LA QUINTA RUEDA TIENE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN ORIGINAL DEL FABRICANTE EN EL LADO IZQUIERDO.

RECOMENDACIONES

1.- ACOPLAR Y DESACOPLAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DEL CLIENTE O CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR GRIETAS O DESGASTE.
4.- MANTENER LUBRICADO LOS PASADORES Y PLACA.

REALIZADO POR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
NIVEL: **II**	NIVEL: **II**	NIVEL: **II**
FECHA: **29/11/2025**	FECHA: **29/11/2025**	**29/11/2025**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF: J-07049150-7

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN END
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

FECHA DEL INFORME:	1 de diciembre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	29 de noviembre de 2025

INFORME Nº	067-291125-01

CLIENTE	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**PROYECTO**	CERTIFICACIÓN DE QUINTA RUEDA
LUGAR	BASE SAMFOR, CAMPO BOSCÁN, EDO. ZULIA.	**CONTRATO No.**	----------

INFORMACIÓN DE LA PIEZA INSPECCIONADA

IDENTIFICACIÓN	QUINTA RUEDA	**DIMENSIONES**	ø: 35" Largo: 38,5" Radio: 13,5"
NÚMERO	**C06004862T**	**MATERIAL**	ACERO ALEADO RANURA Prof: **5** **mm**
EQUIPO	MARCA: HOLLAND MODELO: FW35-7553XL80	**CAPACIDAD:**	Vertical: 25,00 ton Tiro (Pull): 68,0 ton

DETALLES DE LA TÉCNICA

MÉTODO DE INSPECCIÓN	PARTÍCULAS MAGNÉTICAS	**PROCEDIMIENTO No.**	MT-PI-01

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				**MATERIALES**	
TIPO	YUGO (6 Amp.)	**MARCA**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL	4577	**FECHA CALIBRACIÓN**	23/7/2025	**COLOR**	NEGRAS /C. BLANCO
TIPO	VERNIER	**MARCA**	MEISSNER 8"	**LIMPIADOR**	CLEANER
SERIAL	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	5/9/2024	**OTROS**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO**	GE-I010-84		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN			ASME V, ART. 7. / ISO / SAE / PDVSA / COVENIN		

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN LA PLACA Y SOLDADURAS DE LA BASE DE FIJACIÓN DE LA QUINTA RUEDA EN MENCIÓN, PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES Y FÍSICAS, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO, LA 5ta. RUEDA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES.

- COMPONENTE DE LA QUINTA RUEDA:

SISTEMA DE FIJACIÓN:	SOLDADURA / TORNILLO		
LÁMINA BASE:	ACERO CARBONO	8	mm
TORNILLOS SUJECIÓN:	5 POR CADA LADO	22	mm

RECOMENDACIONES

- LA QUINTA RUEDA **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA
- NO SE DETECTARON INDICACIONES EN EL ÁREA DONDE SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN.

OBSERVACIONES

1.- UTILIZAR ADECUADAMENTE PARA EVITAR DAÑOS.
2.- INSPECCIONAR PERIÓDICAMENTE CON EL FIN DE DETECTAR GRIETAS Y DESGASTE.
3.- MANTENER LUBRICADO EL PUNTO DE ACOPLE

REALIZADO POR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
NIVEL: **II**	NIVEL: **II**	NIVEL: **II**
FECHA: **1/12/2025**	FECHA: **1/12/2025**	**1/12/2025**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF: J-07049150-7

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S1D28A**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INSPECCIÓN DE EQUIPOS PESADOS
QUINTA RUEDA

CISS: IN25S1D28A

PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)		
EQUIPO:	SVP-163	**MARCA:**	HOLLAND
MODELO:	FW35-7553XL80	**FECHA DE INSPECCIÓN:**	29/11/2025
SERIAL:	C06004862T	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	29/11/2026

OBSERVACIONES: **LA QUINTA RUEDA ESTÁ APTA PARA SER UTILIZADA.**

INSPECTOR	**RESPONSABLE TÉCNICO**	**POR SONOTEST**
MIGUEL GARCÍA	RAMÓN CARDONA	CARLOS SÁNCHEZ
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF: J-07049150-7