SONOTEST

J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INSPECCIÓN DE EQUIPOS PESADOS
EQUIPO APTO

CISS: IN26S1D36D

Propietario:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.		
Equipo No.:	SMP-452		
Tipo:	RETROEXCAVADORA	**Código Sonotest:**	01102202-TO310JX161698
Serial:	TO310JX161698	**Fecha de Inspección:**	04/03/2026
Marca:	JOHN DEERE	**Fecha de Vencimiento:**	04/03/2027
Módelo:	310 J	**Capacidad:**	0,86 / 0,21 MT3

De acuerdo al informe de inspección No.: 067-040326-01 de Fecha: 05/03/2026 el equipo se encuentra 'APTO' para operar de acuerdo a las condiciones y parametros establecidos por las especificaciones y recomendaciones del fabricante del equipo inspeccionado.

Observaciones: NO EXCEDER LOS LÍMITES DE VOLÚMENES DE CARGA DEL EQ. 0,86 MT3 (PALA) / 0,21 MT3 (BALDE 24").

Lugar de Insp.: TALLER SAMFOR, ZONA INDUSTRIAL, SAN FRANCISCO, EDO-ZULIA.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SANCHEZ
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF: J-07049150-7

Número del Documento: **SE-4360-A**

Escaneado con CamScanner

SONOTEST

J-07049150-7

Organismo de Inspección
Gerencia de Operaciones (Ciudad Ojeda)
Coordinación de Operaciones
(IEI, IEP, EQP, END, MQS)

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

CISS: IN26S1D36D

No. Certificado: CO-05-03-26-01

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN
DE EQUIPOS PESADOS

El equipo abajo identificado ha sido inspeccionado de acuerdo a las Normas:

COVENIN 3684-2001 / SAE J-310 / PDVSA CAP. 14 y Procedimientos Sonotest, S.A. EQP-MA-01

No. Certificado:	CO-05-03-26-01		
Código Sonotest:	01102202-TO310JX161698		
Propietario:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.		
Tipo de Equipo:	RETROEXCAVADORA		
Equipo No.:	SMP-452	**Serial:**	TO310JX161698
Fabricante:	JOHN DEERE	**Modelo:**	310 J
Capacidad:	0,86 / 0,21 MT3	**Año:**	2005

De acuerdo al informe de inspección Nº: 067-040326-01 de Fecha: 05/03/2026 el equipo se encuentra 'APTO' para operar de acuerdo a las condiciones y parametros establecidos por las especificaciones y recomendaciones del fabricante del equipo inspeccionado.

Observaciones: NO EXCEDER LOS LÍMITES DE VOLÚMENES DE CARGA DEL EQ. 0,86 MT3 (PALA) / 0,21 MT3 (BALDE 24").

Lugar de Insp.: TALLER SAMFOR, ZONA INDUSTRIAL, SAN FRANCISCO, EDO-ZULIA.

Fecha de Inspección: **Inicio:** 04/03/2026 **Culminación:** 04/03/2027

Fecha de Vencimiento: 04/03/2027

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SANCHEZ
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF: J-07049150-7

Nota: Este certificado no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo, pierde validez al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en un accidente de cualquier naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su reinspección, para asegurar su operabilidad, cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición.

Número del Documento: **SE-4360-A**

Calle Campo Elías Nº. 122-A, Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Venezuela. Telef. (0265) 6628329 / 6315272; Móvil (0414) 6481361 / 6185934.
Página Web: www.sonotest.com, e-mail: sonotest@sonotest.com

Escaneado con CamScanner

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PESADOS
RETROEXCAVADORA

FECHA DEL INFORME:	5 de marzo de 2026	**INFORME N°:**	067-040326-01
PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)		
LUGAR:	TALLER SAMFOR, ZONA INDUSTRIAL, SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA.		

EQUIPO No:	SMP-452	**SERIAL:**	TO310JX161698	**CAPACIDAD:**	0,86 / 0,21 Mt³
MODELO:	310J	**TIPO:**	RETROEXCAVADORA	**SUB-TIPO:**	SOBRE CAUCHOS
MARCA:	JOHN DEERE	**AÑO:**	2005	**FABRICANTE:**	JOHN DEERE

FECHA DE INICIO DE INSPECCIÓN:	04/03/2026	**FECHA DE CULMINACIÓN DE INSPECCIÓN:**	04/03/2026
NORMAS APLICABLES:	COV.3684-2001 / SAE J-31 / PDVSA CAP. 14	**PROCEDIMIENTO SONOTEST:**	EQP-MA-01



RETROEXCAVADORA

OBSERVACIONES

- EL EQUIPO **ESTÁ APTO** PARA REALIZAR TRABAJOS.
- NO EXCEDER LOS LÍMITES DE VOLÚMENES DE CARGA DEL EQUIPO **0,86 Mt³ (Pala) / 0,21 Mt³ (Balde 24")**
- UTILIZAR ÚNICAMENTE EL EQUIPO PARA LOS TRABAJOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE.
- REVISAR DIARIAMENTE EL EQUIPO POR PARTE DEL OPERADOR Y CUALQUIER ANORMALIDAD PASARLA POR ESCRITO AL CUSTODIO, EL CUAL DEBERÁ TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS.
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA COMPROBADAS EN ESTE TIPO DE EQUIPO.

Este equipo ha sido inspeccionado de acuerdo con los procedimientos de inspección de SONOTEST, S.A., las normas PDVSA y las normas COVENIN aplicables.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): IN26S1D36D

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

Escaneado con CamScanner

DATA HISTÓRICA DEL EQUIPO

Verificar el historial del equipo relacionado con:

N° Renglón	Descripción	Condición
1	Inspecciones anteriores realizadas	Satisfactorio
2	Existencia del Programa de Mantenimiento	Satisfactorio
3	Libro de Reparaciones y Reemplazos	Satisfactorio

OBSERVACIONES

- El equipo es certificado por primera vez.
- El custodio suministró la documentación requerida.

CABINA / ESTACIÓN DEL OPERADOR (Procedimiento EQP-PI-04)

N° Renglón	Descripción	Condición
4	Estado / Condiciones	Buenas condiciones
5	Acceso, Escaleras, Plataforma	Buenas condiciones
6	Extintor	Buenas condiciones
7	Freno de Parada / Machine Brake	Buenas condiciones
8	Switches Eléctricos	Buenas condiciones
9	Luces Internas	Buenas condiciones
10	Vidrios y Puertas	Personalizar comentario
11	Retrovisores	Buenas condiciones
12	Embrague y Pedales	Buenas condiciones
13	Cinturón de Seguridad / Asiento del Operador	Buenas condiciones
14	Palancas de Movimiento y Carga	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- La cabina presenta buenas condiciones
- La cabina no utiliza puertas.

TREN DE MARCHA (Procedimiento EQP-PI-06)

N° Renglón	Descripción				Condición
15	Condiciones del Motor / Tapas Laterales del Motor y Batería				Buenas condiciones
16	Transmisión Automática	☑	Transmisión Sincrónica	☐	Buenas condiciones
17	Dirección Hidráulica	☑	Dirección Mecánica	☐	Buenas condiciones
18	Cilindros de la Dirección				Buenas condiciones
19	Ejes de la Dirección				Buenas condiciones
20	Neumáticos				Buenas condiciones
21	Tapa del Radiador y Combustible				Buenas condiciones
22	Mangueras Hidráulicas y Conexiones				Buenas condiciones
23	Pasadores / Ojales / Cupillas				Ensamblados

OBSERVACIONES

- El tren de marcha presenta buenas condiciones.
- Descripción de los cauchos utilizados.

Delanteros, Marca: **ADVANCE** Tipo: **F-3** # **11L-16** Cap. **2.760 kg** Presión: **64** psi

Traseros, Marca: **QUADGUIDER** Tipo: **R-4** # **19.5L-24** Cap. **3.750 kg** Presión: **40** psi

- Los pasadores estaban ensamblados para el momento de la inspección se observan en buenas condiciones.
- Descripción del motor: Marca: **JOHN DEERE** Modelo: **4045TT094A** Serial: **7JDXL04.5042** Cil. **4**

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

Escaneado con CamScanner

SISTEMA DE CARGA (BRAZO MECÁNICO) (Procedimiento EQP-PI-01 / EQP-PI-03 / EQP-PI-08)

N° Renglón	Descripción	Condición
24	Cilindros de Rotación	Buenas condiciones
25	Cilindros de Articulación	Buenas condiciones
26	Cilindro de Inclinación del Balde	Buenas condiciones
27	Pasadores	Ensamblados
28	Secciones del Brazo	Buenas condiciones
29	Estabilizadores	Buenas condiciones
30	Balde / Dientes de Anclaje	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Se realizó prueba operativa y de carga del brazo mecánico, con buenos resultados.
- El balde tiene placa de especificación original del fabricante.

Descripción del balde: Serial: **1900189** Modelo: **AT1920089** Ancho: **24"** (Largo **61** Alto: **75** Prof.: **50** cm)
Especificaciones: Volumen: **0,27** yd³ = **0,21** Mt³ Capacidad: **300** Lbs. = **136** Kgs

- El brazo consta de dos (2) secciones: 1ra. Sección: **2,60** mt 2da. Sección: **1,80** mt
- Total de alcance de profundidad de excavación del brazo: **5,00** mt

SISTEMA DE CARGA (PALA) (Procedimiento EQP-PI-03 / EQP-PI-08)

N° Renglón	Descripción	Condición
31	Dientes / Cuchilla	Buenas condiciones
32	Base de la Pala / Balancines	Buenas condiciones
33	Cilindros Centrales	Buenas condiciones
34	Cilindros de Elevación	Buenas condiciones
35	Émbolos	Buenas condiciones
36	Pasadores / Cupillas	Ensamblados

OBSERVACIONES

- Se realizó prueba operativa y de carga del cargador (pala), con buenos resultados.
- El cargador tiene placa de especificación original del fabricante.

Descripción de la pala: Serial: **1903948** Modelo: **AT307081** Ancho (in): **84** (Largo **213** Alto: **88** Prof.: **50** cm)
Especificaciones: Volumen: **1,12** yd³ = **0,86** Mt³ Capacidad: **940** Lbs. = **453** Kgs

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (Procedimiento EQP-PI-10)

N° Renglón	Descripción	Condición
37	Señales de Advertencia / Notificación	Buenas condiciones
38	Limpia Parabrisas	No aplica
39	Alarma de Retroceso	Buenas condiciones
40	Corneta	Buenas condiciones
41	Franjas / Pines de Seguridad	Buenas condiciones
42	Manómetros	Buenas condiciones
43	Luces Delanteras / Traseras	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Demarcar con pines de seguridad el área de trabajo del equipo.
- Mantener en buenas condiciones los dispositivos de seguridad.
- Revisar diariamente el sistema de luces y frenos.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

Escaneado con CamScanner

RETROEXCAVADORA

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE OPERABILIDAD

- El equipo está apto para realizar los trabajos especificados por el fabricante.
- El brazo viene para levantar un volumen de carga de **0,21** Mt³ lo que es equivalente a una capacidad de **136** kgs
- Adicionalmente se realizó prueba de excavación y de carga izando el material excavado, obteniéndose buenos resultados.
- El cargador viene para un volumen de carga **0,86** Mt³ para una capacidad de peso **453** kg. Se realizó prueba de llenado y de carga manteniendo la pala suspendida con la carga, obteniéndose buenos resultados.

RECOMENDACIONES GENERALES

1.- Realizar inspecciones frecuentes al equipo con el fin de detectar fallas inherentes que puedan afectar la operatividad del equipo. De observarse alguna condición anormal sacar fuera de servicio el equipo, y comunicárselo al custodio el cual debe aplicar los correctivos pertinentes.

2.- Ejecutar mantenimiento preventivo al equipo según manual del fabricante para mantenerlo operativo.

3.- Utilizar operador certificado o con experiencia comprobada en el manejo de estos equipos.

4.- Llevar libro de vida de todas las reparaciones, mantenimientos y reemplazos realizados al equipo.

5.- Mantener lubricados todos los pasadores y bujes.

6.- Mantener en buenas condiciones el sistema hidráulico, y corregir cualquier fuga al momento de producirse y verificar si la fuga incide sobre las operaciones del equipo, y de ser asi corregirlas al momento.

7.- Pintar en sitio visible código del equipo.

8.- Utilizar únicamente el equipo para los trabajos especificados por el fabricante.

9.- No utilizar el balde y la pala, para realizar izamientos de carga.

10.- Instalar extintor de incendio en la cabina del operador en sitio accesible.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: MIGUEL GARCÍA	NOMBRE: RAMÓN CARDONA	NOMBRE: CARLOS SÁNCHEZ
C.I.: 7.967.958	C.I.: 4.649.431	C.I.: 11.219.694
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF. J-07049150-7

SONOTEST

REVISIÓN TECNICA	REVISIÓN ADMINISTRATIVA
Firma	Firma
Conforme ☑ SI ☐ NO	Conforme ☑ SI ☐ NO
Fecha 05 / 03 / 2026	Fecha 05 / 03 / 2026

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

Escaneado con CamScanner

RETROEXCAVADORA


MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LA INSPECCIÓN DEL EQUIPO

MARCA:	JOHN DEERE	SERIAL:	TO310JX161698	MODELO:	310J


VISTA GENERAL DEL EQUIPO




VISTA GENERAL DEL BALDE



VISTA GENERAL DE LA PALA




VISTA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO




VISTA DE LAS PRUEBAS OPERATIVAS DEL EQUIPO Y DE LAS PLACAS DE IDENTIFICACIÓN







SONOTEST
RIF J-07049150-7



Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

Escaneado con CamScanner