SONOTEST

J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INSPECCIÓN DE EQUIPOS PESADOS
EQUIPO APTO

CISS: IN26S142AE

Propietario: SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.
Equipo No.: SMP-463

Tipo:	CAMIÓN VACUUM	**Código Sonotest:**	03401015-08011253
Serial:	08011253	**Fecha de Inspección:**	23/04/2026
Marca:	FREE WAYS	**Fecha de Vencimiento:**	23/04/2027
Módelo:	S1V	**Capacidad:**	160 BRLS

De acuerdo al informe de inspección No.: 067-230426-01 de Fecha: 28/04/2026 el equipo se encuentra 'APTO' para operar de acuerdo a las condiciones y parametros establecidos por las especificaciones y recomendaciones del fabricante del equipo inspeccionado.

Observaciones: NO EXCEDER EL VOLUMEN DE CARGA DEL EQUIPO 160 BRLS.

Lugar de Insp.: TALLER SAMFOR, ZONA INDUSTRIAL, SAN FRANCISCO, EDO-ZULIA.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SANCHEZ
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF: J-07049150-7

Número del Documento: **SE-4372-A**

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

Organismo de Inspección
Gerencia de Operaciones (Ciudad Ojeda)
Coordinación de Operaciones
(IEI, IEP, EQP, END, MQS)

CISS: IN26S142AE

No. Certificado: CO-28-04-26-01

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN
DE EQUIPOS PESADOS

El equipo abajo identificado ha sido inspeccionado de acuerdo a las Normas:
COVENIN 3684-01 / SAE J-310 / PDVSA CAP.14 y Procedimientos Sonotest, S.A. EQP-MA-01

No. Certificado: CO-28-04-26-01
Código Sonotest: 03401015-08011253
Propietario: SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.
Tipo de Equipo: CAMIÓN VACUUM
Equipo No.: SMP-463 **Serial:** 08011253
Fabricante: FREE WAYS **Modelo:** S1V
Capacidad: 160 BRLS **Año:** 2009

De acuerdo al informe de inspección Nº: 067-230426-01 de Fecha: 28/04/2026 el equipo se encuentra 'APTO' para operar de acuerdo a las condiciones y parametros establecidos por las especificaciones y recomendaciones del fabricante del equipo inspeccionado.

Observaciones: NO EXCEDER EL VOLUMEN DE CARGA DEL EQUIPO 160 BRLS.
Lugar de Insp.: TALLER SAMFOR, ZONA INDUSTRIAL, SAN FRANCISCO, EDO-ZULIA.

Fecha de Inspección: **Inicio:** 23/04/2026 **Culminación:** 23/04/2027

Fecha de Vencimiento: 23/04/2027

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	POR SONOTEST
MIGUEL GARCIA	RAMON CARDONA	CARLOS SANCHEZ
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF: J-07049150-7

Nota: Este certificado no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo, pierde validez al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en un accidente de cualquier naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su reinspección, para asegurar su operabilidad, cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición.

Número del Documento: **SE-4372-A**

Calle Campo Elías Nº. 122-A, Ciudad Ojeda, Estado Zulia, Venezuela. Telef. (0265) 6628329 / 6315272; Móvil (0414) 6481361 / 6185934.
Página Web: www.sonotest.com, e-mail: sonotest@sonotest.com

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS PESADOS
CAMIÓN VACUUM

FECHA DEL INFORME:	28 de abril de 2026	**INFORME N°:**	067-230426-01

PROPIETARIO:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)				
LUGAR:	TALLER SAMFOR ZONA INDUSTRIAL, SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA.				
EQUIPO No:	**SMP-463**	**SERIAL:**	08011253	**CAPACIDAD:**	160 BRLS
MODELO:	S1V	**TIPO:**	VACUUM	**SUB-TIPO:**	REMOLQUE
MARCA:	FREE WAYS	**AÑO:**	2009	**FABRICANTE:**	FREE WAYS
FECHA DE INICIO DE INSPECCIÓN:	23 de abril de 2026	**FECHA DE CULMINACIÓN DE INSPECCIÓN:**		23/04/2026	
NORMAS APLICABLES:	COV.3684-2001 / SAE J-31 / PDVSA CAP. 14	**PROCEDIMIENTO SONOTEST:**		EQP-MA-01	



CAMIÓN VACUUM

OBSERVACIONES
- EL EQUIPO **ESTÁ APTO** PARA REALIZAR TRABAJOS.
- NO EXCEDER EL VOLUMEN DE CARGA DEL EQUIPO **160** BRLS
- UTILIZAR UNICAMENTE EL EQUIPO PARA LOS TRABAJOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE.
- REVISAR DIARIAMENTE EL EQUIPO POR PARTE DEL OPERADOR Y CUALQUIER ANORMALIDAD PASARLA POR ESCRITO
AL CUSTODIO, QUIEN DEBERÁ TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS.
- UTILIZAR OPERADORES CERTIFICADOS Y CON EXPERIENCIA COMPROBADA EN ESTOS EQUIPOS.

Este equipo ha sido inspeccionado de acuerdo con los procedimientos de inspección de SONOTEST, S.A., las normas PDVSA y las normas COVENIN aplicables.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S142AE**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

DATA HISTÓRICA DEL EQUIPO

Verificar el historial del equipo relacionado con:

Renglón		
1	Inspecciones anteriores realizadas	No Presenta
2	Existencia del Programa de Mantenimiento	Satisfactorio
3	Libro de Reparaciones y Reemplazos	Satisfactorio
4	Record de Mantenimientos realizados	Satisfactorio

OBSERVACIONES

- El equipo es certificado por primera vez.
- El custodio suministró la documentación requerida.

CABINA / ESTACIÓN DEL OPERADOR (Procedimiento EQP-PI-04)

N° Renglón	Descripción	Condición
5	Estado / Condiciones	Buenas condiciones
6	Acceso, Escaleras, Plataforma	Buenas condiciones
7	Extintor	Buenas condiciones
8	Freno de Parada	Buenas condiciones
9	Switches Eléctricos	Buenas condiciones
10	Luces Externas e Internas	Buenas condiciones
11	Vidrios y Puertas	Buenas condiciones
12	Retrovisores	Buenas condiciones
13	Embrague	Buenas condiciones
14	Freno de Pedal	Buenas condiciones
15	Acelerador	Buenas condiciones
16	Manual de Operaciones	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El equipo es tipo remolque no está acoplado a ningún vehículo.
- El equipo está fijo sobre remolque: **FREE WAYS** Código #: **SMP-463** Placas: **36X-SAR** Color: **Blanco**
  Serial: **08011253** Año: **2009**

TREN DE MARCHA (Procedimiento EQP-PI-06)

N° Renglón	Descripción				Condición
17	Condiciones del Motor				No aplica
18	Chasis				Buenas condiciones
19	Transmisión Automática	☑	Transmisión Sincrónica	☐	Buenas condiciones
20	Dirección Hidráulica	☑	Dirección Mecánica	☐	Buenas condiciones
21	Neumáticos				Buenas condiciones
22	Presión de Aire				Buenas condiciones
23	Mangueras Hidráulicas y Conexiones				Buenas condiciones
24	Embrague				Ensamblado

OBSERVACIONES

- El tren de marcha presenta buenas condiciones.
- Descripción de los cauchos utilizados.

Delanteros, Marca: **DOVROAD** Tipo: **DF122** # **12R22,5** Cap. **3.550 Kg** Presión: **130** psi

Traseros, Marca: **DOVROAD** Tipo: **DF122** # **12R22,5** Cap. **3.550 Kg** Presión: **130** psi

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (Procedimiento EQP-PI-10)		
N°	**Descripción**	**Condición**
25	Señales de Advertencia	Buenas condiciones
26	Luz Ulular / Mosca	No Presenta
27	Alarma de Retroceso	No Presenta
28	Corneta Eléctrica / Corneta Aire	No Presenta
29	Franjas / Pines de Seguridad	Buenas condiciones
30	Manómetros	Buenas condiciones
31	Luces Delanteras / Traseras / Cruces / Intermitentes / Retroceso	Buenas condiciones
32	Dispositivo en Tubo de Escape del Motor del Vacuum (Matachispa)	Buenas condiciones
33	Sistema de Aterramiento (Barras y Pinzas)	Buenas condiciones
34	Válvula de Seguridad	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- El equipo es tipo remolque, los dispositivos de seguridad debe tenerlo el vehículo propulsor.
- Revisar diariamente el sistema de luces y frenos.
- Mantener en sitio y en buenas condiciones sistema de aterramiento eléctrico.
- Realizar pruebas operativas periódicamente para verificar funcionamiento de los manómetros.
- Manómetros presión: Marca: **MARSH** Serial: **S/S** Capacidad: **0 / 30 psi y 0 / -30 in.Hg**
- Válvula de seguridad: Marca: **K&W** Serial: **CE1145** Set: **17 psig** Diámetro: **2"**

SISTEMA DE VACUUM (Procedimiento EQP-PI-03 / EQP-PI-05)		
N° Renglón	**Descripción**	**Condición**
35	Motor	Buenas condiciones
35.1	Serial: **SIN SERIAL** Modelo: **N/R** Marca: **N/R**	
36	Compresor	Buenas condiciones
36.1	Serial: **TW9610300703147** Modelo: **RFL60DQR** Marca: **GARDNER-DENVER**	
37	Tapas Protectoras de Aspas y Correas del Motor	Buenas condiciones
38	Sistema de Sujeción y Suspensión del Motor	Buenas condiciones
39	Condición del Vacuum	
39.1	Ensayo NDT - Ultrasonido Medición de Espesores	Buenas condiciones
39.2	Soldaduras	Buenas condiciones
40	Caja de Repuestos y Herramientas	Buenas condiciones
41	Sujeción Cauchos de Repuestos	Buenas condiciones
42	Válvulas de Paso del Compresor	Buenas condiciones
43	Iluminación en Zona de Trabajo (Parte Trasera Motor - Compresor)	Buenas condiciones
44	Escalera de Acceso a la Parte Superior del Vacuum	Buenas condiciones
45	Barandas de Eslingamientos	Buenas condiciones
46	Manhole y Boquillas	Buenas condiciones
47	Vacuómetros	Buenas condiciones
48	Indicador de Nivel de Fluido del Vacuum (Agua - Flotador)	Buenas condiciones
49	Indicador del Fluido del Vacuum (Tipo Ojo Visor)	Buenas condiciones
50	Sifón	Buenas condiciones
51	Válvula de Carga y Descarga del Vacuum	Buenas condiciones
52	Condición de las Mangueras de Trabajo	Buenas condiciones
53	Soporte de Descanso del Vacuum	Buenas condiciones

OBSERVACIONES

- Se realizó ensayo (Spot) con partículas magnéticas a las soldaduras del recipiente (cuerpo y cap), en las zonas tomadas a criterio del inspector, obteniéndose buenos resultados.
- Se realizó ensayo con ultrasonido (Medición de espesores) a los anillos del tanque y boquillas. Se tomaron cuatro medidas por anillo, con buenos resultados. (Ver esquema anexo)
- Se realizó pruebas operativas del motor y vacuum.

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE OPERABILIDAD

- El equipo está apto para realizar trabajos de succión y descarga.
- Se efectuó prueba de presión a descarga, bloquendo las válvulas y aplicando presión, logrando obtener una presión interna del equipo **17** psi no presentando pérdidas de presión (ver fotos anexas)
- Se efectuó prueba de succión (vacío del recipiente) logrando obtener una presión al vacío interna del equipo de **-15 in.Hg.** No presentando pérdidas de presión.

RECOMENDACIONES GENERALES

1.- Realizar inspecciones frecuentes al equipo con el fin de detectar fallas inherentes que puedan afectar la operabilidad del equipo. De observarse alguna condición anormal, sacar fuera de servicio el equipo para aplicar los correctivos.

2.- Realizar inspecciones periódicas a las mangueras y conexiones.

3.- Mantener en buenas condiciones y calibrados los indicadores de presión del vacuum.

4.- Pintar en sitio visible del tanque el número del permiso RASDA.

5.- Llevar libro de vida del equipo donde se refleje, horas de trabajo del motor, del compresor, de las reparaciones y reemplazos al mismo.

6.- Realizar el mantenimiento preventivo del motor y compresor según especificaciones del fabricante.

7.- Mantener calibrada la válvula de alivio del vacuum.

8.- Pintar en sitio visible la capacidad y código del equipo.

9.- Mantener en buenas condiciones el medidor de nivel de llenado del tanque.

10.- Reemplazar periódicamente las empacaduras de las boquillas, utilizar empacaduras adecuadas.

11.- Las válvulas de seguridad se activaron (dispararon) a 17 **psi**, el cual es su set de calibración.

12.- Mantener calibrada y certificada la válvula de seguridad.

INSPECTOR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **7.967.958**	C.I.: **4.649.431**	C.I.: **11.219.694**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI	SONOTEST RIF: J-07049150-7

SONOTEST

REVISIÓN TECNICA	REVISIÓN ADMINISTRATIVA
Firma	Firma
Conforme ☑ SI ☐ NO	Conforme ☑ SI ☐ NO
Fecha 23 / 04 /2026	Fecha 23 / 04 /2026

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

INFORME DE PRUEBA DEL RECIPIENTE

FECHA DEL INFORME:	28 de abril de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	23 de abril de 2026


INFORME N°.	067-230426-01
EQUIPO N°:	SMP-463


PRUEBA DE PRESIÓN

[ ] HIDROSTÁTICA [X] NEUMÁTICA [ ] FUGA

	EQUIPOS	
	HORNO	
	CALDERA	
	SISTEMA O LÍNEA	
X	RECIPIENTE	**VACUUM**
	TANQUE	
	INTERCAMBIADOR	
	OTRO	

INDICADOR DE PRESIÓN DE PRUEBA





MEDIO DE PRUEBA [X] AIRE [ ] AGUA [ ] NH3 [ ] NITRÓGENO [ ] OTRO _____

PRESIÓN DE PRUEBA: - 15 Hg y 17 PSI

DURACIÓN DE PRUEBA: 15 MIN.

RESULTADOS: [X] SATISFACTORIO [ ] NO SATISFACTORIO

RECOMENDACIONES:

1.- Mantener la válvula de seguridad, en buen estado y calibrada.

OBSERVACIONES:

- Se realizó prueba neumática y de fuga al recipiente con el apoyo del compresor del equipo, para verificar la operatividad del sistema, siendo los resultados satisfactorios, ya que durante la prueba de presión mostrada arriba en el indicador, no se presentó fugas ni malfuncionamiento, por lo cual el equipo está **APTO** para trabajar.

FIRMA DEL INSPECTOR
MIGUEL GARCÍA
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

NOMBRE DEL TESTIGO

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

MEMORIA FOTOGRAFICA DE LA INSPECCIÓN DEL EQUIPO

MARCA:	FREE WAYS	**SERIAL:**	08011253	**MODELO:**	S1V

VISTA GENERAL DEL VACUUM.



PRUEBA OPERATIVA DEL MOTOR



PRUEBA OPERATIVA DEL COMPRESOR



VISTA DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD



VISTA DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO



VISTA DEL MANÓMETRO AL MOMENTO DE LA PRUEBA



VISTA DE LA PLACA DEL REMOLQUE



VISTA DE LA PLACA DEL MOTOR



VISTA DE LA PLACA DEL COMPRESOR



Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN END
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

FECHA DEL INFORME:	28 de abril de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	23 de abril de 2026

INFORME Nº	067-230426-01

CLIENTE	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**PROYECTO**	CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS
LUGAR	TALLER SAMFOR ZONA INDUSTRIAL, SAN FRANCISCO, E	**CONTRATO No.**	----------
INFORMACIÓN DE LA PIEZA INSPECCIONADA			
IDENTIFICACIÓN	SOLDADURAS CIRCUNFERENCIALES	**DIMENSIONES**	Ø: 1,80 Largo: 10,2 Mts
NÚMERO	SMP-463 SERIAL: 08011253	**MATERIAL**	ACERO AL CARBONO
EQUIPO	VACUUM	**SUPERFICIE**	PINTADA COLOR BLANCO

DETALLES DE LA TÉCNICA			
MÉTODO DE INSPECCIÓN	PARTÍCULAS MAGNÉTICAS	**PROCEDIMIENTO No.**	PI-MT-01

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				**MATERIALES**	
TIPO	YUGO (6 Amp.)	**MARCA**	CONTOUR PROBE	**TIPO DE PARTÍCULAS**	HÚMEDAS 7HF
SERIAL	4577	**FECHA CALIBRACIÓN**	23/7/2025	**COLOR**	NEGRAS /C. BLANCO
TIPO	VERNIER	**MARCA**	MEISSNER 8"	**LIMPIADOR**	CLEANER
SERIAL	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	27/2/2026	**OTROS**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO**	GE-I010-84		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN		ASME V, ART. VII. / ISO / SAE / PDVSA / COVENIN			

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN UN SPOT SOBRE ALGUNAS SOLDADURAS CIRCUNFERENCIALES, SIENDO LOS RESULTADOS SASTIFACTORIOS, YA QUE DURANTE EL ENSAYO NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, LAS MISMAS ESTÁN EN BUENAS CONDICIONES.

RECOMENDACIONES

1.- MANTENER LA PINTURA EN BUENAS CONDICIONES.
2.- NO EXCEDER EL LÍMITE DE PRESIÓN DEL EQUIPO.
3.- EL EQUIPO TIENE COLOCADA LA PLACA DE INFORMACIÓN DEL FABRICANTE EN LA PARTE INFERIOR LADO CABEZAL.

OBSERVACIONES

- MANTENER VÁLVULA Y MANÓMETROS CALIBRADOS.
- UTILIZAR COMPRESOR Y MANGUERAS CERTIFICADAS.

REALIZADO POR	APROBADO POR	ASISTENTE
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE:
NIVEL: **II**	NIVEL: **II**	NIVEL:
FECHA: **28/4/2026**	FECHA: **28/4/2026**	
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S142AE**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN END
ULTRASONIDO - MEDICIÓN DE ESPESORES

FECHA DEL INFORME:	28 de abril de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	23 de abril de 2026

INFORME Nº 067-230426-01

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)	**PROYECTO:**	INSPECCIÓN DE EQUIPOS
LUGAR:	TALLER SAMFOR ZONA INDUSTRIAL, SAN FRANCISCO, E	**CONTRATO No.**	----------
INFORMACIÓN DE LA PIEZA INSPECCIONADA			
ÁREA:	CUERPO Y CAP	**SPOOL:**	N/A
EQUIPO:	VACUUM	**LÍNEA:**	N/A
ISOMÉTRICO:	08011253	**SUPERFICIE:**	N/A

DETALLES DE LA TÉCNICA			
MÉTODO DE INSPECCIÓN:	PULSO-ECO	**PROCEDIMIENTO No.**	UT-PI-01

EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO					
EQUIPO Y HERRAMIENTA				**MATERIALES**	
MARCA:	NDT SYSTEMS	**MODELO:**	TG110DL	**BLOQUE PATRÓN:**	PATRÓN ESCALONADO / BRONCE
SERIAL:	01071261	**FECHA DE CALIBRACIÓN:**	15/1/2026	**ACOPLANTE:**	GRASA
TIPO:	MEDICIÓN DE ESPESOR	**CÓDIGO:**	GE-I006-54	**OTROS:**	CEPILLOS / TRAPOS
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN:		ASME Section V, Article 4			

ÍTEM	**PALPADOR**				**RESPUESTA (dB) DE REFERENCIA PRIMARIA**	**SENSIBILIDAD DE BARRIDO (dB)**	**RANGO DE CALIBRACIÓN**
	TIPO	**ÁNGULO**	**FRECUENCIA**	**TAMAÑO**			
1	TC 506	90°	5 Mhz	12 mm	45	45	0-25 mm

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

PUNTO No.	**LECTURAS MEDIDAS**															**ESPESORES**				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**MIN.**	**MAX.**	**PROM.**	**NOM.**	**RETIRO**
1	Cap. D	7,99	7,76	7,14	7,7	7,7										7,14	7,99	7,66	8,00	6,40
2	Cap. T	7,83	7,95	8.00	7,79	7,62										7,62	7,95	7,80	8,00	6,40
3	Cuerpo																			
4	Sup.	6,00	5,62	5,74	5,47	5,64	5,75	5,32	5,37							5,32	6,00	5,61	6,36	5,09
5	Inf.	5,70	5,62	5,34	5,47	5,68	5,60	5,58	5,6							5,34	5,70	5,57	6,36	5,09
6	Der.	5,40	5,27	5,32	5,48	5,74	5,84	5,92	5,8							5,27	5,92	5,60	6,36	5,09
7	Izq.	5,90	5,60	5,62	5,68	5,45	5,48	5,2	5,78							5,20	5,90	5,59	6,36	5,09
8	Boquillas																			
9	1 Sup.	6,49	6,50	6,42	7,00											6,42	7,00	6,60	6,36	5,09
10	2 Sup.	6,45	6,39	6,00	6,43											6,00	6,45	6,32	6,36	5,09
11	3 Tra.	6,55	7,00	7,10	6,95											6,55	7,10	6,90	6,36	5,09
12	Codos																			
13	1	6,45	6,8	6,56												1,00	6,80	5,20	6,36	5,09
14	2	6,80	6,90	7,00												2,00	7,00	5,68	6,36	5,09
15	Filtro																			
16	Cuerp.	3,50	3,45	3,46	3,52											3,45	3,52	3,48	5,00	4,00
17	Caps.	2,40	2,48	2,80	2,85											2,40	2,85	2,63	5,00	4,00
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				
34																				

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S142AE**

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías Nº 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com


Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO

TANQUE Nro. SMP-463

CAP. 160 Bls.

MODELO: S1V SERIAL: 08011253



MEDIDAS TOMADAS AL LADO DERECHO DEL EQUIPO (LADO OPUESTO DEL GRAFICO).

TODAS LAS MEDIDAS ESTAN TOMADAS EN MILIMETROS.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES
1- SE REALIZÓ INSPECCIÓN CON ULTRASONIDO MEDIANTE LA TÉCNICA DE MEDICIÓN DE ESPESORES CON HAZ RECTO EN EL CUERPO Y EN
CABEZALES DEL TANQUE (VACUUM) DE ALMACENAMIENTO, PARA VERIFICAR LA PÉRDIDA DE ESPESORES POR EL SERVICIO QUE PRESTA.
2- LAS MEDICIONES FUERON REALIZADAS TOMANDO COMO REFERENCIA LA CIRCUNFERENCIA DEL EQUIPO Y DIVIDIÉNDOLA DE LA SIGUIENTE MANERA:
INICIANDO CON 0° POSTERIORMENTE A:0°, 90°, 180°, 270° EN SENTIDO HORARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ.
3- MANTENER EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE PINTURA, PARA EVITAR DAÑOS POR AGENTES CORROSIVOS.
4- REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL EQUIPO PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE AGUA EN LA PARTE INFERIOR.
5- PINTAR EN SITIO VISIBLE EL CÓDIGO Y CAPACIDAD DEL EQUIPO.
NOTAS: NO SE SUMINISTRARON LOS PLANOS NI EL REGISTRO DE LOS ESPESORES NOMINALES DEL EQUIPO POR PARTE DEL CLIENTE.

REALIZADO POR	RESPONSABLE TÉCNICO	APROBADO POR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**	NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**	NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
NIVEL: **II**	NIVEL: **II**	NIVEL: **II**
FECHA: **28/4/2026**	FECHA: **28/4/2026**	FECHA: **28/4/2026**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO	SONOTEST RIF: J-07049150-7

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.