INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO (GRILLETES)

REPORTE DE INSPECCIÓN DE GRILLETES							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	: J-070043482	No. O.I.:		Nº REPORTE	I-GR-23-005
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.(GRILLETES)					FECHA:	28/10/2024
						FECHA DE VIGENCIA	28/10/2025

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	Patio de la empresa
OBJETIVO:	DETERMINAR LAS CONDICIONES DE CONFORMIDAD Y ESTABLECER LOS NIVELES DE CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO TIPO GRILLETE
ALCANCE:	REALIZAR LA INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y MEDIANTE MÉTODOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS TÉCNICA CON LIQUIDO PENETRANTE VISIBLES (LP) Y LA CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE APAREJOS DE IZAMIENTO TIPO GRILLETE DE DIFERENTES CAPACIDADES

Nº	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO			DATOS TÉCNICOS		CONDICIONES CUALITATIVAS					PRUEBA END	CONDICIONES DIMENSIONALES				CONCLUSIÓN
						ESTRUCTURA						DIMENSIONAMIENTO (MM)				
	FABRICANTE	MODELO	SERIAL Y/O CÓDIGO INTERNO	TAMAÑO NOMINAL (PLG)	CAPACIDAD NOMINAL (TON)	CUERPO	EJE	OJAL	PASADOR	ROSCA	(LP)	A	B	C	H	CONDICIÓN / CERTIFICACIÓN
01	TAIYO	WLL DT7M	pintado por el extremo de color verde	1 3/4"	8 T	BC	BC	BC	BC	BC	I-LP.23.022	2.8	2.00	7.00	13.34	APTO
02	TAIYO	WLL DT7M	pintado por el extremo de color verde	1 3/4"	8 T	BC	BC	BC	BC	BC	I-LP.23.022	2.8	2.00	7.00	13.34	APTO
03	TAIYO	WLL DW1M	pintado por el extremo de color verde	1 3/4"	8 T	BC	BC	BC	BC	BC	I-LP.23.022	2.8	2.00	7.00	13.34	APTO
04	TAIYO	WLL DW1M	pintado por el extremo de color verde	1 3/4"	8 T	BC	BC	BC	BC	BC	I-LP.23.022	2.8	2.00	7.00	13.34	APTO
05	KOREA DCH	SWL	pintado por el extremo de color verde	7/8"	6,5 T	BC	BC	BC	NP	BC	I-LP.23.023	1.47	1.00	3.35	5,83	APTO
06	KOREA DCH	SWL	pintado por el extremo de color verde	7/8"	6,5 T	BC	BC	BC	NP	BC	I-LP.23.023	1.47	1.00	3.35	5,83	APTO
07	KOREA DCH	SWL	pintado por el extremo de color verde	7/8"	6,5 T	BC	BC	BC	NP	BC	I-LP.23.023	1.47	1.00	3.35	5,83	APTO
08	KOREA DCH	SWL	pintado por el extremo de color verde	7/8"	6,5 T	BC	BC	BC	NP	BC	I-LP.23.023	1.47	1.00	3.35	5,83	APTO
09	CROSBY	WLL	pintado por el extremo de color verde	7/8"	6,5 T	BC	BC	BC	BC	BC	I-LP.23.023	1.44	1.08	3.31	5,83	APTO

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

REPORTE DE INSPECCIÓN DE GRILLETES							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	: J-070043482	No. O.I.:		Nº REPORTE	I-GR-23-005
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.(GRILLETES)					FECHA:	28/10/2024
						FECHA DE VIGENCIA	28/10/2025

10	CAMPEB ELLA	WLL USA	pintado por el extremo de color verde	3/4"	4,5 T	BC	BC	BC	BC	BC	I-LP.23.024	1.25	.88	2.81	4.97	APTO
11	CAMPEB ELLA	WLL USA	pintado por el extremo de color verde	3/4"	4,5 T	BC	BC	BC	BC	BC	I-LP.23.024	1.25	.88	2.81	4.97	APTO
12	CAMPEB ELLA	WLL USA	pintado por el extremo de color verde	3/4"	4,5 T	BC	BC	BC	BC	BC	I-LP.23.024	1.25	.88	2.81	4.97	APTO
13	CAMPEB ELLA	WLL USA	pintado por el extremo de color verde	3/4"	4,5 T	BC	BC	BC	BC	BC	I-LP.23.024	1.25	.88	2.81	4.97	APTO
14	CROSBY	WLL	pintado por el extremo de color verde	3/4"	4,5 T	BC	BC	BC	NP	BC	I-LP.23.024	1.25	.88	2.81	4.97	APTO
15	CM USA	WLL	pintado por el extremo de color verde	3/4"	6,5 T	BC	BC	BC	BC	BC	I-LP.23.024	1.25	.88	2.81	4.97	APTO
16	CROSBY	WLL	pintado por el extremo de color verde	3/4"	6,5 T	BC	BC	BC	BC	BC	I-LP.23.024	1.25	.88	2.81	4.97	APTO




Leyenda:
B/C: Buenas Condiciones M/C: Malas Condiciones S/I: Sin información N/C: No conforme N/P: No posee

INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO (GRILLETES)

REPORTE DE INSPECCIÓN DE GRILLETES							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	: J-070043482	No. O.I.:		Nº REPORTE	I-GR-23-005
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.(GRILLETES)					FECHA:	28/10/2024
						FECHA DE VIGENCIA	28/10/2025

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE GRILLETES




INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

REPORTE DE INSPECCIÓN DE GRILLETES							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	: J-070043482	No. O.I.:		Nº REPORTE	I-GR-23-005
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.(GRILLETES)					FECHA:	28/10/2024
						FECHA DE VIGENCIA	28/10/2025

REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INSPECCIÓN









11/24/1946

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

REPORTE DE INSPECCIÓN DE GRILLETES							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	: J-070043482	No. O.I.:		Nº REPORTE	I-GR-23-005
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.(GRILLETES)					FECHA:	28/10/2024
						FECHA DE VIGENCIA	28/10/2025

RECOMENDACIONES	
ELEMENTOS Nº / SERIAL	ACCIONES
Grilletes con diferente seriales	Ante de usar revisar pasadores y cuerpo del mismo Verificar con una inspección y ensayo NO destructivo condiciones físicas Verificar que el aparejo esté identificado indicando el fabricante, el tamaño o la capacidad de carga nominal correspondiente y en el caso de cáncamos, el grado de aleación sí aplica. Verificar que no posea excesiva corrosión o picaduras. Verificar que no posea deformación plástica debido a doblez, elongación o compresión en ninguna de las partes del aparejo. No se permitirá daño excesivo de la rosca. No se permitirá efectuar ningún tipo de soldadura u otro proceso que implique calentamiento del material. A demás de los puntos expuestos anteriormente, se deberá inspeccionar mediante ensayo con líquidos penetrantes o partículas magnéticas el aparejo en sus puntos críticos.



INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO (GRILLETES)

REPORTE DE INSPECCIÓN DE GRILLETES							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	: J-070043482	No. O.I.:		Nº REPORTE	I-GR-23-005
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.(GRILLETES)					FECHA:	28/10/2024
						FECHA DE VIGENCIA	28/10/2025

OBSERVACIONES:

1. Mantener limpia la zona roscada
2. No usar grilletes deformado

NORMAS

3. COVENIN 3174 "Equipos de izamiento. Mantenimiento y Pruebas".COVENIN 3177 "Equipos de izamiento. Inspección". COVENIN 3329 "Certificación de Equipos de Izamiento de Carga".COVENIN 3930 "Maquinarias y equipos de izamiento. Componentes de aparejos".

- ASME/ANSI B30.26 "Rigging Hardware" (Herramientas de aparejamiento). Especificaciones Técnica del Fabricante.

LOS RESULTADOS INDICADOS EN ESTE REPORTE SE ENCUENTRAN ASOCIADOS A LAS CONDICIONES DE CONFORMIDAD DE LOS APAREJOS DE IZAMIENTO EVALUADOS EN LA FECHA DE INSPECCIÓN EN REFERENCIA.

- *ESTOS RESULTADOS TIENEN UNA VIGENCIA DE MÁXIMO **DOCE (12) MESES** CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA ASME/ANSI B 30.26, , NORMA COVENIN 3930, CONDIGO ASME SECCIÓN V ART. 9 Y 7, PROCEDIMIENTOS INTERNOS INTEST, C.A Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.*
- *ESTA CONFORMIDAD PERDERÁ VIGENCIA UNA VEZ CUMPLIDA SU FECHA DE PRÓXIMA VERIFICACIÓN, O CUANDO EN EL APAREJO OCURRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:*

1.- EVIDENCIA DE DAÑOS VISIBLES RELEVANTES QUE AFECTEN SU CONDICIÓN ESTRUCTURAL Y OPERACIONAL.
2.- CUANDO EL APAREJO HAYA SIDO SOMETIDO A SOBRECARGAS O HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN ACCIDENTES OPERACIONALES.
3.- CUANDO EL APAREJO SEA MODIFICADO O ALTERADO EN SU DISEÑO ORIGINAL.
4.- CUANDO EL APAREJO SEA SOMETIDO A UNA REPARACIÓN CON SOLDADURA O CORTE NO AUTORIZADO.

Inspector	Ing. Javier Rodríguez Nivel II IV N° 037-2026 Nivel II LP N°038-2026	FECHA: 28/10/2024	FIRMA:
Coordinador	Ing. Dalmilo Rosales Nivel II IV N° 038-2026 Nivel II LP N°039-2026	FECHA: 28/10/2024	FIRMA:

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

REPORTE PARA INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES

CAL-031

CLIENTE:	FECHA		RPORTE N°:
SAMPIERI & FORTUNATO,SA	28/10/2024	**Rif:**J-070043482	**I-LP-PM-24-020**

EQUIPO / PIEZA A ENSAYAR:	TÉCNICA (S) APLICADA (S)	NORMA CÓDIGO:
INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO (GRILLETES) medidas **3/4" CAMPEBELLA, CROSBY, CM USA, , WLL 4,5 y 6,5 T**	CONTRASTE CON COLORES ASTM-E-165	ANSI / ASME B31.3 ASME V-SECC.6

CONDICIONES DEL ENSAYO

ESTAMPA DEL SOLDADOR:	JUNTAS:	ESTADO DE LA SUPERFICIE:
Grilletes	UNI	LISA
----------	----------	----------
----------	----------	----------
----------	----------	----------

LIMPIEZA PREVIA:
TRAPO Y CEPILLO

TIPO DE PRODUCTO

PENETRANTE	REVELADOR	LIMPIADOR
ASTM - 165	ASTM - 165	ASTM – 165

APLICACIÓN DEL PENETRANTE	SPRAY ■	IMMERSION ☐	BROCHA ☐	TIEMPO DE PENETRACIÓN: 10 MIN.

MÉTODO DE REMOCIÓN DE EXCESO DE PENETRANTE	CON AGUA ☐	POST EMULSIFICANTE ☐	CON SOLVENTE ■

APLICACIÓN DEL REVELADOR:	SECO ☐	HÚMEDO NO ACUOSO ■	ACUOSO ☐

EVALUACIÓN DEL ENSAYO:
Se realizó el ensayo de líquido penetrante a los Grilletes por donde se realizan el izamiento ,también los pasadores con una duración de penetración de 10 minuto sin observarse discontinuidades que pudieran afectar el elemento ,Identificado con el color verde en un extremo







COMENTARIOS:

LOS RESULTADO FUERON SATISFACTORIO

REALIZADO POR:
NOMBRE: Javier Rodríguez Nivel II LP N°038-2026
FIRMA: Nivel II IV N° 037-2026
FECHA: 28/10/2024

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES CA
196

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA

Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,

Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com

RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

REPORTE PARA INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES

CAL-031

CLIENTE:	FECHA		RPORTE N°:
SAMPIERI & FORTUNATO,SA	28/10/2024	**Rif:**J-070043482	**I-LP-PM-24-021**

EQUIPO / PIEZA A ENSAYAR:	TÉCNICA (S) APLICADA (S)	NORMA CÓDIGO:
INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO (GRILLETES) medidas **7/8" KOREA DCH , SWL , CROSBY, WLL 6,5 T**	CONTRASTE CON COLORES ASTM-E-165	ANSI / ASME B31.3 ASME V-SECC.6

CONDICIONES DEL ENSAYO

ESTAMPA DEL SOLDADOR:	JUNTAS:	ESTADO DE LA SUPERFICIE:
Grilletes	UNI	LISA
----------	----------	----------
----------	----------	----------
----------	----------	----------

LIMPIEZA PREVIA: TRAPO Y CEPILLO

TIPO DE PRODUCTO

PENETRANTE	REVELADOR	LIMPIADOR
ASTM - 165	ASTM - 165	ASTM – 165

APLICACIÓN DEL PENETRANTE	SPRAY ■	IMMERSION ☐	BROCHA ☐	TIEMPO DE PENETRACIÓN: 10 MIN.

MÉTODO DE REMOCIÓN DE EXCESO DE PENETRANTE	CON AGUA ☐	POST EMULSIFICANTE ☐	CON SOLVENTE ■

APLICACIÓN DEL REVELADOR:	SECO ☐	HÚMEDO NO ACUOSO ■	ACUOSO ☐

EVALUACIÓN DEL ENSAYO:

Se realizó el ensayo de líquido penetrante a los Grilletes por donde se realizan el izamiento ,también los pasadores con una duración de penetración de 10 minuto sin observarse discontinuidades que pudieran afectar el elemento ,Identificado con el color verde en un extremo







COMENTARIOS:

LOS RESULTADO FUERON SATISFACTORIO

REALIZADO POR:
NOMBRE: Javier Rodríguez Nivel II LP N°038-2026
FIRMA: Nivel II IV N° 037-2026
FECHA: 28/10/2024

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A